

## **6 Şubat 2023 Depremleri ve Saha Gözlemlerine Dayalı Bina Hasarları Hakkında Ön Değerlendirme**

Cem YENİDOĞAN<sup>1</sup>

### **ÖZ**

6 Şubat 2023 depremleri geniş bir coğrafyada hissedilmesi ve yaratmış olduğu yıkım ile son yüzyılın en yıkıcı depremleri arasında yerini almıştır. 6 Şubat depremlerinde oluşan karmaşık kaynak özellikleri, deprem kayıtlarının karakterizasyonu, afet bölgesi ilan edilen 11 şehir için yürütülen hasar tespiti çalışmaları mühendisler için çok önemli veriler barındırmaktadır. Hazırlanan bu çalışmanın amacı depremin ikinci gününden itibaren periyodik bir şekilde afet bölgesi ilan edilen 11 ilde saha gözlemleri özelinde 6 Şubat depremlerinin sismo-tektonik, güçlü yer hareketi kayıtlarının özellikleri, binalarda ortaya çıkan hasar dağılımı ve karakteristik özellikleri hakkında bulguları paylaşmaktadır. Depremden etkilenen bölgede ağır hasarın yoğunlaştığı illerde elde edilen verilere yönelik tespitler bu çalışma kapsamında kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Derlenen veriler yetkili kurumlar tarafından paylaşılan raporlar, duyurular ve yürürlükte olan deprem yönetmeliği dikkate alınarak bölgede hakim olan bina tipi mevcut yapı envanterinden faydalananarak elde edilmiştir. Kırsal kesimde ve şehir merkezlerinde hasar dağılımı incelendiğinde tescilli kültür varlığı statüsündeki yiğma binalar dışında hakim yapısal sistemin şehir merkezlerinde mühendislik hizmeti almış, orta yükseklikte betonarme binaları olduğu, kırsal kesimde ise mühendislik hizmeti almamış, az katlı betonarme, karma veya yiğma tipi binalar olduğu belirlenmiştir. Hasar tespitinde geçmiş deneyimlerle kıyaslandığında akademisyenler tarafından verilen eğitimlere katılmış olan saha ekiplerinin göreceli olarak daha hızlı ve titiz bir çalışma ortaya koydukları görülmüştür. Geleneksel binalara ek olarak hastane binalarına yönelik çalışmalarında deprem yalımı uygulanmış binalar ve geleneksel binaların kıyaslanması bir sistematiğin içerisinde gerçekleştirilmiştir.

**Anahtar Kelimeler:** 6 Şubat 2023 depremleri, hasar gözlemleri, Türk Bina Deprem Yönetmeliği, hastane hasarları, afet yönetimi, 6 Şubat 2023 deprem kayıtları.

---

Not: Bu yazı

- Yayın Kurulu'na 2 Ağustos 2023 günü ulaşmıştır. 6 Mayıs 2024 günü yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.
- xx XXXXX XXXXX güne kadar tartışmaya açıktır.
- <https://doi.org/10.18400/tjce.1335742>

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye  
cem.yenidogan@yildiz.edu.tr - <https://orcid.org/0000-0001-9842-3607>

## ABSTRACT

### February 6, 2023 Earthquakes and Preliminary Assessment of Building Damage Based on Field Surveys


February 6 earthquakes have taken its place among the most destructive earthquakes of the last century, due to extend of the damage, complexity of the source mechanism and being felt in a wide geography. Eleven cities were declared as disaster region by the administration. The source mechanism of the 6 February earthquakes, the characterization of earthquake records, and the rapid damage assessment carried out for 11 cities in the disaster area offers important findings and valuable data for engineering society. The aim of this study is to share the preliminary findings about the seismo-tectonic, strong ground motion characteristics of the earthquake records of the 6 February 2023 earthquakes and the building damage observation. Provinces that were declared as disaster region is periodically visited since the second day of the earthquake. The strong ground motion data obtained in the heavily damaged region have been tried to be explained briefly within the scope of this study. The compiled data were obtained by making use of the existing building inventory of the building type prevailing in the region, considering the reconnaissance trips of the author, institutional reports, press releases of the authorized institutions. When the damage distribution city centers is examined, it is determined that the dominant structural system is medium-rise reinforced concrete buildings that have received engineering service, whereas predominant strucrural systems were low-rise reinforced concrete, mixed or masonry type buildings that have not received engineering service in rural areas. Compared to the past experiences in damage assessment, it has been observed that the field survey teams, who participated in the training given by the academicians, performed a relatively more meticulous and rapid work. In addition to traditional residential buildings, the comparison of conventional earthquake-resistant hospital buildings and seismically isolated hospital buildings were examined in a systematic way.

**Keywords:** February 6, 2023 earthquakes, damage observations, disaster management, hospital damages, Turkish Seismic Design Code for Buildings, february 6, 2023 earthquake records.

## 1. GİRİŞ

Son yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelen depremler büyük can ve ekonomik kayıplara neden olmuştur. 6 Şubat 2023 sabahı karşı Türkiye saat ile 04.17 sularında AFAD tarafından Pazarcık merkez üssü olan  $Mw=7.7$ , Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından  $Mw=7.8$  büyüklüğünde bildirilen deprem afet bölgesi ilan edilen 11 ilde yüksek can ve mal kayıplarına neden olmuş yıkıcı bir depremdir. Birinci depremin yarattığı yıkıcı etkiler geniş bir coğrafyada hissedilirken, Pazarcık depreminden sadece 11 dakika sonra  $Mw=6.6$  büyüklüğünde bir artçı ve birinci depremden yaklaşık olarak dokuz saat sonra (UTC+3 13:24) AFAD tarafından  $Mw=7.6$ , USGS tarafından  $Mw=7.5$  büyüklüğünde olduğu bildirilen ve merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan ikinci bir deprem can ve mal kayıplarının artışına neden olmuştur. Ardı sıra gerçekleşen depremler, yaşanan maddi ve ekonomik kayıplar dışında depremin ilk gündünden itibaren yıkımın büyüklüğüyle orantılı olarak depremden etkilenen geniş bir alanda yürütülecek olan arama-kurtarma faaliyetlerini ve afet yönetimini olumsuz etkilemiştir.

Depremin ilk günlerinde yaşanan kayıpların yüksek sayılarına ulaşacağının tahmin edilmesi, sahada görev yapabilecek sınırlı sayıda AFAD personelinin yetersiz kalma riski ve depremlerin etkili olduğu bölgenin genişliği düşünülerek ortaya çıkabilecek koordinasyon aksaklılarının en aza indirilmesi için 11 il Afet Bölgesi ilan edilerek uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Afet Bölgesi ilan edilen 11 ilin coğrafi konumu, güncellenmiş diri fay haritaları [1] ve en büyük yer ivmesi (PGA) cinsinden binalar için tasarım depremi için kullanılan DD-2 deprem yer hareketi seviyesi için geliştirilen 2018 deprem tehlike haritaları Şekil 1'de gösterilmiştir. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem çifti ve artçıları sadece Türkiye'de değil, Suriye dahil olmak üzere Irak, Ermenistan, Mısır, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün, Lübnan gibi çevre ülkelerde hissedilmiştir. Belirtilen ülkeler arasında Suriye ise Türkiye'ye komşu ülkeler arasında yüksek can kaybının yaşadığı diğer bir ülke olmuştur. 6 Şubat deprem çiftinden sonra bölgenin artan sismik aktivitesinin tetiklemiş olduğu 20 Şubat 2023 tarihinde üçüncü ayrı bir deprem olarak Yayladağı depremi meydana gelmiştir. 6 Şubat-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında ana şok olarak tabir edilen üç depremin merkez üssü, odak mekanizmaları ile bölgede meydana gelen artçıların dağılımı Şekil 2'de gösterilmiştir.



Şekil 1 - Afet bölgesi ilan edilen bölgenin PGA cinsinden Standart Tasarım Deprem Yer Hareketi düzeyi (DD-2 seviyesi) için kullanılan deprem tehlike haritası ve bölgede bulunan AFAD deprem istasyonlarının yerleri (<https://tdth.afad.gov.tr/>)

31 Aralık 2022 tarihli güncellenmiş resmi Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre bölgede toplam 14.013.196 kişi yaşamaktadır. Bölgede yer alan ve afet bölgesi ilan edilen üç şehrin demografik yapısı Çizelge 1'de gösterilmiştir. Türkiye sınırları içerisinde üç deprem ile artçılarının sonucu olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 2 Şubat 2024 tarihinde yapmış olduğu basın açıklaması doğrultusunda toplam can kaybının 53.537 kişiye, yaralı sayısının 107.213 kişiye ve yıkılan bina sayısının ise 37.984 olduğu teyit edilmiştir. Suriye sınırları içinde ise ölü sayısının 7000 kişinin üzerinde olduğu belirtilmektedir. Belirtilen 60.000 kişinin üzerinde yaşanan can kaybı ile sonuçlanan depremler son yüzyıllık süreçte deneyimlenmiş ve derin yaralar açan Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelmiş 1939

## *6 Şubat 2023 Depremleri ve Saha Gözlemlerine Dayalı Bina Hasarları Hakkında ...*

Erzincan, 1999 Gölcük, 2011 Van Depremleri ile 2020 yılında Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yaşanan Elazığ depremlerinin çok üzerinde bir yıkıma neden olmuştur. Yıkımlar afet bölgesi ilan edilen 11 ilde yaşayan toplam 14013196 kişinin hayatını olumsuz etkilemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporunda sigortacılık sektörü ve makroekonomik ölçekte ekonomik kaybın 103.6 milyar dolar olarak tahmin edildiği raporlanmıştır [2].


*Çizelge 1 - 2022 ADNKS verilerine göre Afet Bölgesinde nüfus ve yaşı dağılımı*

İl	Toplam	(0-17)	(15-24)	(15-29)	(0-29)	(15-64)	65+
<b>Adana</b>	2.274.106	650.919	337.196	500.939	1.040.186	1.523.411	211.448
<b>Adıyaman</b>	635.169	213.088	104.216	151.927	329.544	404.271	53.281
<b>Diyarbakır</b>	1.804.880	677.944	323.328	479.726	1.051.408	1.140.208	92.99
<b>Elazığ</b>	591.497	152.439	93.264	136.714	262.186	401.774	64.251
<b>Gaziantep</b>	2.154.051	790.077	373.459	543.469	1.206.932	1.366.161	124.427
<b>Hatay</b>	1.686.043	537.008	265.09	382.846	828.626	1.102.478	137.785
<b>Malatya</b>	812.58	215.978	126.831	184.285	361.013	545.21	90.642
<b>Kahramanmaraş</b>	1.177.436	373.637	193.881	278.382	586.363	764.905	104.55
<b>Şanlıurfa</b>	2.170.110	974.864	403.597	580.835	1.414.726	1.246.531	89.688
<b>Kilis</b>	147.919	48.947	27.599	39.283	80.164	95.119	11.919
<b>Osmaniye</b>	559.405	171.036	87.769	125.901	266.411	366.904	51.991
<b>Bölge ToplAMI</b>	14.013.196	4.805.937	2.336.230	3.404.307	7.427.559	8.956.972	1.032.972
<b>Erkek</b>	7.049.219	2.461.656	1.196.670	1.731.596	3.792.656	4.524.779	463.38
<b>Kadın</b>	6.963.977	2.344.281	1.139.560	1.672.711	3.634.903	4.432.193	569.592

Bölgede karayolu ve havayolu ulaşım ağlarının hasar görmesi ve yaşanan olumsuz hava koşulları arama-kurtarma faaliyetlerinin ve acil müdahalenin gecikmesi, 72 saatlik kritik sürecin koordinasyonu ve yönetiminde zorluklar yaratmıştır. Bölgede yer alan Hatay havalimanının hasar görmesinden dolayı bölgeye ekiplerin ulaşımı çevre illerde yer alan havalimanları ve karayolu üzerinden öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerinin ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen idari ve akademik personelin kullanımına açılmıştır.

Bu çalışma kapsamında 6 Şubat depremleri sonrasında afet bölgesi ilan edilen illerde sismotektonik yapı, AFAD istasyonlarından elde edilen güçlü yer hareketi kayıtlarının, binalarda ortaya çıkan hasar dağılımı ve hasarın karakteristik özellikleri saha gözlemlerinden elde edilen bulgular yardımı ile paylaşılmaktadır. Bina hasarlarına yönelik olarak bölgede yer alan konutlar, iş yerleri, hastaneler, kültür varlığı statüsünde olan binalar ve endüstriyel yapılar saha gözlemleri özelinde incelenmiştir. Aynı gün içerisinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkez üslü olan iki ayrı depremin çok kısa bir zaman diliminde üst üste olmasından dolayı deprem karakteristikleri anlamında bina hasarlarını iki depremin farklı etkilerini

dikkate alacak şekilde kayıt altına almak mümkün olmamıştır. Bina hasarları ile ilgili değerlendirmeler iki depremin ardından ortaya çıktıgı kabulu üzerinden paylaşılmaktadır.




Şekil 2 - 6 Şubat Depremlerinin ve 20 Şubat Yayıldağ depreminin merkez üssü ve artçılarının dağılımı [1]

## 2. BÖLGENİN SİSMOTEKTONİK YAPISI

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelen büyük depremler batıya doğru bir hareket doğuran iki büyük aktif tektonik yapıya sahip olan sağ yanal atımlı Kuzey Anadolu Fay Hattı ile sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay hattında meydana gelmektedir. Oluşan bu yapı jeolojik açıdan değerlendirildiğinde Miyosen döneminden bu yana Arabistan-Avrasya plakalarının birbirini etkileyen hareketleri ve birbirine yakınlaşmakta olan Avrasya ve Afrika plakalarının hareketi neticesinde Türkiye'nin sınırlarına yakın bölgelerde depremler meydana getirmektedir [7]. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Pazarcık olan  $M_w=7.8$  olan deprem büyüklük açısından 33000 can kaybının yaşandığı Erzincan depremi ile birlikte Türkiye sınırları içerisinde ölçülen en büyük ve en yıkıcı depremler arasında tarihte yerini almıştır. 6 Şubat Pazarcık depremi toplam uzunluğu yaklaşık olarak 550 üzerinde olduğu düşünülen kuzyedoğu-güneybatı yönelik sol yanal atımlı olan Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmiştir (Şekil 3 - Pazarcık depreminin meydana geldiği Doğu Anadolu Fay Zonu batıya doğru yönelik Anadolu Bloğunun güneybatı sınırlarını oluşturmaktadır (Şekil 3a).


Doğu Anadolu Fay zonunun içerisinde yer alan segmentler ve mekanizması ile ilgili birçok araştırmacı tarafından detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir [5-16]. Derlenen deprem katalog çalışmalarında sismik boşluktan dolayı bölgede büyük bir deprem tehlikesi olduğu birçok araştırmacı tarafından bilinmektedir. Bölgenin sismik aktivitesi deprem tehlike çalışmalarında derlenmiş olan tarihsel depremler dikkate alındığında büyük depremler üretme potansiyeli olduğu bilinmektedir. Bölgenin sismik aktivitesi deprem tehlike çalışmalarında derlenmiş olan tarihsel depremler dikkate alındığında büyük depremler üretme potansiyeli olduğu desteklenmektedir (Şekil 3b). Tarihsel depremler arasında yüzey dalgası büyülüğu olarak  $M_s=7.4$  olan 1513 Türkoğlu,  $M_s=7.5$  olan 1822 Halep,  $M_s=7.2$  olan 1872 Amik gölü depremi ve son olarak 1893 Malatya depremleri yer almaktadır [13-15]. Fakat tahmin senaryolarında ortaya çıkabilecek çoklu yırtılmaya bağlı en kötü senaryolardan bir tanesi şehir bazlı deprem kaybı kestirim çalışmalarında dikkate alınmamıştı. AFAD-RED tarafından hazırlanmış Kahramanmaraş Deprem Kayıp ve tahmin senaryosunda ön görülen rakamlar ve deprem büyülüğu meydana gelen Pazarcık depremin altında kalan rakamları işaret ediyordu.




Şekil 3 - Pazarcık ve Elbistan depremlerinin meydana geldiği deprem bölgesi ve tektonik levhalar [10-[12] (b) tarihsel depremlerin yıllara göre dağılımı[17]

6 Şubat depremlerinde karmaşık deprem kaynak özelliklerine sahip olmasının nedenlerinden bir tanesi aynı anda çoklu fay kırıklarının oluşması veya yırtılmanın her iki yönde farklı yakın saha özelliklerinde yayılmasına neden olmuştur. Fayın taban ve tavan bloklarında deprem yer hareketleri hız zaman tanım alanında çizdirildiğinde itkiler kolaylıkla gösterilebilmektedir. Bu durum mevcut deprem senaryolarından farklı bir büyülükte bir deprem ve geniş bir bölgede büyük bir yıkım ortaya çıkarmıştır. 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin sonlu fay modeli bölgede yer alan ivme ölçerler, GPS cihazları ve telesismik verilerden faydalananarak güncellenerek depremin ilk haftalarında kaynak mekanizması hakkında bilgiler sağlamıştır (

Şekil 4). Ayrıca elde edilen sonlu fay modelinden depremin etkin süresi güçlü yer hareketi kayıtlarını destekleyecek bilgiler sunmaktadır (Şekil 5). Ayrıca elde edilen uzun süreli deprem kayıtları yazının saha incelemelerinde elde ettiği kameralı görüntülerinde de doğrulanmaktadır.




Şekil 4 - Pazarcık( $M_w=7.8$ ) ve Elbistan merkez üslü ( $M_w=7.5$ ) sonlu fay modelleri (USGS, <https://earthquake.usgs.gov>, son güncelleme tarihi, 2023-02-21 03:47:31 (UTC))



Şekil 5 - USGS tarafından yürütülen sonlu fay modellerinden elde edilen kaynak özelliklerini (https://earthquake.usgs.gov), son güncelleme tarihi 2023-02-21 03:47:31 (UTC))

## 6 Şubat 2023 Depremleri ve Saha Gözlemlerine Dayalı Bina Hasarları Hakkında ...

Gelişen teknoloji ile birlikte uydu görüntülerini ve mevcut araçlar kullanılarak aktif fay izi ve yüzey kırıklarının dağılımları Kahramanmaraş depremleri sonrasında görüntülenebildiler. AFAD tarafından fay kırıkları ve bölgede küçük ölçekli depremler ile birlikte meydana gelen tüm artçılar Şekil 6'da gösterilmiştir[18].



Üç ana depremin ve büyüklüğü 5.5 ve üzeri olan artçı depremlerin listesi Çizelge 2'de verilmiştir.


*Çizelge 2 - Afet bölgesinde üç ana deprem ve büyükliği 5.5 üzeri olan artçı depremlerin listesi[18]*

Tarih ve Zaman (UTC)	Epicenter (İlçe/ İl)	Büyüklük Mw/ML	Derinlik
<b>6 Şubat 2023, 01:17:32</b>	<b>Pazarcık / Kahramanmaraş</b>	<b>7.7</b>	<b>8.6</b>
6 Şubat 2023, 01:26	Nurdağı / Gaziantep	5.6	6.98
6 Şubat 2023, 01:28	Nurdağı / Gaziantep	6.6	6.2
6 Şubat 2023, 01:36	İslahiye / Gaziantep	5.7	11.19
6 Şubat, 2023, 02:03	Doğanşehir / Malatya	5.6	10.23
<b>6 Şubat 2023, 10:24:47</b>	<b>Elbistan / Kahramanmaraş</b>	<b>7.6</b>	<b>7</b>
6 February 2023, 10:26	Yeşilyurt / Malatya	5.8	6.89
6 February 2023, 10:32	Ekinözü / Gaziantep	5.5	10.93
6 February 2023, 20:37	Pazarcık/Kahramanmaraş	5.5	5.96
<b>20 February 2023, 17:04</b>	<b>Yayladağı / Hatay</b>	<b>6.4</b>	<b>21.73</b>
20 February 2023, 17:04	Samandağ / Hatay	5.8	6.64
27 February 2023, 09:04	Yeşilyurt / Malatya	5.6	6.15


### 3. DEPREMLERDEN ELDE EDİLEN YER HAREKETİ KAYITLARI VE HASAR DAĞILIMININ TAHMİNİNDE KULLANILAN HARİTALAR

AFAD Türkiye'de meydana gelen depremlerin ölçülmesi ve kayıt altında tutulması amacı ile geniş bir kuvvetli yer hareketi ağı oluşturarak, depremlerden sonra elde edilen ham ve işlenmiş deprem kayıtlarını bilimsel çevreler ve mühendislik camiası ile paylaşmaktadır. Kahramanmaraş depremlerinden sonra elde edilen deprem kayıtlarının paylaşımı, geniş bir alanı etkileyen depremler sonrası yapısal hasarın kestirimi açısından önemli katkılardır sağlamıştır. Pazarcık depreminde kayıt istasyonlarının MMI şiddet haritasında dağılımı incelendiğinde bina hasarlarının yoğunluğu bölgelerde uyumlu olarak haritalandırılmış oldukları görülmektedir (*Şekil 1/Şekil 8*). Şiddet haritasında 6 Şubat 2023 Pazarcık depremi sonrasında Antakya merkezde 9.3 MMI şiddeti seviyelerine ulaşan değerler elde edilmiştir ve 6 Şubat Elbistan depremlerinde benzer şekilde Göksun civarında bu değerler MMI şiddeti cinsinden 9.2 seviyelerine ulaşmaktadır [19]. Benzer şekilde yazının içerisinde bulunduğu araştırma ekibi tarafından ELER adlı yazılımda sarsıntı haritaları shakemap yazılımına benzer şekilde haritalar elde edilmesi için Türkiye'de farklı kurumlar tarafından kullanılmaktadır [20].

2018 yılında hazırlanan ve 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) için yenilenen deprem tehlike haritası ve Maden Tetkik Arama tarafından güncellenen diri fay haritası dikkate alınarak deprem istasyonlarının yerleri bölgenin depremselliğinin irdelenmesinde kullanılmıştır [5]. Deprem istasyonlarının yerel zemin koşullarına göre elastik tasarım spektrumları Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri özelinde dikkate alınarak deprem kayıtları kıyaslamalı olarak paylaşılmıştır. Fakat her iki depremden elde edilen deprem kayıtlarının sayısının oldukça fazla olmasından dolayı bu çalışma kapsamında 6 Şubat Pazarcık depreminden ağır hasarlı bina sayısının yüksek olduğu



Şekil 7 - Merkez üssü Pazarçık ( $M_w=7.8$ ) olan deprem sonrasında hesaplanan (a)MMI şiddet haritası,(b) PGA kontur haritası, (c) PSA1 kontür haritaları ve (d) PGV kontur haritası (<https://earthquake.usgs.gov>)[19]




Şekil 8 - Merkez üssü Elbistan ( $M_w=7.5$ ) depreminde güclü yer hareketi istasyonlarının konumu ve hesaplanan (a) MMI şiddet haritası (b) PGA kontur haritası (c) Psa1sn için kontur (d) PGV kontur haritaları (<https://earthquake.usgs.gov>)[19]


il ve ilçelerden seçilen sınırlı sayıda işlenmiş deprem kayıtları kullanılarak güçlü yer hareketi parametreleri hesaplanmıştır. Yer hareketi kayıtlarının özellikleri zaman tanım alanında ve frekans tanım alanında gösterilmiştir. Deprem bölgesinde ağır hasar alan iller arasında yer alan Kahramanmaraş ilinde Pazarcık ve Türkoğlu istasyonları, Hatay ilinde yer alan Antakya, Hassa ve Kırıkhan istasyonlarının verileri ve Gaziantep ilinde yer alan Nurdağı, İslahiye istasyonlarının deprem kayıtları yıkımın şiddetini yansıtılmasına için bu bölümde paylaşılmıştır (Şekil 9-18). Deprem kayıtlarının üç bileşenlerinin güçlü yer hareketi parametreleri ayrıca Çizelge 3'te listelenmiştir. AFAD deprem istasyonlarından elde edilen AFAD tarafından işlenmiş olarak kullanıcılara sağlanan deprem kayıtları kullanılmıştır. Deprem kayıtlarının 6 Şubat Pazarcık depremi dikkate alındığında merkez üssüne olan uzaklıkları, yerel zemin koşulları, vefiltrelemede kullanılan bant aralığı ve filtre tipi Çizelge 3'te gösterilmiştir. Hesaplama larda kullanılan deprem kayıtlarının güçlü yer hareketi parametreleri bütün kayıtlar için 17 farklı parametre için hesaplanmıştır. Hesaplanan 17 parametre arasından kolaylıkla anlaşılabilenleri ise Çizelge 4'te listelenmiştir. Sunulan PGA ve PGV değerleri geoteknik mühendisliğinin ilgi alanında olan altyapı elemanlarında ortaya çıkacak hasar ve kayıp kestirimlerinde olasılıksal hesaplarda kullanılmaktadır.

Güçlü yer hareketi parametrelerinden en büyük yer hızı (PGV) değeri deprem tehlike haritalarında hesaplanması rağmen bu parametre tasarım aşamasında Türk Deprem Yönetmeliğinde dikkate alınmamaktadır. Fakat hasar kestiriminde yapısal özelliklere bağlı olarak önemli doneler sunan en büyük yer hızı parametresinin ilerleyen süreçlerde sünek taşıyıcı elemanların davranışında dikkate alınması yazarın kişisel fikri doğrultusunda hasarın kestirimi konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. 6 Şubat deprem çifti incelenirken alışlagelmiş yakın saha kaynak parametrelerinden olan yönelim (Direktivite), ve atım (Fling step) diye adlandırılabilir yakın saha parametreleriyle kiyaslanıldığından tasarım mühendisleri tarafından süneklik taleplerine yönelik çalışmalarında bir girdi parametresi olarak kolaylıkla kullanabilecektir. Hasar ve sürekliği dair benzer bulgular yazar tarafından gerçek ölçekte test edilmiş yapısal ve yapısal olmayan sistemlerin performans değerlendirmesi için yürütülen sarsma masası testlerinde perde duvar ve yapısal olmayan eleman hasarlarında etkin rol oynamıştır [21]. 6 Şubat 2023 deprem çiftinin kayıtlarından elde edilen PGV değerleri deprem tehlike haritalarında ön görülen PGV değerleriyle kıyaslama yapma olsayı sunmaktadır. PGV değerleri ile ilgili yazarın Japon yönetmeliğinde yer alan tasarım kriterlerine atfen yapıların sünek elemanlarında ortaya çıkabilecek hasarlar hakkında fikir vermesi ve Japon deprem yönetmeliğinde yer alan Seviye 1 ve Seviye-2 spektrumu hız değerleri ile uyumlu PGV kontur haritaları ortaya çıkmıştır.


AFAD tarafından işlenmiş veriler kullanılarak spektral ivme, spektral hız ve spektral deplasman değerleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde yer alan DD-1 ve DD-2 deprem yer hareketi düzeyleri için elde edilen tasarım spektrumları ile kıyaslanmıştır. Deprem kayıt istasyonlarından 4615 Pazarcık, 2712 nolu Nurdağı istasyonu deprem kayıtları spektral ivmeler cinsinden incelendiğinde DD-1 deprem yer hareketi seviyesini her üç bileşen için de belirli aralıklar ile aştığı gözlemlenmiştir. Ağır hasarlı binalar ve toptan göçmenin yoğun gözlemlendiği Antakya il merkezinde 3123 Antakya istasyonun incelendiğinde spektral ivme, spektral hız ve spektral deplasman değerlerinin aştığı gözlemlenmiştir. Benzer çıkarımlar 3143 nolu Hatay Kırıkhan istasyonu içinde geçerlidir.




*Şekil 9 - 4615 Pazarcık İstasyonu (a) İvme-Hız-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sv-Sd Davranış Spektrumu (c) Frekans içeriği*




Şekil 10 - 4616 Türkoğlu istasyonu (a) İvme-Hız-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sv-Sd Davranış Spektrumu (c) Frekans içeriği




Şekil 11 - 3123 Antakya istasyonu (a) İvme-Hız-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sv-Sd Davranış Spektrumu (c) Frekans içeriği




Şekil 12 - 3129 Hatay Defne istasyonu (a) İvme-Hiz-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sd Davranış Spektrumu (c) Frekans içeriği




Şekil 13 - 3132 Antakya İstasyonu (a) İvme-Hız-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sv-Sd davranışスペクトル (c) Frekans içeriği




Şekil 14 - 3143 Hassa İstasyonu (a) İvme-Hiz-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sv-Sd Davranış Spektrumu (c) Frekans içeriği



*Şekil 15 - 3145 Kırıkhan istasyonu (a) İvme-Hız-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sv-Sd Davranış Spektrumu (c) Frekans içeriği*



Şekil 16 - Gaziantep 2712 Nurdağı istasyonu (a) İvme-Hız-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sv-Sd Davranış Spektrumu (c) Frekans içeriği



Şekil 17 - Gaziantep 2718 İslahiye istasyonu (a) İvme-Hiz-Deplasman zaman tarihçesi (b) Sa-Sv-Sd Davranış Spektrumu (c) Frekans içeriği

*Çizelge 3 - İncelenen deprem kayıtlarının alındığı istasyonlar için elde edilen Vs30 kayma dalgası hızı, merkez üssüne olan uzaklık ve filtre tipi, mertebesi ve filtreleme bant aralıkları*

AFAD Deprem İstasyonu Kodu	Enlem	Boylam	Repi Uzaklık (km)	Filtre Tipi	Mertebesi	L-Cut Freq (Hz)	H-Cut Freq (Hz)	Vs30 (m/s)
4615-Doğu Batı				Butterworth	2	0.026	15.01	484
4615-Kuzey-Güney	37.138	37.387	13.83	Butterworth	2	0.057	13.94	484
4615-Düsey				Butterworth	2	0.045	18.72	484
4616-Doğu Batı				Butterworth	2	0.025	22.26	390
4616-Kuzey-Güney	36.838	37.375	20.54	Butterworth	2	0.057	19.21	390
4616-Düsey				Butterworth	2	0.070	34.68	390
3123-Doğu-Batı				Butterworth	1	0.025	40.00	470
3123-Kuzey-Güney	36.160	36.214	143	Butterworth	1	0.025	40.00	470
3123-Düsey				Butterworth	1	0.025	40.00	470
3129-Doğu-Batı				Butterworth	2	0.018	23.97	447
3129-Kuzey-Güney	36.134	36.191	146.39	Butterworth	2	0.033	27.79	447
3129-Düsey				Butterworth	2	0.055	34.68	447
3132-Doğu-Batı				Butterworth	1	0.025	40.00	377
3132-Kuzey-Güney	36.172	36.207	143.12	Butterworth	1	0.025	40.00	377
3132-Düsey				Butterworth	1	0.025	40.00	377
3143-Doğu-Batı				Butterworth	1	0.025	40.00	444
3143-Kuzey-Güney	36.557	36.849	65.13	Butterworth	1	0.025	40.00	444
3143-Düsey				Butterworth	1	0.025	40.00	444
3145-Doğu-Batı				Butterworth	2	0.013	20.68	533
3145-Kuzey-Güney	36.406	36.645	91.13	Butterworth	2	0.020	22.82	533
3145-Düsey				Butterworth	2	0.015	30.66	533
2712-Doğu-Batı				Butterworth	2	0.026	35.55	-
2712-Kuzey-Güney	36.733	37.184	29.79	Butterworth	2	0.014	34.68	-
2712-Düsey				Butterworth	2	0.025	35.55	-
2718-Doğu-Batı				Butterworth	2	0.021	34.68	-
2718-Kuzey-Güney	36.627	37.008	48.3	Butterworth	2	0.021	35.55	-
2718-Düsey				Butterworth	2	0.016	37.34	-

6 Şubat 2023 depremleri, çift yönlü yürütlmanın yarattığı yakın saha depremlerinin düşey ivmeler açısından etkileri deprem kayıtlarında kendisini göstermiştir. TBDY-2018 yönetmeliğinde düşey tasarım spektrumu sabit deplasman bölgesinin başladığı kısımdan itibaren değerlendirilmeye alınmadığından, düşey yer hareketi ancak tasarım spektrumlarının 3sn değerine kadar çizdirilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde AFAD 2708 ve 2718 nolu İslahiye kayıtlarında yüksek yatay ivme değerlerinin sırasıyla yaklaşık olarak %90'ı ve %83'üne karşılık gelmektedir. Yüksek düşey yer ivmelerinin olumsuz etkileri bina hasarlarının yanı sıra prekast endüstriyel yapılarda saha incelemelerinde gözlemlenmiştir.

Bu çalışma kapsamında değerlendirilen bina tipi yapılar düşünüldüğünde spectral ivme değerleri yardımcı ile çizilen tasarım spektrumu ve kayıtların davranış spektrumlarının kıyaslanması ise inşaat mühendisleri için 6 Şubat depremlerinin karmaşık yapısı düşünüldüğünde kısıtlı da olsa önemli bulgular sunmaktadır. Tasarım spektrumu değerlerinin DD-2 ve DD-1 seviyelerinde aşılması yaygın kanının aksine doğru bir plan düzeni ve kapasite spektrum prensiplerine göre tasarlandığında toptan göçmenin ortaya çıkışının yaşanan kayıplara göre daha az olması gerektiğini işaret etmektedir.

Yerin en büyük hız değeri olarak ifade edilen (PGV) ve en büyük yer ivmesi (PGA) değerleri TBDY-2018 yönetmeliğinde lokasyon bazlı elde edilmesine rağmen bina tipi yapıların hiçbir tasarım aşamasında kullanılmamaktadır. Bu açıdan yazar güçlü yer hareketi parametreleri arasında yer alan bu iki parametreyi Avrupa deprem yönetmeliğleri ve Japon deprem yönetmeliğleri ile bir kıyaslama yapılabilmesi amacıyla Çizelge 4'te sunmuştur. Bir

algoritma eşliğinde daha önce paylaşılan PGV tabanlı sarsıntı haritalarında Japon deprem yönetmeliğinde yer alan ikinci deprem seviyesi olarak tanımlanan tasarım depremi değerine ulaştığı görülmektedir[21].

*Çizelge 4 - Güçlü yer hareketi parametreleri*

İstasyon	Parametre	'PGA(m/s <sup>2</sup> )'	'PGV(cm/s)'	'PGD(cm)'	'Acc. RMS(cm/sec <sup>2</sup> )'	'Arias Intensity(m/sec)'	'SI(cm)'	'Brack. Duration(sec)'
4615	Doğu-Batı	5.56	131.20	64.60	59.08	5.87	4653.35	32.11
	Kuzey-Güney	5.85	141.10	91.70	57.57	5.57	4475.45	32.11
	Düsey	6.56	75.80	37.40	40.12	2.71	2603.71	32.11
4616	Doğu-Batı	4.29	86.50	73.60	47.10	3.73	3311.96	20.68
	Kuzey-Güney	6.10	95.60	56.40	61.88	6.44	4988.08	20.68
	Düsey	3.88	24.20	13.60	35.38	2.10	2155.83	20.68
3123	Doğu-Batı	5.82	98.70	92.80	61.06	7.46	5333.57	40.85
	Kuzey-Güney	6.52	186.80	63.70	68.03	9.26	6272.72	40.85
	Düsey	8.41	52.40	17.80	48.05	4.62	3724.17	40.85
3129	Doğu-Batı	11.99	75.90	76.50	94.76	17.97	10312.03	29.28
	Kuzey-Güney	13.52	171.30	51.30	111.12	24.71	13095.61	29.28
	Düsey	7.17	42.60	22.40	57.18	6.54	4834.30	29.28
3132	Doğu-Batı	5.08	52.00	67.30	46.59	4.34	3554.91	22.57
	Kuzey-Güney	5.01	67.40	31.70	42.78	3.66	3128.62	22.57
	Düsey	3.56	34.40	12.50	30.25	1.83	1860.17	22.57
3143	Doğu-Batı	3.46	104.40	90.60	38.39	2.48	2437.62	25.72
	Kuzey-Güney	3.78	124.80	125.60	40.06	2.70	2597.51	25.72
	Düsey	3.81	27.70	19.30	31.12	1.63	1779.16	25.72
3145	Doğu-Batı	6.93	157.80	125.40	60.06	6.50	4936.21	40.64
	Kuzey-Güney	5.92	116.50	125.80	45.99	3.81	3307.39	40.64
	Düsey	6.10	65.20	32.00	41.16	3.05	2800.32	40.64
2712	Doğu-Batı	5.93	110.10	70.70	76.62	7.24	5887.46	33.90
	Kuzey-Güney	5.55	84.70	108.00	69.93	6.03	5133.45	33.90
	Düsey	3.14	26.70	14.60	40.44	2.02	2258.04	33.90
2713	Doğu-Batı	6.31	116.80	114.30	59.63	4.30	4000.33	26.05
	Kuzey-Güney	6.54	80.50	83.90	59.47	4.28	3984.74	26.05
	Düsey	5.93	62.80	44.30	42.57	2.19	2413.08	26.05

## 4. BİNA HASARLARINA YÖNELİK YAPILAN GÖZLEMLER

### 4.1. Betonarme Konut Tipi Binalar

Depreme dayanıklı binaların inşa edilmesine yönelik Türkiye'de yürütülen ilk çalışmalar 1939 Mw=7.8 olan Erzincan depremi sonrasında ortaya çıkmıştır. Son yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelen en büyük depremler arasında yer alan 1939 Erzincan depremi yapıların belirli kurallar çerçevesinde tasarlanması gerekliliğini göstermiş ve hedeflenen amaçların sağlanması için asgari yasal sınırların belirtildiği yöneliklik Erzincan depreminden sonra 1940 yılında yayınlanmıştır. İlerleyen süreçlerde gerekli güncellemler sonrasında Türk deprem yönetmeliği belirli aralıklar ile güncellenmiştir. Amerika'da bir milat olarak 1971 San Fernando depremi sonrasında gözlemlenen hasarlara yönelik, betonarme yapılarda 1970'li yılların ortalarından başlayarak sünek davranış temelli tasarım ilkeleri için uyulması gereklili olan detaylandırma kuralları deprem yönetmelikleri ve ilgili standartlarda yerini almaya başlamıştır[23]. Deprem yönetmeliklerinin içerikleri bilimsel araştırmalar ve gözlemler ışığında can ve mal kayıplarını azaltırırken, binlerce insanın hayatını kurtarmıştır. 1999 Kocaeli Depremi, 2011 Van Depremi, 2020 Elazığ ve İzmir Bayraklı depremlerinde yaşanan kayıplar ise karar verici mekanizmaya afet yönetimi ve zararların azaltılmasına yönelik alınması gereklili önlemler hakkında doneler sunmuş ve

daha büyük ölçekte yaşanabilecek kayıpların habercisi olmuştur. 6 Şubat 2023 depremleri sadece Türkiye'de değil dünyada etkilediği alan ve göstermiş olduğu karmaşık kaynak özelliklerinden dolayı son 35 yıl içerisinde yaşanan depremlerden farklı özellikler içermektedir.

Ana şok sonrası ortaya çıkan moment büyülükleri yüksek değerlere sahip artçı depremler hasar görmüş olan yapıların göçme olasılığı açısından riskli hale getirirken, toptan göçme performans seviyesine veya göçmenin önlenmesi performans seviyesine yaklaşmıştır. Merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan  $M_w=7.6$  olan ikinci deprem can ve mal kaybının artışında etkin rol oynamıştır. Çalışmalar kapsamında ilk olarak sırasıyla hasar ve kayıpların yoğun olduğu bölgeler arasında Gaziantep'e bağlı olan Nurdağ, İslahiye ve Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçeleri saha incelemeleri için ziyaret edilmiştir. Takip edilen günlerde ise İskenderun, Antakya merkez, Gaziantep merkez, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Kahramanmaraş merkezde incelemelerde bulunulmuştur. Gaziantep'in ilçelerinde yürütülen ilk gün çalışmalarında toptan göçmeye maruz kalan binalarda arama-kurtarma çalışmaları öncelikli olarak Nurdağı ve İslahiye'de yürütüldüğü gözlemlenmiştir. Gaziantep'e bağlı Nurdağı ilçesinde yapısal sistemlerin benzer hasarlara sahip olduğu gözlenmiş ve kırsal kesimde yer alan az katlı binaların çoğunun mühendislik hizmeti almadığı, usta ve kalfalar tarafından inşa edildiği yerel halk tarafından bildirilmiştir. Bu çalışma kapsamında depremin ilk günlerinde ve sonrasında yazar tarafından çekilen fotoğraflar yardımcı yapı hasarları irdelenecektir. Depremin ilk günlerinde yapılan saha gözlemleri Gaziantep'in Nurdağ ilçe merkezinde yer alan tekil ve mühendislik servisi almamış olan az katlı binalarda gerçekleştirılmıştır. Aynı bölgede çok katlı yapılarda yapısal ve yapısal olmayan hasarlar belirgin olarak gözlenmiştir. Deprem yönetmeliğinin donatı detayları ve eleman boyutlarını yerine getirmeyen binalar kırsal kesimde toptan göçmeye maruz kalmıştır. Bina stığının yaşılmış olması ve günümüz modern standart şartlarını sağlamayan kuvvetli kiriş zayıf kolon yaklaşımları ve kapasite korunumu ilkelerini dikkate almayan sistemler ve yapısal elemanları toptan göçmelerin ortaya çıkmasında önemli bir etki yaratmıştır.



*Şekil 18 - Kırsal kesimde az katlı yapılarda gözlemlenen toptan göçme ve ilçe merkezinde sıkılıkla rastlanan ağır hasarlı binalar*

Betonarme yapılarda yer alan dış cephe kaplamaları ve Türkiye'de yaygınca kullanılan binaları çevreleyen dolgu duvarlar deprem sırasında insan hayatını tehdit edecek seviyede düzlem dışı davranışa bağlı olarak yaralanma, can ve mal kaybına sebep olacak şekilde hasarlar yaratmıştır(Şekil 19). Dolgu duvar hasarları, çatılara montajlanmış su ısıtmakta

*6 Şubat 2023 Depremleri ve Saha Gözlemlerine Dayalı Bina Hasarları Hakkında ...*

kullanılan güneş enerji sistemlerinin devrilmesinden dolayı cadde kenarlarına park edilmiş araçlar kullanılamaz hale gelerek bölgede ekonomik kayıplara neden olmuştur. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dolgu duvarların düzlem dışı davranışından dolayı dar sokaklarda arama kurtarma faaliyetleri sekteye uğramıştır. Yazarın depremin ilk günlerinde yaptığı tespitler sırasında fotoğrafladığı bu durum, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği gece geç saatlerde elektrik verilemeyen saatlerde problem yaratmıştır (Şekil 20).



*Şekil 19 - Dolgu duvarların düzlem dışı davranışına bağlı yapısal olmayan hasarlar*



*Şekil 20 - Kahramanmaraş Dulkadiroğlu bölgesinde 2. gün sonunda mevcut durum ve arama-kurtarma faaliyetleri*

Doğru bir taşıyıcı sistem düzenlemesinin önemi ve yapısal davranışına hakim yetkin mühendisler tarafından tasarlanan veya güçlendirilen binalar deprem bölgesinde ayakta kalmayı başardığı ve deprem yönetmeliğinde hedeflenen kontrollü hasar performans seviyesini sağlamıştır. Ağır hasarlı veya yıkılan binalar incelendiğinde ise mimari ve ticari kaygılarla doğru bir yapı düzenlemesinden uzak yapısal sistemler görülmüştür. Düşey taşıyıcı elemanlardan kolon ve perde duvarların kat planlarında geliş gizel yerleştirildiği, düzgün bir aks sistemine sahip olmayan sistemler ve kolonların uzun kenarlarının sadece belirli bir yöne doğrultulandırıldığı anlaşılmıştır. Bu durum planda düzensizlikler arasından burulma düzensizliği yaratarak yapısal sistemin ileri seviyede hasar almasına neden olduğu gözlemlenmiştir. Uzun süre tekrarlı yük'lere maruz kalan ve planda düzensizliklere sahip binalarda burulmanın yaratmış olduğu hasarın artışı veya büyütme etkileri çoklu deprem etkisi altında hasar durumunu artttırduğu düşünülmektedir. Bu durum Gemici[27] tarafından

da yapılan bir çalışmada düzgün bir grid sisteme sahip olmayan yapılara dair irdelemelerde de dile getirilmiştir.

Saha gözlemlerinde bu durumun en bariz halini yumuşak kat ve zayıf kat etkilerine bağlı ortaya çıkan yapısal hasarlar olarak belirlenmiştir. Deprem sırasında yassı kadayıf tarzı toptan göçme gösteren binalar detaylı olarak incelendiğinde deneyimli bir mühendislik bakış açısından ziyade taşıyıcı sistemin mimarların tercihleri doğrultusunda şekillendirilmesinin irdelenmesi gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde inşaat mühendislerinin inşaat sektöründe rekabetçi ticari ortamın bir sonucu olarak iş tanımlarının ve mesleki yetkinliklerini projelere yansıtamamalarının altında yatan nedenler karar verici mekanizma tarafından yeniden değerlendirilmelidir.



Şekil 21 - Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde yumuşak kat hasarı ve toptan göçme sonrası vatandaşlar tarafından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri

Kırıkhan ve Hassa'da yürütülen saha ziyaretlerinde bölgede gözlemlenen bina hasarlarının afet bölgesinde hakim olan hasar dağılımına benzer bir eğilim gösterdiği belirlenmiştir. Betonarme binalarda yumuşak kat hasarı dışında farklı tipte taşıyıcı elemanlarda ve dolgu duvarlarda ağır hasarlar gözlemlenmiştir. Sahada yürütülen çalışmalarda toptan göçme sonucu önemli kayıplar yaşanmıştır (Şekil 25a).



Şekil 22 - Hassa bölgesinde (a) toptan göçmeye maruz kalmış bina (b) yumuşak kat hasarı



Şekil 23 - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yumuşak kat hasarı ve binalarda toptan göçme

Kırıkhanda yürütülen saha ziyaretlerde afet bölgesinin genelinde gözlemlenen hasar dağılımına benzer bir dağılımın ortaya çıktığı belirlenmiştir. Betonarme binalarda yumuşak kat hasarı dışında farklı tipte taşıyıcı elemanlarda ve dolgu duvarlarda ağır hasarlar gözlemlenmiştir (Şekil 24).



Şekil 24 - Hatay Kırıkhanda yumuşak kat hasarı ve toptan göçmeye maruz kalan binalar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yazarında içerisinde bulunduğu saha inceleme ekibi tarafından yürütülen detaylı inclemelerde hafif hasarlı olarak sınıflandırılmış yapının yanında bulunan yıkılan yapının yaratmış olduğu kırış hasarı Şekil 25'te gösterilmiştir.



Şekil 25 - Samandağ ilçesinde hafif hasarlı binanın (a) ön cephesi ve (b) yan parselde yer alan binanın çarpması sonucu arka cephesinde yapısal elemanlarda oluşan hasarlar



Şekil 26 - (a) Asmolen döşeme hasarı (b) Yapısal düzenleme sonucu oluşan kolon hasarı

Dösemeler düzlem içi davranış açısından yeterli dayanıma sahip olurken deprem yüklerinin düşey taşıyıcı elemanlara taşınması ve dağıtılmrasında önemli rol üstlenen yapısal elemanlardır. Deprem bölgesinde yaygın olarak kullanılan alan bulan döşeme tipleri arasında yaygın kullanılan asmolen dösemeler yer almaktadır. Asmolen dösemeler zayıf bağlantılarla sahip olması yanında kat seviyelerinde yapım tekniğinden dolayı ince 5-7 cm aralığında döşeme kalınlığına sahip ve düzgün yük transferi için gerekli olan yeterli düzlem içi dayanım koşulunu sağlamakta problem yaratan sistemlerdir. Saha gözlemlerinde asmolen döşeme kaynaklı hasarlar yaygın olarak gözlemlenmiştir. Bölgede yer alan çekirdek perdelerin

kullanıldığı binalarda asmolen döşeme tabir edilen dişli döşemelerin kullanımından dolayı perdelerin çevrelerinde ciddi hasarlar gözlemlenmiştir. Deprem yönetmeliğinde her ne kadar tek doğrultuda çalışan asmolen döşemelerin kullanımı belirli koşullara bağlı olarak sınırlanmış olsada iki doğrultulu döşemelerde halen pratikte inşaat sektöründe yaygın kullanım alanı bulduğu deprem bölgesinde de gözlemlenmiştir. Asmolen döşemelerde ayrıca dar kolonlara geniş kırısları oturtulmasına çalışmak gibi olumsuz etkiler yaratacak durumlar gözlemlenmiştir (Şekil 26). Gaziantep Nurdağı ve İslahiye bölgelerinde döşeme hasarının gözlemlendiği binalarda ayrıca asma katın yaratmış olduğu olumsuz etkilerde göze çarpmaktadır.

Doğu bir şekilde düzenlenmemiş taşıyıcı sisteme sahip binalarda perdeler ve kolonlar atanan taşıyıcı çerçevelerde gelişő güzel olarak yerleştirilmekte ve düzgün bir aks yerleşimine sahip olmayan yapısal sistemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kolonların uzun kenarlarının genellikle belirli bir doğrultuya baktığı binalarda benzer hasar eğilimleri gözlemlenmiştir (Şekil 26b).

## **4.2. Hastane Hasarları**

### **4.2.1. Betonarme Hastane Binaları**

Depremden sonra enkaz altından çıkarılan ve depremde yaralanmalar geçiren insanların kurtarılmasında Sağlık Hizmetlerinin eksiksiz verilmesi hastanelerin işlevsellliğini koruması sayesinde sağlanabilir. Bu yüzden depreme dayanaklı hastane binalarının taasımı için bina önem katsayı konut tipi yapıların bir büyük katı olarak deprem yönetmeliğinde yer almaktadır.

Yürüttülen saha incelemelerinde bölgede bulunan geleneksel yöntemlere göre inşa edilmiş olan Kahramanmaraş, Antakya ve İskenderun illerinde bulunan özel hastanelerin birçoğu ileri seviyede hasar veya göçme bölgésine ulaşmış olduğu belirlenmiştir. Kahramanmaraş bölgesinde yer alan özel hastanelerden Megapark ve Vatan hastaneleri depremin en kritik saatlerinde almış oldukları yapısal ve yapısal olmayan hasarlarla kullanılamaz hale gelmiştir (Şekil 27). Okuyucu daha detaylı resimler ve hasar değerlendirmesi için yazının Hastaneler hakkında yayınlanmış olduğu yaynlara başvurabilir. Ağır hasar alan illerden biri olan Kahramanmaraş'ta birçok özel hastane ağır hasar alıp hizmet veremezken tarihsel süreçte şehrin eski yerleşim yerlerinden olan Oniki Şubat İlçesi Mimaroba'da inşa edilmiş olan Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ilk müdahalelerin yapıldığı hastaneler olmuştur

Erzin bölgesinde konut tipi yapılarda afet bölgesinde ilan edilen diğer illere göre hasar sınırlı seviyelerde kalmasına rağmen Erzin Devlet Hastanesinde ortaya çıkan yapısal olmayan eleman hasarları hastanenin deprem sonrasında işlevsellliğini kaybetmesine neden olmuştur. Geleneksel hastane binaları arasında olan Erzin ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde gözlemlenen yapısal hasar yanında yapısal olmayan hasarlar geleneksel yöntemlere göre tasarlanmış bu iki hastanede işlevselligin kaybına neden olmuştur. Bu iki hastanede ilk günden itibaren hastalar kurulan sahra hastanelerine taşınmalarına neden olmuştur. İşlevsellik kaybına uğramış olan Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzin Devlet Hastanesi herhangi bir yıkımın ortaya çıkmamasından dolayı deprem yahut Hatay Dörtyol Hastanesi ile birlikte acil müdahale anlamında önemli bir yükü

üstlenmiştir. Hastanelerde gözlemlenen yapısal hasarlardan çok yapısal olmayan hasarlar ve çalışanların deprem sonrası içerisinde bulunduğu psikoloji nedeni depremin ilk haftasında hastane personeli sahra hastanelerinde hizmet vermeye devam etmiştir. Erzin Hastanesinde kurulan sahra hastanesi şu anda konteyner hastane olarak bir dönüşüm yaşamıştır (Şekil 28).



Şekil 27 - 6 Şubat Pazarcık depreminden sonra kullanılamaz hale gelen (a) Megapark ve (b) Vatan hastaneleri



Şekil 28 - Erzin Devlet Hastanesi (Sol) ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

#### **4.2.2. Deprem Yalitimli Hastane Binalari**

Deprem yalıtım sistemleri 1970 yılından bu yana teknolojinin geliştiricilerinden olan ülkeler arasında yer alan Japonya, Amerika, İtalya ve Yeni Zelanda'da yaygın kullanım alanı bulmuştur [28]. Ülkemizde ise son yıllarda kullanımı Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda 100 yatak veya üzeri inşa edilecek hastane binalarında deprem yalıtıminin uygulanması şartı ile artış göstermiştir [29]. Deprem yalıtım sistemleri tek bir tip cihazın farklı boyut ve özelliklerde veya birkaç tip farklı yalıtım cihazının birlikte kullanılması ile uygulamada kullanılabilir. Deprem bölgesinde yer alan hastanelerde biri yerli olmak üzere üç farklı üretici tarafından 11 hastane binasında deprem yalıtılmış teknolojisinin uygulandığı belirlenmiştir. Deprem yalıtımlı hastanelere ziyaretler gerçekleştirilmiştir (Şekil 29). Ziyaret edilen hastanerden birkaçı inşa aşamasında olan yalıtımlı hastane binaları (Şekil 30) yanında depremi deneyimlemiş hastanelerde yapıların deprem performansı incelenmiştir. Tüm hastanelerde sarkaç tipi sürtünmeli deprem yalıtım cihazları kullanılmıştır. Toplamda 10 hastanede sürtünme yüzeyi olan cihazlar kullanılırken sadece Adana Şehir Hastanesinde dört yüzeyli sürtünme tipi sarkaç cihaz kullanılmıştır ve bölgede yer alan en çok yatak kapasitesine sahip sağlık tesisiidir. Adana'nın diğer afet bölgesinde yer alan Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e nispeten daha az etkilenmesinden dolayı ağır hasarın odaklandığı şehirlerden Adana ve Kayseri'ye hasta transferleri gerçekleştirilmiştir.

Malatya Battalgazi, Hatay Dörtyol ve Elbistan Devlet Hastanesinde kullanılan deprem yalıtılmış çift yüzeyli sürtünme tipi sarkaç deprem yalıtılmış cihazları başarılı uygulamaları ile hasarın kozmetik seviyelerde kalmasına neden olmuştur (Şekil 31). Fakat Doğanşehir ve Malatya Kadın Doğum Hastanelerinde yeterli sismik boşluğun sağlanmamasından dolayı binalarda yapısal olmayan hasarlar ortaya çıkmıştır. Yazar hazırlamış olduğu Kahramanmaraş depremleri özelinde deprem yalıtımlı ve geleneksel hastanelerin performansı üzerine hazırladığı çalışmaları ile farklı yayınlar kapsamında daha detaylı olarak okuyucuya aktarılacaktır.



*Şekil 29 - Afet Bölgesi ilan edilen illerde ziyaret edilen deprem yalıtımlı hastanelerin yerleri ve ana sok olarak tanımlanan Şubat 2023 depremlerine göre haritalandırılması*



Şekil 30 - Kahramanmaraş ilinde inşası devam eden deprem yalitimli hastane binasının inşa süreci (Fotoğraflar TIS firması izniyle firmanın proje kataloglarından ve uydu görüntülerinden alınmıştır)



Şekil 31 - Malatya Battal Gazi(Sol), Hatay Dörtyol (TIS firmasının izni ile resimler proje) ve Elbistan Devlet Hastanesi (Drone resimleri Kahramanmaraş Valiliğinin izni ile websitesinden alınarak kullanılmıştır)

#### 4.3. Tescilli Kültür Varlığı Statüsünde Yapılarda Ortaya Çıkan Hasarlar

Gaziantep kalesi depremin ilk gününde konumundan dolayı hasar durumu kolaylıkla gözlemlenmiş olarak tespit edilen kültür varlıklarından bir tanesi olmuştur. Yerel halk ile yürütülen görüşmelerde hasarın aşırı olarak restorasyon ve yenileme çalışmaları yapılan bölgelerde ortaya çıktıgı belirlenmiştir (Şekil 32).



Şekil 32 - Gaziantep Kalesi depremlerden sonra yaşanan hasarlar

Hatay ili sınırları içerisinde geçmişen günümüze tarihe ışık tutan bir çok tescilli ve Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmeyi bekleyen birçok yapı depremde ağır hasar görmüştür. Kültür varlıklarını ile ilgili Hatay'da hasarın yoğunlaştığı bölgelerden bir tanesi Kurtuluş

## *6 Şubat 2023 Depremleri ve Saha Gözlemlerine Dayalı Bina Hasarları Hakkında ...*

Caddesidir. Kurtuluş caddesinde ana cadde dışında iç kısımlara erişim toptan göçen yiğma binalardan dolayı zorlukla sağlanmıştır (Şekil 33).



Şekil 33 - Antakya Kurtuluş Caddesinde tescilli kültür varlıklarında yiğma yapı hasarları

### **4.4. İbadethanelerde Gözlemlenen Hasarlar**

Birçok depremde gözlemlendiği gibi narin yapısal sistemler olan cami minareleri ve taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan duvarlar hasarları depremlerin ve artçıların büyüklüklerinin etkisi ile Hatay Hassa, Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri sınırlarında ibadethanelerde gözlemlenmiştir (Şekil 34).



Şekil 34 - İbadethanelerde gözlemlenen taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yiğma duvar hasarları

#### 4.5. Ulaştırma Ağlarında Ortaya Çıkan Hasarlar

Deprem bölgelerinde acil müdahalenin yapılabilmesi için şehirler arasında bağlantı yolları ve köprüler afet bölgesi için şehirlerin can damarlarını oluşturmaktadır. Depremin ilk günlerinde üste geçit olarak kullanılacak köprü tabliyesinin yolu kapatması ve karayollarında deprem sonrasında oluşan hasarlardan dolayı ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir (Şekil 35).



Şekil 35 - Karayollarında depremin ilk günlerinde ortaya çıkan deprem hasarı

#### 4.6. Deprem Sonrası Yapılan Geoteknik Değerlendirmeler

Sivrişema Adıyaman Gölbaşı ve Hatay'ın İskender'un ilçesinde özellikle Atatürk Bulvarı ve Çay mahallelerinde kum kaynamaları şeklinde gözlemlenmiştir. Limanda ayrıca gözlemlenen su taşkı, boru hatlarında yaşanan önemli hasarlarda alt yapı hizmetleri ile ilgili kesintiler ve salgın hastalık riski yaratmıştır. Adıyaman Gölbaşı'nda yerel zemin koşulları nedeni ile yaşanan yapı temellerinde rıjît dönümleri nedeni ile ortaya çıkan bina hasarları göze çarpmaktadır. Bölgede yer alan Kayı Apartmanında gözlemlenen rıjît dönme nedeni ile diğer bir binanın üzerine yatması ile 6 Şubat deprem çiftinin yaşandığı bölgede geoteknik açıdan önemli sembol bina hasarlarından olmuştur (Şekil 36). Bölgede yer alan binalarda dikkatli incelemeler ve ölçümler işliğinde birçok binada zemin kaynaklı dönme ve oturmomalara bağlı hasarların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Yan yatan ve ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri Adıyaman Gölbaşı bölgesinde bu çalışma yayını sürecindeyken devam etmektedir.

İskenderun Bölgesinde liman tarafında yaşanan su taşkıni ve yerel zemin koşulları nedeni ile kanalizasyon sisteminde ortaya çıkan hasarla kanalizasyon atıklarının suya karışmasının olumsuz etkileri gözlemlenmiştir (Şekil 37).

6 Şubat 2023 Depremleri ve Saha Gözlemlerine Dayalı Bina Hasarları Hakkında ...



Şekil 36 - Adiyaman ilinde yerel zemin koşullarına bağlı ortaya çıkan hasar ve oturmalar (Anadolu Ajansı)



Şekil 37 - İskenderun'da konteyner bölgesindeki başlayan yangın ve İskenderun limanında oluşan su taşkını

#### 4.7. Endüstriyel Yapı Tesislerinde Gözlemlenen Hasarlar

Deprem sonrasında bölgede yer alan endüstriyel tesisler belirli bir süre ile çalışanlarının veya çalışan yakınlarının kaybından dolayı Antakya ve Kahramanmaraş Organize Sanayi bölgelerinde üretime ara vermek zorunda kalmıştır. Çelik yapı sistemlerinde Antakya (Şekil 38). Yapısal hasar dışında yapısal olmayan ekipmanın hasar gördüğü ve fabrikanın ekipman kaynaklı üretime ara verildiği tespit edilmiştir. Kuru tahlil siloları ve sıvı yağ silolarına sahip firmalarda depolama tanklarında görülen farklı tipte hasarlar tespit edilmiştir (Şekil 39).



*Şekil 38 - Antakya OSB içerisinde yapısal sistemi çelik olan hasarsız üretim tesisi ve depremde elemanları hasar almış olan precast endüstriyel tesis*



*Şekil 39 - Endüstriyel tesislerde silolar ve precast elemanlarda gözlemlenen deprem hasarları*

## 5. SONUÇ

Türkiye depremselliğin yüksek olduğu bir coğrafyada yer almاسından dolayı 1939'dan bu yana yaşamış olduğu büyük depremlerde önemli kayıplar yaşayan bir ülkedir. Bir deprem ülkesi olmanın sorumluluğu ile doğru tasarım ve denetim mekanizmalarından geçmiş depreme dayanıklı yapıların bu coğrafyada inşa edilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan ve ardı sıra meydana gelen depremlerin ortaya çıkardığı deprem senaryosu, bugüne kadar üzerinde çalışılmış tehlike çalışmalarına göre beklenen depremin üzerinde bir büyülükte ve karmaşık kaynak özelliklerinde meydana gelerek büyük can ve mal kayıpları ile sonuçlanmıştır.

- Yapısal tasarımda mimari ve ticari kaygılarla, mühendislik öngörüsünden uzak sadece program çıktılarından ve deprem yönetmeliği şartlarını tam anlamıyla anlamadan hareket eden, mühendislik muhakemesinden uzak yapısal tasarımlara odaklanmak, depreme dayanıklı yapı tasarımları ilkelerini gözardı edilmesine ve projelerin yetkin olmayan mühendisler tarafından yapılmasına neden olmuştur.
- Gelişmiş ülkelerde uygulanan yetkin mühendislik yasasının eksikliği ve denetim mekanizmasında yaşanan sorunlar bölgede inşa edilmiş olan binaların statik ve mimari projelerinde gün yüzüne çıkmıştır.
- 6 Şubat depremlerde beklenenin üzerinde can kayıpları ve yapı hasarlarının ortaya çıkması gerçek bir laboratuvar olarak işlevselligé sahip deprem bölgesinde önemli dersler çıkarılmasını sağlamıştır. Ortaya çıkan hasarlar kaynak özellikleri, enerjinin yayılması, yapısal sistem sorunları, yerel zemin koşulları gibi birçok etkinin bir araya gelmesi ile yapıların toptan göçmesine veya ileri hasar seviyelerine ulaşmasına neden olmuştur.
- 6 Şubat 2023 depremlerde yaşanan acı kayıplar ayrıca şehir planlanması, yapısal sistem tasarımda mimarlar ve mühendilerin iletişim, projelerin inşa sürecinde bu iki meslek grubunun etkilerini, sahada denetim süreci ve onay aşamasının da içinde bulunduğu tüm paydaşların rollerinin karar verici mekanizma tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir.
- Yapısal sistem hasarları incelendiğinde bu çalışma kapsamında yönellilik, atım, deprem kaydının içerdiği itkiler, depremin süresi, betonarme binalarda basit detaylandırma problemleri, düşük kaliteli malzeme kullanımı, denetim ve lisanslama problemleri kısaca olarak özetlenebilir.
- 6 Şubat depremleri kaynak özellikleri ile yüzlerce istasyondan alınan deprem kayıtları yardımıyla ile dünya literatürüne önemli katkılarda bulunurken, çoklu fay kırılması, çoklu deprem etkisi ve tek depreme göre yürütülen sünek tasarım ilkelerinin bölgesel bazda değerlendirilmesi gerektiğini ve spekral parametreler dışında hızın dinamik davranışa katkısının parametrik etkilerinin ilişkilendirilmesi açısından mühendislik camiasına önemli soruları gündemi taşımıştır.
- 6 Şubat deprem çifti ve sonrasında bölgede yaşanan sismik aktivitede deprem yalıtımlı hastaneler geleneksel binalara göre uygulama hatalarına rağmen üstün performans göstererek pasif kontrol sistemleri anlamında toplumun artan ilgisi ile daha güvenli ve depremlere dirençli bir yapıya erişilmesinde etkin rol oynayabileceğini kanıtlamıştır. Bölgede toplamda 11 deprem yalıtımlı hastane, saha incelemeleri sırasında ziyaret edilmiştir. Deprem yalıtımlı hastane binalarında yalıtılm sisteminden bağımsız olarak sahada yapılan uygulama hatalarından dolayı yapısal olmayan elemanlarda hasarlar gözlemlenmiştir. Yapısal olmayan hasarlar deprem yalıtımlı hastanelerin deprem sırasında en çok ihtiyaç duyulan zamanda tam kapasite çalışmasının önünde bir engel yaratarak, işlevsellik kaybına neden olmuştur.
- Güçlü yer hareketi istasyonlarında kaydedilen Kahramanmaraş depremlerinden elde edilen yer hareketleri çift yönlü yırtılmanın yaratmış olduğu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Türkiye Deprem Tehlike Haritalarından elde edilen tasarım spektrumu ve 6 Şubat depremlerinde 200'ün üzerinde AFAD istasyonunda kayıt altına alınan ivme

kayıtlarıyla davranış spektrumları kıyaslandığında spektrumun sabit hız bölgelerinde pratikte kayıt seçiminde beklenilen yatay ivmelerin 2/3 katının üzerine çıktıgı gözlemlenmiştir. Yer hareketi kayıtlarının itki içeriği ve yüksek değerlere sahip düşey bileşenleri hasarın artmasında ve hasarlı binaların yıkılmasında etkin rol oynamıştır.

### Kaynakça

- [1] Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) (2023) 06 Şubat 2023 Pazarcık (Kahramanmaraş) Mw 7.7 ve Elbistan (Kahramanmaraş) Mw 7.6 Depremlerine İlişkin Ön Değerlendirme Raporu
- [2] Strateji, TC Cumhurbaşkanlığı, and Büyüce Başkanlığı. "Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporu." (2023).
- [3] Atlas HGM (2023) General Directorate of Mapping <https://atlas.harita.gov.tr/>. Accessed multiple times between 7 to 20 February 2023
- [4] Soysal, H., Sipahioglu, S., Kolçak, D., Altınoğlu, Y., 1981. Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu. TUBITAK, Proje no. TBAG 341, İstanbul, 86.
- [5] Duman, T.Y., Emre, Ö., 2013. The East Anatolian Fault: Geometry, Segmentation and Jog Characteristics Geological Society, London, Special Publications, 372, 495-529, 615 s.
- [6] KRDAE, 2023. Kahramanmaraş - Gaziantep Türkiye M7.7 Earthquake, 6 February 2023 (04:17 GMT+03:00) Strong Ground Motion and Building Damage Estimations Preliminary Report (v6), 42.
- [7] Arpat, E. ve Saroğlu, F., (1972). Doğu Anadolu Fayı ile ilgili bazı gözlemler ve düşünceler. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Ankara ss:44-50
- [8] Emre, Ö., Duman, T. Y., Özalp, S., Saroğlu, F., Olgun, Ş., Elmacı, H., Çan, T., 2016. Active Fault Database of Turkey. Bulletin of Earthquake Engineering, 1-47.
- [9] Herece, E., 2008. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Atlası. General Directorate of Mineral Research and Exploration. Special Publications. Ankara, Serial Number, 13, 359.
- [10] Saroğlu, F., Emre, Ö., Kuşçu, I., 1992. The East Anatolian fault zone of Turkey. Ann. Tecton. 6, 99–125.
- [11] Şengör, A.M.C., Görür, N., Saroğlu, F., 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zone of tectonic escape: Turkey as a case study. In: Biddle, K.T., Christie-Blick, N. (Eds.), Strike-Slip Deformation, Basin Deformation and Sedimentation. In: Spec. Publ., Soc. Econ. Paleontol. Mineral., vol.37, pp.227–264.
- [12] Barka A, Reilinger R (1997) Active tectonics of the Eastern Mediterranean region: deduced from GPS, neotectonic and seismicity data.
- [13] Ambraseys, N.N., 1989. Temporary seismic, quiescence: SE Turkey. Geophys. J. 96, 311–331.

- [14] Ambraseys, N.N. and Melville, C.P., 1995. Historical evidence of faulting in eastern Anatolia and northern Syria, Ann. Geophys. 38(3–4), 337–343.
- [15] Ambraseys, N.N., 2004. The 12th century seismic paroxysm in the Middle East: a historical perspective. Annals of Geophysics, Vol. 47, N. 2, 1-26. Arpat, E., Saroğlu, F., 1975. Türkiye'deki bazı önemli genç tektonik olaylar. TJK Bül. 18, 91–101.
- [16] Aksoy, E., İnceöz, M., Koçyiğit, A., (2007). Lake Hazar Basin: a Negative Flower Structure on the East Anatolian Fault System (EAFS), SE Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences Vol.16, 2007, pp. 1- TÜBİTAK
- [17] Hussain, E., Kalaycıoğlu, S., Milliner, C.W.D. et al. Preconditioning the 2023 Kahramanmaraş (Türkiye) earthquake disaster. Nat Rev Earth Environ 4, 287–289 (2023). <https://doi.org/10.1038/s43017-023-00411-2>
- [18] AFAD Deprem Kataloğu (2013-Günümüz), T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı, Çevrimiçi Deprem Kataloğu, <https://deprem.afad.gov.tr/event-catalog>.
- [19] Worden, C.B., E. M. Thompson, M. Hearne, and D.J. Wald (2020). ShakeMap Manual Online: technical manual, user's guide, and software guide, U. S. Geological Survey. <http://cbworden.github.io/shakemap/>. DOI: <https://doi.org/10.5066/F7D21VPQ>
- [20] Hancılar, U., C. Tüzün, C. Yenidoğan, M. Erdik, 2010. ELER Software-A new tool for urban loss assessment, Natural Hazards and Earth System Sciences, December 2010
- [21] Yenidogan, C.; Yokoyama, R.; Nagae, T.; Tahara, K.; Tosauchi, Y.; Kajiwara, K.; Ghannoum, W. Shake table test of a full-scale four-story reinforced concrete structure and numerical representation of overall response with modified IMK model. Bull. Earthq. Eng. 2018, 16.
- [22] İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye bina deprem yönetmeliği, TBDY-2018, Ankara, 2018.
- [23] Bertero, V. V., Mahin, S. A., & Herrera, R. A. (1978). Aseismic design implications of near-fault San Fernando earthquake records. Earthquake engineering & structural dynamics, 6(1), 31-42.
- [24] Park, Y. J., Ang, A. S., & Wen, Y. K. (1984). Seismic damage analysis and damage-limiting design of RC buildings. Civil Engineering Studies SRS-516.
- [25] Bertero, Vitelmo V. "Lessons learned from recent earthquakes and research and implications for earthquake-resistant design of building structures in the United States." Earthquake spectra 2, no. 4 (1986): 825-858.
- [26] Park, Young-Ji, AH-S. Ang, and Yi-Kwei Wen. "Seismic damage analysis and damage-limiting design of RC buildings." Civil Engineering Studies SRS-516 (1984).
- [27] Gemici B (2019) Investigation of the effect of structural grid discontinuity on the earthquake behavior of midrise RC moment frames. Master of Science Thesis. Izmir Institute of Technology (IYTE), Izmir, Turkey

- [28] Yenidogan, C., & Erdik, M. (2016). A comparative evaluation of design provisions for seismically isolated buildings. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 90, 265-286.
- [29] Yenidogan, C., 2021. Earthquake-resilient design of seismically isolated buildings: A review of technology. *Vibration*, 4(3), 602-647.
- [30] Yenidogan, C. Karma Deprem Yalıtım Sistemlerinin Deneysel Performans Değerlendirmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi*, 23(69), 767-779

ÖNBASK