

## **STAJYER HEKİMLER TARAFINDAN YAPILAN RADYOGRAFİ HATALARI**

### **RADIOGRAPHIC ERRORS MADE BY DENTAL STUDENTS**

**Ülkem AYDIN\***,

**Dilşat ALASYA\***,

**Murat ERDEM\***

#### **ÖZET**

Radyograf hataları, zaman kaybı ve maddi kayıplar yaratmakta ve gereksiz yere radyasyon alınmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, G.Ü. Dişhek. Fak. Radyoloji Kliniği nde stajyer hekimler tarafından çekilen radyograflerdeki hataların tiplerini ve anatomik bölgelere göre dağılımını inceleyerek, bu hataların ortadan kaldırılması için eğitim sürecini yönlendirecek noktaları belirlemeye çalışmaktadır. Bu amaçla, rastgele seçilen 1000 radyografi değerlendirilmiştir. Hatalar, çekim hataları, banyo hataları ve diğer hatalar olarak sınıflandırılmıştır. Değerlendirme sonucunda, radyograflerin %46.9 u hatalı bulunmuş, en çok görülen hata yerleştirme hataları, en çok hata yapılan bölge ise üst molar bölge olmuştur. Hataların sınıflandırılması, değerlendirmede kullanılan kriterler, değerlendirciler arasındaki farklılıklar ve benzeri birçok faktör, çalışma sonuçlarının kıyaslanması zorlaştırmaktadır. Buna karşın, çalışmamızda hata yüzdesinin açıortay teknigi ile yapılan diğer çalışmalarla göre düşük sayılabileceği, banyo hatalarının ise oldukça önemli yer tuttuğu gözlenmektedir. Ancak, elde edilen verilerden faydalansın, bu hataların azaltılmasını sağlayabilecektir.

**Anahtar Kelimeler:** Radyografi hataları, periapikal radyografi, artifakt

#### **SUMMARY**

Radiographic errors cause time loss and exposure to unnecessary radiation. The purpose of this study is to investigate the percentage and anatomical distribution of these errors to determine the points that may modify the education process. For this purpose, randomly selected 1000 radiographs were evaluated and errors were classified as exposure errors, processing errors and miscellaneous errors. 46.9% of the radiographs were found to be unacceptable. The most frequent error was placement errors and the most frequent anatomical site with erroneous radiographs was upper molar site. The criteria used, the classification of the errors and other factors make comparison difficult. However, the error percentage seems to be low among the investigations in which radiographs were exposed using bisecting technique, where processing errors were more important in our study. Evaluation of these data will make possible minimizing these errors.

**Key words:** Radiographic errors, periapical radiography, artefact

\* G.Ü. Dişhek. Fak. Oral Diagnoz ve Radyoloji BD

## GiRiŞ

Radyografi hataları teşhisi engelleyebilir veya yanlış teşhise yol açabilir, film tekrarlarıyla hastaların gereksiz radyasyona maruz kalmasına neden olur ve zaman kaybı yaratır. Film ve banyo solüsyonlarının gereksiz yere harcanması da maddi kayıplara neden olur. Bu sorunların ortaya çıkışını engelleyebilmek için radyografi ve banyo işlemlerinin kurallarına uygun şekilde yapılması gereklidir<sup>3,15,16</sup>. Ayrıca, sık rastlanan hataların belirlenmesi bu hataların ortadan kaldırılması veya azaltılması yönünde önemli bir adımdır. Bu nedenle, hekim veya stajyerlerin çektiği filmlerde bu hata tiplerini ve anatomik bölgelere göre dağılımını inceleyen çalışmalar yapılmıştır<sup>1,2,4-14</sup>.

Bu çalışmanın amacı, klinigimizde stajyer öğrenciler tarafından çekilen radyograflardaki hataların, hata tiplerine ve radyografi alınan bölgelere göre dağılımını inceleyerek bu hataların ortadan kaldırılabilmesi için eğitim sürecini yönlendirebilecek noktaları belirlemeye çalışmaktadır.

## GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma, G.U. Dişhekimliği Fakültesi Radyoloji Kliniği nde staj yapmakta olan 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin 1996-1997 öğretim yılında çektiği ve banyo ettiği 1000 adet periapikal radyografi üzerinde yapıldı. Değerlendirilen radyografiler, çekilen daimi diş radyografileri arasından rastgele seçildi. Radyografiler klinikte rutin olarak kullanılan konik kolimatör-lü cihazlarla (Chirana, Fransa, 65 kVp, 8 mA) açıortay tekniği kullanılarak çekildi ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi nce imal edilen solüsyonlar ile manuel olarak banyo edildi.

Radyografiler bir kişi tarafından, standart negatoskop üzerinde değerlendirildi ve teşhisi engelleme-mış olsa da tüm hatalar kaydedildi; radyograflar alt ve üst keser, kanin, premolar ve molar bölge olarak ayrı ayrı incelendi.

Hatalar, Patel in<sup>8</sup> sınıflandırması modifiye edile-rek gruplandırıldı:

1. Çekim hataları: cone-cut, yerleştirme hataları, açılma hataları (vertikal-horizontal)
2. Banyo hataları: banyo lekesi, densite hataları (düşük-yüksek)
3. Diğer hatalar

Diger hatalar başlığı altında hem çekim, hem de banyo işlemleri sırasında oluşabilecek zigomatik çikintının süperpozisyonu, filmin işin almaması, ters yerleştirilmesi gibi minor hatalar incelendi.

Radyografilerin başarılı kabul edilebilmesi için;

1. istenen tüm dişlerin tamamının ve en az 2 mm. periradiküler kemiğin izlenebilmesi,
2. Tek bir dişin görüntülenmesi istendiğinde mezial ve distalindeki dişlerin veya alveol kemiğin görülebilmesi,
3. Cone-cut olmaması
4. Dişlerin veya anatomik oluşumların süperpoze olmaması,
5. Boyutsal distorsyonun minimal olması
6. Densite ve kontrastın yeterli olması,
7. Filmler üzerinde banyo lekesi olmaması şartları arındı<sup>3,4</sup>.

## BULGULAR

Değerlendirilen 1000 adet radyografinin 531 i (%53.1) başarılı, 469 u ise (%46.9) hatalı bulundu. 1000 radyografide toplam 605 hata bulundu. Radyografilerin %35.8'inde tek hata, %8.7'sinde iki hata, % 2.4'nde üç veya daha çok hata vardı (ortalama 1.28 hata).

**Tablo I.** Hata tiplerinin yapılan tüm hatalara ve incelenen radyograflara oranı.

hata tipleri	sayı	% hatalara göre	% tüm rad. göre
çekim hataları	354	58.5	35.4
cone-cut	80	13.2	8.0
yerleştirme h.	158	26.1	15.8
açılıma h.	116	19.2	11.6
<b>banyo hataları</b>	<b>195</b>	<b>32.2</b>	<b>19.5</b>
densite h.	98	16.2	9.8
banyo lekesi	97	16.0	9.7
<b>diger hatalar</b>	<b>56</b>	<b>9.3</b>	<b>5.6</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>605</b>	<b>100</b>	<b>60.5</b>

Çekim hataları (%58.5) banyo hataları ve diğer hatalardan daha çok görüldü. Çekim ve banyo hatalarının hatalarının alt gruplarında ise en çok görülen hata, yerleştirme hatalarıydı (%26.1); bunu açılma hataları ve densite hataları izledi (Tablo 1). Açılama hatalarının %60.3'ünü vertikal açılma hatalarının, %39.7'sini horizontal açılma hatalarının oluşturduğu belirlendi. Densite hatalarının %54.1'i densitenin yüksek olması, %45.9'u densitenin düşük olmasıydı.

Diğer hatalar arasında zigomatik çıkışının süperpozisyonu dikkat çekmekteydi ve diğer hatalar kategorisinde yer alan hataların %53.6'sını oluşturmaktaydı. Bu hata üst premolar radyografilerinde yapılan hataların %5ini, üst molar radyografilerinde yapılan hataların %20.3'ünü oluşturuyordu.

Çekim hatalarının anatomik bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, yerleştirme hataları alt molar bölgede (%27.2), açılama hataları üst premolar bölgede (%29.3), cone-cut ise üst molar bölgede (%23.8) daha çoktu. En çok hata yapılan bölgeler üst molar (%24.5), üst premolar (%19.7) ve alt molar (%18.5) bölgeydi. Maksillada (%57.6), mandibulaya (%42.4) göre daha çok hata vardı. Çekim hatalarının anatomik bölgelere göre dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir.

**Tablo II.** Çekim hatalarının anatomik bölgelere göre dağılımı.

	cone-cut		yerleştirme		açılıma	
	sayı	yüzde	sayı	yüzde	sayı	yüzde
Üst keser	3	3.7	16	10.1	13	11.2
Üst kanin	-	-	1	0.6	13	11.2
Üst premolar	13	16.3	25	15.8	34	29.3
Üst molar	21	26.3	23	14.6	30	25.9
Alt keser	7	8.7	22	13.9	7	6
Alt kanin	3	3.7	3	2	1	0.9
Alt premolar	14	17.5	25	15.8	7	6
Alt molar	19	23.8	43	27.2	11	9.5
<b>TOPLAM</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>158</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>100</b>

## TARTIŞMA

Radyografilerde gözlenen hatalarla ilgili araştırmalarda %9.24 ile %74.52 arasında değişen hata oranları tespit edilmiştir<sup>1,2,4-13</sup>. Bizim çalışmamızda, incelenen radyografların %46.9'unun hatalı olduğu görülmüştür. Genel olarak, açıortay tekniği yapılan çalışmalar<sup>6,7</sup> paralel teknikle yapılan çalışmalar<sup>4,8,9</sup> daha fazla hata görülmektedir. Çalışmamızda da radyografilerin açıortay tekniği ile çekilmiş olması hata yüzdesini yükseltmiştir. Sonuçlarımız, bunlar dışındaki araştırma sonuçlarının (%36.9-%56) büyük çoğunluğu ile yakınlık göstermektedir<sup>1,2,6,11-13</sup>. Çalışmamızda bir radyografta ortalama 1.28 hata belirlendi. Önceki çalışmalarında radyografilerde ortalama 1.38-4 hata bulunmuştur. Bu sonuç, birçok çalışmanın sonucu ile benzer olmakla beraber (1.38-1.46), literatürde belirtilen değerlerin en düşüğündür<sup>1,6,7,12,13</sup>. Kullanılan cihazlar, kolimatör tipleri, film tutucu kullanımı ve banyo şartları ortaya çıkan hataları etkilemektedir<sup>1,4,6-9,11-14</sup>.

Hata tiplerinin sınıflandırılması ve değerlendirmeciler arasındaki farklılıklar da hata oranlarını etkilemektedir.

Mourshed<sup>6</sup>, hataları, hatalı film yerleştirme, hatalı vertikal açılama, hatalı horizontal açılama, cone-cut ve diğer hatalar olarak sınıflamış, Patel ve Greer<sup>8</sup> ise yukarıdaki sınıflamaya banyo hatalarını da eklemiştir. Paksoy ve Cebeci<sup>7</sup>, yanlış yerleştirme, yanlış vertikal açılama, yanlış horizontal açılama, cone-cut, 1. banyoda fazla kalmış, 1. banyoda az tutulmuş, 2. banyoda az tutulmuş ve çeşitli hatalar şeklinde sınıflama yapmışlardır. Biz de hataları çekim hataları, banyo hataları ve diğer hatalar olarak üç ana gruba ayırdık. Çekim hataları başlığı altında cone-cut, yerleştirme ve açılama (vertikal ve horizontal) hatalarının, banyo hataları başlığı altında banyo lekeleri ve densite (densitenin düşük ve yüksek olması) hatalarının diğer hatalar başlığı altında ise çeşitli minor hataların görülmeye sıklığını belirlemeye çalıştık. Patel ve Greer<sup>8</sup> ve Patel<sup>9</sup> çalışmalarında Wuehrmann'ın kriterlerine göre değerlendirme yapmıştır. Bizim çalışmamızda kullanılan kriterler ise Goaz ve White<sup>3</sup> ile Gound ve arkadaşlarından<sup>4</sup> alınmıştır. Radyografların başarılı olarak kabul edilmesinde kullanılan kriterler de hata oranlarını etkileyen faktörlere dendir.

Çalışmamızda çekim hataları, banyo hataları ve diğer hatalardan daha çok yer tutmuştur. Alt gruplarda ise en çok görülen hata, önceki çalışmaların çoğunda olduğu gibi, filmlerin yanlış yerleştirilmesi olmuştur<sup>5,6,8,9</sup>. Diğer bazı çalışmalarında da hatalı film yerleştirme en sık görülen hatalar arasında üst sıralarda yer almaktadır<sup>7,13</sup>. Hem operatöre, hem de hastaya bağlı faktörlerin bir araya gelmesi, film yerleştirme sırasında çok fazla hata ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda en sık görülen ikinci hata, açılama hataları olmuştur. Açılama hataları diğer çalışmalarda da genellikle en sık görülen ilk üç hata arasında yer almıştır<sup>2,5,6,8,12,13</sup>. Vertikal açılama hatalarının oranı 5.7-18 arasında olmuştur<sup>2,5-9,12,13</sup>. Buna göre, bizim çalışmamızda vertikal açılama hataları literatürde belirtilen değerler arasındadır. Horizontal açılama hatalarının ise paralel teknikle çekilen radyografilerde oldukça az görülen bir hata olduğu dikkati çekmektedir<sup>8,9</sup>. Cone-cut, birçok çalışmada en sık görülen üç hata arasında yer almaktadır<sup>6,6,8,9,12</sup>. Bizim çalışmamızda ise cone-cut tüm çekim ve banyo hataları arasında en az rastlanan olmuştur. Radyografilerin, ekspoz sahası geniş olan konik kolimatörlü cihazlarla çekilmiş olması, cone-cut yüzdesinin bazı çalışmalarla oranla düşük çıkışmasının nedeni olabilir. Ancak bu tip cihazlarda radyasyon dozunun daha fazla olduğu dikkate alınmalıdır.

Banyo hataları, çalışmamızda görülen hataların yaklaşık üçte birini oluşturmaktaydı. Diğer çalışmalarla banyo hatalarının oranı %10 ile %49.03 arasında değişmektedir<sup>1,7,9</sup>. Patel ve Greer<sup>8</sup> ise uygulanan kalite kontrol programına bağlı olarak banyo hatası görülmeyeğini belirtmiştir. Bazı çalışmalara ise banyo hataları dahil edilmemiştir<sup>1,6</sup>. Banyo hatalarının azaltılması için, filmlerin üreticinin önerilerine uygun şekilde banyo edilmesi ve otomatik banyo cihazı kullanılması gerekmektedir.

Çalışmamızda görülen diğer hatalar arasında, zygomatic çıkışının posterior diş köklerine superpoze olmasının hata yüzdesini yükselttiği belirlenmiştir. Bir çalışmada, 1. molar diş apekslerinin ortalama %20 sine, 2. molar diş apekslerinin %24 üne zygomatic çıkışının superpoze olduğu görülmüştür<sup>14</sup>. Çalışmamızda bu hata üst premolar dişlerdeki hataların %5 i, molar dişlerdeki hataların ise %20.3 üydü.

Çekim hatalarının anatomik bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, hatalı film yerleştirme çalışmamızda sırası ile en çok alt molar, alt ve üst premolar ve üst molar bölgede görülmüştür. Sıralama farklılığı bulunmasına rağmen bu bölgeler Mourshed<sup>6</sup>, Patel ve Greer<sup>8</sup> ve Patel in<sup>9</sup> çalışmalarında da en çok hatalı film yerleştirilen bölgeler olmuştur. Hastaların dil hareketleri ve bulantı reflekslerinin bu bölgelerde daha çok yerleştirme hatalarına neden olması mümkündür. Açılama hataları bizim çalışmamızda en sık üst premolar, molar, keser ve kanin bölgelerdeyken, Patel bu hatanın en çok üst kanin, alt anterior ve alt molar bölgede görüldüğünü bildirmektedir. Bu farklılık Patel ve Greer'in<sup>8</sup> çalışmada paralel teknik kullanılmış olmasından ileri gelebilir. Cone-cut, Mourshed<sup>6</sup> ve Patel ve Greer in<sup>9</sup> çalışmalarında en çok alt ve üst molarlar ile üst premolar dişlerde görülmüştür. Bizim çalışmamızda da üst ve alt molarlar ve alt premolar dişlerde cone-cut sık görülmüştür. Bu durum, posterior bölgeden radyografi alınırken dişlerin görülememesi ve buna bağlı olarak konun doğru ayarlanmasına bağlı olabilir.

En çok hata yapılan bölgeyi Patel<sup>9</sup> alt molar ve sonra üst molar, Collett<sup>1</sup> alt kanin ve premolar, Patel ve Greer<sup>8</sup> üst ve alt molar olarak belirtmiştir. Bizim çalışmamızda da en çok hata görülen bölgeler üst molar, üst premolar ve alt molar bölge olmuştur. Bazı farklılıklara rağmen, alt ve üst molar bölgelerin en çok hata yapılan bölge olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada en sık rastlanan hatalar yerlestirme, açılma ve densite hataları olmuştur. En çok hata yapılan bölgeler üst molar, üst premolar ve alt molar bölgelerdir ve maksillada mandibulaya göre daha çok hata olmaktadır. Stajyer hekimlerin pratik radyoloji eğitiminde radyografi çekimi ve banyo işlemleri sırasında çok yapılan hataların gözönüne alınması ve bunların önlenmesine yönelik kontrollü bir eğitim verilmesi faydalı olacaktır.

## KAYNAKLAR

- Collett WK. Intraoral radiographic errors in films submitted for orthodontic consultation. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 49: 370-372, 1980.
- Eliasson S, Lavstedt S, Wouters F, Ostlin L. Quality of intra-oral radiographs sent by private dental practitioners for therapy evaluation by the Social Insurance Office. *Swed Dent J* 14: 81-89, 1990.
- Goaz PW, White SC. *Oral Radiology, principles and interpretation*. The C.V. Mosby Co. St. Louis, 1994.
- Gound TG, DuBois L, Biggs SG. Factors that affect the rate of retakes for endodontic treatment radiographs. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 77: 514-518, 1994.
- Karakurumer K, Özden T, Par S, Doğan N. Açıortay (Bisection) tekniğiyle çekilen radyogramlarda görülen hataların incelenmesi. *AÜ Diş Hek Fak Derg* 17:191-193, 1990.
- Mourshed, F.A study of intraoral radiographic errors made by dental students. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 32: 824-828, 1971.
- Paksoy CS, Cebeci AR. Intraoral radyografilerde görülen hatalar. *AÜ Diş Hek Fak Derg* 19: 49-52, 1992.
- Patel JR, Greer DF. Evaluating student progress through error reduction in intraoral radiographic technique. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 62: 471-474, 1986.
- Patel JR. Intraoral radiographic errors. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 48: 479-483, 1979.
- Rumberg H, Hollender L, Oda D. Assessing the quality of radiographs accompanying biopsy specimens. *J Am Dent Assoc* 127: 363-368, 1996.
- Rushton VE, Horner K. A comparative study of radiographic quality with five periapical techniques in general dental practice. *Dentomaxillofac Radiol* 23: 37-45, 1994.
- Svensson B, Eriksson T, Kronström M, Palmqvist S. Quality of intraoral radiographs used for prosthodontic treatment planning by general dentists in the Public Dental Health Service. *Swed Dent J* 19: 47-54, 1995.
- Svensson B, Eriksson T, Kronström M, Palmquist S. Image quality of intraoral radiographs used by general practitioners in prosthodontic treatment planning. *Dentomaxillofac Radiol* 23: 46-48, 1994.

14. Tamse, A., Kaffe, I., Fishel, D. Zygomatic arch interference with correct radiographic diagnosis in maxillary molar endodontics. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 50: 563-565, 1980.
15. Turgut E. Film banyosu ve banyo hataları. *HÜ Diş Hek Fak Derg* 7: 277-283, 1983.
16. Turgut E. Periapikal radyografların çekimindeki teknik hatalar. *HÜ Diş Hek Fak Derg* 8: 45-50, 1984.

#### **Yazışma adresi**

Yrd. Doç. Dr. Dilşat Alasya  
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi  
Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı  
Bişkek cad. 84. sok. Emek-ANKARA  
Tel: +90 312 212 62 20