

GÜRPINAR (İSTANBUL) HEYELANLARINI ÖNLEMEDE DRENAJ GALERİLERİ

DRAINAGE GALLERIES TO PREVENT GÜRPINAR (İSTANBUL) LANDSLIDES

Süleyman DALGIÇ

İ. Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 34850 Avcılar - İSTANBUL

ÖZ: Gürpinar bölgesi heyelanları önlemek için, geçmişte değişik zaman ve kesimlerde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunuğu heyelanları önleme yöntemleri amacına ulaşmamış ve hareketler devam etmiştir. Gürpinar heyelanlarının ana nedenlerinden biri, yeraltısuunun oluşturduğu boşluk suyu basıncıdır. Bu alanlarda, ortamdan yeraltısuunu uzaklaştırmak için yapılacak kuyu ve drenaj galerileri ile heyelanların durayılıklarını artırlabileceği belirlenmiştir.

Drenaj galerilerinde Gürpinar formasyonuna ait killi ve silti çökellerde, yavaş ayrıılıp dökülen ve kumlu düzeylerinde hareteli zemin özelliği bulunmaktadır. Durayılık faktöründe göre drenaj galerilerinde kohezyonlu kesimlerde kazı esnasında aynada durayızlıklar ve sıkışmalar beklenmemetidir. Yeraltısuunun altında bulunan kohezyonsuz kesimlerde akıcı kum olayları diğer sorunları oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Heyelan, yeraltısu, drenaj, galeri, durayılık

ABSTRACT: Many investigators studied aim to prevent the Gürpinar landslides at the shore of the sea of Marmara. Most of these investigations did not solve this problem. The landslides continued to move. One of the triggers of the Gürpinar landslides is pore pressure caused by groundwater. In these areas, the wells and drainage galleries should have builded aim to the removing of groundwater. The method is a preventive of landslides, and causes the stability.

In the drainage galleries, the sandy levels of Gürpinar Formation cause the development of slides. Based on the calculations made for stability factor concept, it can be pronounced that cohesive soils along the drainage galleries may cause some stability problems at the tunnel face without considerable difficulties for the support control. The other problem which can be probably faced is a flow from the sand layer located below the ground water.


Keys Words: Landslide, groundwater, drainage galleries, stability

INTRODUCTION

Gürpinar bölgesinin Marmara sahilinde yer alan arazilerinin heyelan sorunları ile karşı karşıya olduğu bilinmektedir (Şekil 1). Bu durum yapılaşma aşamasında önemli durayılık sorunları yaratmaktadır. Bölgede, heyelan tehlikesi yüksek olan yerlerde, geçmişte bir çok önleme çalışmaları yapılmıştır. Ancak bunlardan yüzey drenaj çalışmaları, şev düzenlemesi, yük aktarımı, dolgu ve istinat yapıları kalıcı bir durayılık sağlamamıştır. Gürpinar dolaylarındaki çoğu heyelan sorunları, yeraltısuun düzeyinin yüzeye yakın olması, drenaj edilmemesi ve yeraltı suyunun oluşturduğu boşluk suyu basınçları ile ilişkili olmaktadır. Dolayısıyla heyelanlı bir alanı duraylı hale getirmenin koşullarından biri de, yeraltı suyunun

drene edilerek ortamdan uzaklaştırılmasıdır (Haneberg, 1990; Campbell, 1975; Sharp 1970; Sharp vd., 1972). Böylelikle ilksel özelliklerini kaybeden birimlerin, özellikle fisürlü killerin harekete geçmesi önlenmiş olmaktadır.

Gürpinar bölgesinde beş adet aktif heyelan alanı belirlenmiştir. Bu heyelanlar üzerinde değişik zamanlarda sondaj çalışmaları ve laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Bu çalışmalar ile heyelanlı alanlarda drenaj galerisi ve burları birbirine bağlayan kuyuların açılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bölgedeki drenaj galerilerinin kazısı sırasında zemin davranışları söz konusudur. Dolayısıyla drenaj galerilerinde olası zemin davranışları, kazı ve tahkimat çalışmaları ve kazılarda beklenen olası sorunlar bu çalışmanın ana konusunu oluşturmuştur.



Şekil 1. Büyükçekmece ile Küçükçekmece gölleri arasındaki bölgenin etkin heyelanlı kesimleri (siyah alanlar), (Arpat, 1999).


Figure 1. Between Büyükçekmece and Küçükçekmece lakes area in effect lands lide regions (black areas), (Arpat, 1999).

İnceleme alanında heyelanların drenaj galerisi yöntemiyle önlenmesi ile ilgili bir çalışma Geosan (1992) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, Dalyan heyelanı olarak adlandırılan, heyelan tehlikesi yüksek alan içinde kazı ve dolgu olarak iki ayrı aşamada gerçekleştirilen çalışmada 7 adet 9 ile 30 m., toplam 140 m., derinlikte keson kuyu ve en kesiti 1.85×1.10 m olan, 293 m. uzunlığında drenaj galerisi açılmıştır. Yapılan bu çalışma ile drenaj galerisinden 1,5 l/s su akışı olmuş ve heyelanlı kütle duraklı konuma geçmiştir. Drenaj galerisi boyunca, kayma düzlemlerinde, kumlu düzeylerde akma ve siltli killi düzeylerde galeri açılığının desteksiz ayakta kalma süresinin kısalığından dolayı duraysızlık sorunları ve galeri kesitinin dar olmasından kaynaklanan çalışma zorlukları ile karşılaşılmıştır.

İnceleme alanı ile ilgili en son çalışma Arpat, (1999) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Büyükçekmece ile Küçükçekmece (İstanbul) heyelanlarının genel özellikleri ve yarattıkları başlıca sorunlar incelenmiştir. Ayrıca, bölgenin deprem kaynaklarına yakınlığı göz önüne alınarak, kayma düzlemlerinde yüksek gözenek basıncı olmasını önleyici drenaj önlemlerinin alınmanın önemini üzerinde durulmuştur.

JEOLOJİK KONUM


Gürpinar bölgesinde, dik falezlerde görülen ve başlıca kum, silt ve kil ardalanmasından oluşan Oligosen yaşı Gürpinar formasyonu çökelleri bulunmaktadır (Şekil 2 ve Şekil 3). Gürpinar formasyonu arasında yer yer silttaşlı, kumtaşlı ve tüf ara tabakaları veya mercekleri bulunmaktadır. Gürpinar formasyonun bölgedeki ortalamama kalınlığı 200 m kadardır. Yapılan bölgelik incelemelerden daha alta Eosen'e ait kireçtaşları ile Paleozoik temele ait birimlerin varlığı bilinmektedir (Yüzer vd., 1988). Gürpinar formasyonunun daha üstünde Miyosen yaşı çökel birimleri bulunmaktadır. Miyosen yaşlı ilk birim Çukurçeşme formasyonudur. Bu formasyon, az tutturulmuş veya tutturulmamış çakılı kum tabakaları ile arada kil tabakaları veya merceklerinden oluşmakta ve birimin kalınlığı 20-30 m arasında değişmektedir. Bu birimin üstündeki Güngören formasyonu 20-25 metre kalınlığında, yeşilimsi gri, açık kahverenkli, ince kum mercekleri bulunan kil tabakalarından oluşur. Miyosen istifinde ayırt edilen en üst birim ise Bakırköy formasyonudur. Bakırköy formasyonu başlıca, beyaz, ince-orta tabakalı, arada yeşilimsi gri kil tabakaları bulunan 10-15



Şekil 2. İnceleme alanının jeoloji haritası.

Figure 2. Geology map of study area.

metre kalınlığında kireçtaşından oluşmuştur. Bu formasyonlara ait litolojiler az eğimli veya yataya yakın konumdadır. Ancak, tektonik hareketlerin etkisiyle yer yer Miyosen çökellerini kesen faylar bulunmaktadır. Bu faylara bağlı olarak oluşan heyelanların izleri birbirine az çok paraleldir.



Şekil 3. Heyelanjlı bir kesimin jeoloji enine kesiti.

Figure 3. Cross-section in landslide area.


YERALTISUYU DURUMU

Gürpinar formasyonuna ait kil ve siltler litolojik açıdan yeraltı suyu taşımaya elverişli olmayan bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte Gürpinar formasyonuna ait kil, silt ve kumlu düzeyler, üst katlarında bulunan suya doygun durumdaki Bakırköy ve Çukurçeşme formasyonundan fay, kırık ve heyelan düzlemleri boyunca beslenmektedir (Dalgıç ve Şenyuva, 1995). Nitelikim çalışma alanında Gürpinar formasyonunda yeraltısuyu üretimi için yapılan su kuyuları bu modeli desteklemektedir.

DURAYSIZLIKLARIN KONUMU VE DAĞILIMI

Çalışma alanı, genel olarak kuzey doğudan güney batıya veya batıya eğimli bir yamacın deniz kıyısına yakın kısmında yer almaktadır. Topografiada deniz kıyısına yakın yaklaşık kuzey - güney doğrultulu dik yarlar veya kırıya yakın falezler vardır. Bu dik yarların eteğinde, az çok paralel şeritler şeklinde, az eğimli düzlikler bulunmaktadır. Bölgenin bu ilginç morfolojik görünüşünü, başlıca, güney doğuya veya kuzey doğuya, 15-20 derece eğimli, ardalanınan kum, kil ve silt düzeyleri ile bu istifili kesen, kuzey güney doğrultulu fay düzlemlerine bağlı heyelan düzlemleri oluşturmaktadır.

Gürpinar dolayında oluşan (aktif) ve oluşması beklenen (potansiyel) kitle hareketlerinin boyutlarını, doğurduğu ve doğuracağı tehlikelerin sınırlarını ve alınacak korunma önlemlerini saptayabilmek için önceki çalışmaların önerdiği (Yüzer, 1995; Yüksel ve Dalgıç, 1995, Gökçeoğlu ve Aksoy, 1995) tehlike bölgeleri haritası hazırlanmıştır (Şekil 4). Haritanın hazırlanması sırasında litoloji, yapı, jeomorfoloji, hidrojeoloji ve jeome-



Şekil 4. Tehlike bölgeleri haritası.
Figure 4. Landslide hazard map.

kanik özellikler dikkate alınmıştır. Tehlike haritasında kullanılan tehlike oranları (yüksek, orta ve düşük) Türkyc heyelan bölgeleri haritasındaki kullanım ölçütleri (Yüzer, 1995) göz önüne alınarak hazırlanmıştır. İnceleme alanı içerisinde sahile yakın kesimler heyelan tehlikesi yüksek alanları oluşturmaktadır. Bu alanlarda Devebağırtan, Ayazma, Dalyan, Pekmez ve Armutlarla heyelanları bulunmaktadır. Heyelan tehlikesi en yüksek olan kesim ise Devebağırtan ve Ayazma heyelanıdır (Şekil 5 ve Şekil 6). Bu kesimlerdeki heyelanlara neden olarak fisürlerin varlığı, yeraltısu ve yamaçların % 30'dan (15°) fazla eğime sahip olması etkili olmuştur. Bu alanlarda yeraltısuyunu ortamdan uzaklaştırmak için drenaj galerilerine gereksinim olabilecektir. Kitle hareketi tehlikesi orta olan bölgelerde, yamaç eğiminin %15-30 (8-15°) ve pasif heyelanların bulunduğu alanlar belirlenmiştir (Şekil 7). Heyelan tehlikesi düşük alanlarda ise aktif heyelan zonlarından uzak bölgeler ve yamaç eğimin % 0-15 (8°) arasında bulunduğu alanlar gösterilmiştir.

DURAYSIZLIKLARIN MEKANİZMASI


İnceleme alanında, Bakırköy ve Çukurçeşme formasyonlarından beslenen Gürpınar formasyonuna ait litolojilerde suyun varlığı artmış ve oluşan yüksek boşluk suyu basınçları heyelanların oluşmasında temel faktörlerden birini oluşturmuştur.



Şekil 5. Heyelan tehlikesi yüksek Devebağırtan heyelani.
Figure 5. High landslide risky at Devebağırtan landslide.



Şekil 6. Heyelan tehlikesi yüksek Ayazma heyelani.
Figure 6. High landslide risky at Ayazma landslide.



Şekil 7. İnceleme alanında heyelan tehlikesi orta alanlar.
Figure 7. Medium landslide risky in the investigation area.

Başka bir yorumlama Tezcan vd., (1977) tarafından yapılmıştır. Bu yazarlar, Gürpinar formasyonu içerisindeki heyelanların yamaçlarda ve yüksek eğimli yerlerdeki, aşırı konsolide olmuş killi seviyelerin kayma

mukavemetlerinde zamanla meydana gelen azalmalar dolayısıyla meydana gelmiş olduğunu belirtmektedirler. Gürpinar'ın batı yamacı için geçerli olan bu duraysızlık mekanizması, doğusu için farklı özellikler sunmaktadır.

Nitekim, Yıldırım vd., (1996), bu alanlardaki duraysızlıkların, binaların temel zeminini oluşturan Güngören formasyonundaki killerinin aşırı şışme ve kayma mukavemetinin suyla temas etmesi durumundaki değişim özelliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir.

Gürpınar ve yakın çevresindeki heyelanlarla ilgili bölgelik yorumlama ise Arpat, (1999) tarafından sunulmuştur. Yazar, Gürpınar bölgesindeki heyelanların Marmara çöküntüsünün kabaca Pliyosen başlarında hızlı bir şekilde oluşmaya başlaması ve Pleistosen'de etkili olmaya başlayan buzul dönemlerinde vadilerin derine kazma aşamasındaki genişlemeleri ve vadiler derinleştiğçe, döklenen vadi yamaçlarında heyelanların meydana geldiğini ifade etmiştir.

Gürpınar bölgesindeki heyelanlar için belirlenen bu yorumlar aslında birbirlerini tamamlar niteliktir. Başka bir deyişle Gürpınar bölgesindeki heyelanların nedenlerini oluşturan parametrelerdir.

LABORATUVAR DENEYLERİ

Gürpınar formasyonun çeşitli derinliklerinden sağlanan örneklerde, bu makalenin yazarı tarafından yapılan likit ve plastik limit deneylerinde, sırasıyla % 70-80 ve % 30-33 değerleri elde edilmiştir. Bu değerler Birleştirilmiş zemin sınıflamasında çok plastik yağlı kıl (CH) sınıfına girmektedir. Örneklerin serbest basınç dayanımı $\sigma_c = 0.9-2.2 \text{ kg/cm}^2$ civarındadır. Bu değerler, orta ile sert kıl özelliğini göstermektedir.

Gürpınar formasyonun örselenmemiş killeri üzerinde drenajsız üç eksenli basınç deneyleri yapılarak makaslama dayanım parametreleri Toğrol (1967) tarafından belirlenmiştir. Toğrol (1967)'e göre iki farklı su içeriğinde efektif makaslama dayanım parametreleri:

$$w = \% 37.7 \quad cr = 40 \text{ kN/m}^2 \quad \phi_r = 17.5^\circ$$

$$w = \% 30.7 \quad cr = 40 \text{ kN/m}^2 \quad \phi_r = 20^\circ$$


olarak saptanmıştır.

Durgunoğlu ve Vardar (1979)'a göre ise geriye dönük durayılık analizlerinde Gürpınar formasyonuna ait killerin efektif kohezyonu $C_r = 0$, efektif içsel sürtünme açısı $\phi_r = 13-23^\circ$ ve ortalama 18° olarak saptanmıştır. Fakat bu değerlerde kullanılan boşluk suyu miktarı belirtilmemiştir.

İstanbul killerinde Toğrol vd., (1996)'nin yaptığı geriye dönük durayılık analizlerinde ise Durgunoğlu ve Vardar (1979)'ın çalışmasına benzer $C_r = 0$, ve $\phi_r = 14^\circ$ değerleri saptanmıştır.

DRENAJ GALERİLERİ

Heyelan tehlikesi yüksek alanlardaki kitle haretlerini önlemek için başlıca harekete neden olan aktif kuvvetlerin azaltılması, hareketi durdurulan pasif kuvvetlerin artırılması, kaymadan kaçınma veya kaymayı zıarsız hale getirmek gerekmektedir. Aktif kuvvetlerin azaltılması ise, iki genel yöntemin kullanılması ile yapılmaktadır. Bunlar, kayması söz konusu olan kütlenin, hareket nedeni olabilecek sürükleyleici kuvveti kapsayan kısmın kazılıp atılması veya su içeriğini azaltmak suretiyle zemin kütlesinin ağırlığını azaltan drenaj galerisi veya sondaj çalışmalarıdır (Şekil 8). Büyük çaplı heyelanların önlenmesinde drenaj galerisi çalışmaları diğer



Şekil 8. Drenaj çeşitleri; a) Drenaj galerisi, b) Yatay sondajlar, c) Düşey kuyu.

Figure 8. Drainage alternatives; a) Drainage gallery, b) Horizontal boreholes, c) Vertical borehole

önleme yöntemlerine göre ekonomik sonuçlar verebilir mektedir. Ancak, yamacın konumu uygun ise ve daha az oranda yeraaltısuyunun bekendiği alanlarda sondaj çalışmaları maliyet açısından tercih edilmektedir. Diğer durumlarda drenaj galerileri, heyelan önleyici yöntemlere göre masraflı olmaktadır.

Drenaj galerilerinin konumları

Heyelan tehlikesi yüksek alanlarda drenaj galerilerinin giriş kısmını belirlemek için kayma yüzeyi boyunca önce bir yarma açılmalı ve kayma yüzeyine paralel kazı çalışmalarına başlanmalıdır. Galerin taban eğimi, drenaj amacına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Drenaj galerisinin su toplamasını artırmak için düşey veya yüzey suyunu toplamak amacıyla eğimli kuyular ile birbirine bağlanmalıdır. Ayrıca, yüzeyde kuyuları birbirine bağlayan balık kılıcı yüzey drenaj çalışmaları yapılmalıdır.

Drenaj galerilerinde olası zemin davranışları

İnceleme alanındaki zeminler, Tunnellman's zemin sınıflamasına (Smirnoff, 1989) göre değerlendirilmiştir. Bu sınıflamaya göre, Gürpinar formasyonuna ait killar fistürlü yapıları ve sınıflamada belirtilen zemin türebine ilişkin ölçütler dikkate alınarak yavaş ayrılop dökülen zemin sınıflandırılır. Formasyon içerisindeki kum çökelleri ise hareketli zemin sınıftında yer almaktadır. Yavaş ayrılop dökülebilen zeminlerin desteksiz durma süresi çok kısa olduğu için duraylılık sorunları ile karşılaşılması olasıdır. Özellikle yeraaltısuyu tablasının altında kalan çok yumuşak killerde, siltli ve gevşek kumlarda veya çakıllarda göreceli olarak oldukça kısa, buna karşın çok sıkı kumlar ile katı-sert killerde duraylılık süresi daha uzun olabilemektedir (Megaw ve Bartlett, 1981).

Killi zeminlerde açılan galerilerin duraylılığı için, önceden belirlemeye olanak sağlayan duraylılık faktörü (N_t) yaklaşımının kullanılması önerilmektedir (Broms ve Bennemark, 1967). Bu faktör aşağıdaki eşitlik ile verilmektedir:

$$N_t = (Pz - Pa)/Su$$

N_t =Duraylılık faktörü

Pz = Örtü basıncı ($=\gamma z$)

Pa = Basınçlı hava (kullanılıyor ise)

Su = Kilin drenajsız makaslama dayanımı ($Su = \sigma_c/2$)

Bu eşitlikte $N_t \leq 4$ ise sorun beklenmez, $N_t \geq 5$ ise kill hizla sıkışır, $N_t \geq 6$ ise aynaya doğru hareket başlar, $N_t \geq 7$ ise makaslama yenilmesi olmakta ve tahkimat kontrolü güçleşmektedir. İnceleme alanında ortalama bi-

rim hacim ağırlığı 1.90 gr/cm^3 , drenajsız makaslama dayanımı (Su) için laboratuvara bulunan serbest basınç değerlerinin ($0.9 \text{ kg/cm}^2 - 2.2 \text{ kg/cm}^2$) yarısı değerleri alınarak, çeşitli derinliklerde açılacak galeri için duraylılık faktörü hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamlarda $N_t \geq 7$ olmakta ve drenaj galerilerinde makaslama yenilmeleri ile tahkimat sorunları olabilmektedir. Nitekim, Geosan (1992) tarafından açılan drenaj galerisinde zaman zaman kayma zonlarında yenilme olayları ile karşılaşılmıştır.

Drenaj galerisinde kazı ve tahkimat çalışmaları

Gerek kuyuların kazıları, gerekse drenaj galerisindeki kazı çalışmaları, Gürpinar formasyonuna ait killi, siltli, kumlu litolojiler içerisinde gerçekleştirilecektir. Galeri çalışmalarında gerilme konsantrasyonlarının en az olduğu galeri kesiti dairesel veya dairesele yakın olmalıdır. Kazı üst yarı ve alt yarı şeklinde kazılıp desteklenmelidir. Kazı kolaylığı, güvenlik ve öngörülen galeri kesitlerini koruyabilmek amacıyla, kompresör tabancaları ve el aletleri kullanılarak kazılmalıdır. Çalışma alanında heyelanların statik dengeleri değerlendirilerek, galeri dışına çıkarılan pasanın başka alanlara aktarılmasına dikkat edilmelidir. Galeriler $2.0 \text{ m} - 3.0 \text{ m}$ çapında, ilerleme adımları $0.50 \text{ m} - 0.75 \text{ m}$ olmalı ve sonrasında hemen destekleme yapılmalıdır. Destekleme sistemi çelik iksa ve çelik hasıldan oluşmalıdır.

Galeri kazısı sırasında galeri kesitinin dar olmasından kaynaklanan çalışma zorluğu, dar kesitte, 1 saat gibi kısa bir duraylık süresi içinde, yeterli hız ve nitelikte destekleme-sağlama sağlanması sağlanmadığından teknolojiye bağlı duraylık sorunları yaşanmaktadır. Daha sonraki aşamada galeri ve kuyu cidarları tümüyle jeotekstil ile kaplanmalı ve galerinin sürekli destekini sağlamak üzere içi çakıl ve blok boyutunda kaya ile doldurulmalıdır.

Drenaj galeri kazalarında beklenen olası sorunlar

Drenaj galerilerine gelen yeraaltısuyu, kazı çalışmaları sırasında zeminin dayanımının azalması, hacim artması ve gevşemeye sebebiyet vermektedir. Yine Gürpinar formasyonuna ait silt ve ince kum boyutundaki malzemelerin yeraaltısuyu ile birlikte gevşeyip akma sorunları ortaya çıkacaktır.

Drenaj galerilerinin sıg derinlikte, düşük dayanımlı zemin içerisinde açılması, yeraaltısuyunun ortamdan uzaklaştırılması ve üzerinde yerleşim yerlerinin bulunması nedeniyle yüzeydeki binalarda oturma sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Bir başka sorun da kazı sırasında siltli ve kumlu malzemelerin kazı sırasında boşluğunca doğru akması ile oluşacak malzeme kaybıdır. Bu ne-

denlerle drenaj galeri kazılarının mümkün olduğu kadar üzerinde bina bulunmamasına dikkat edilmesi ve malzeme kaybının olduğu kesimlerin yerine yeni malzeme doldurulması gerekmektedir.

Gürpinar formasyonundan alınan örneklerin likit limitleri % 70-%80 arasında değişmektedir. Means ve Parcher (1963)'e göre, %50 ve üzerindeki likit limit değerleri, bu malzeme içinde şışme özelliğine sahip montmorillonit olduğunu göstermektedir. Gürpinar formasyonu içerisinde yapılan XRD analizlerinde ve şışme deneylerinde (Çiçek, 1994) killi seviyelerin yapısına su absorbe ederek kolay şışme özelliğine sahip olan montmorillonit türü kil minerali saptanması da likit limit değerlerini desteklemektedir. Yine aynı yazar tarafından şışme deney sonuçlarının % 0.40-% 3.87 arasında değiştiği belirlenmiştir. Şışme miktarı % 2'den küçük olduğunda kazıda ciddi bir sorun olmamaktadır (Heuer, 1974). Belirlenen şışme miktarlarına göre ise kazılar sırasında şışme sorunları olabilecektir. Ayrıca, deneylerde 6.5-35 kPa arasında değişen şışme basınçlarının elde edilmiş olması killerin dayanımına olumsuz yönde etki yapabilecektir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Gürpinar bölgesinde heyelan tehlikesi yüksek alanlarda, duraysızlığın başlıca nedenlerinden biri yeraltısıydur. Bu nedenle, heyelan tehlikesi yüksek alanlarda drenaj sorunun çözülmüş olması gerekmektedir. Ancak bu durumlarda heyelan tehlikesi yüksek alanlarda yapılaşma yoluna gidilmelidir. Diğer durumlarda bölgenin Kuzey Anadolu Fay zonuna yakınlığı nedeniyle yaşlı dönemlerde zeminin suya doygın olması ile önemli can ve mal kayıpları ile karşılaşılması olasıdır.

Bu nedenle Gürpinar dolayında heyelan tehlikesi yüksek alanlarda, yamaçta düşey kuyuların açılması ve bu kuyuların da drenaj galerisine bağlanması önerilmektedir. Yapılacak bu çalışmalar sırasında heyelan tehlikesi yüksek alanlarda çok sayıda ve değişik konumlarda küçük kayma düzlemleri bulunmaktadır. Bu nedenle galerilerde duraylık, yeraltısıyu geliş, borulanma ve şışme, yüzeyde de oturma sorunları ortaya çıkabilecektir. Karşılaşılabilecek bu sorumlara rağmen, başarılı drenaj galeri kazıları ile bölgedeki heyelanlar önlenebilecektir.

KATKI BELİRTME

Yazar, bu makalenin hazırlanmasına veri sağlayan Jeo. Yük. Müh. Adnan Özeren'e ve Geosan A.Ş. 'ne teşekkürlerini sunar.

SUMMARY

The study area in the Gürpinar village is located on the foot of a slope dipping towards the Sea of Marmara. On this slope extending parallel to the coast, a tilted morphology is developed in association with faults of north-south direction. Gürpinar formation consisting of mainly clay, sand and silt occurs in this morphology and it dips into the slope with 10-15°.

In areas with high landslide risky indicated in map of Gürpinar region, one of the reasons of instability is groundwater. For this reason, in an area where mass movements occur, vertical wells were drilled and then connected to drainage galleries. Clays with sand layer in the Gürpinar Formation constitute the soft ground material along the drainage galleries. From the soft ground tunneling point of view, it is expected that sand layer behave as running grounds.

DEĞİNİLEN BELGELER

Arpat, E., 1999, Büyüçekmece ile Küçükçekmece (İstanbul) heyelanlarının genel özellikleri ve yarattıkları başlıca sorunlar, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 10-12 Mayıs, s.17-23, Ankara.

Broms, B.B., ve Bennermark, H., 1967, Stability of clay at vertical openings, Journal ASCE 3, 71-94.

Campbell, R., H., 1975, Soil slips, debris flows, and rainstorms in the Santa Monica Mountains and vicinity, southern California, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 851, 51 pp.

Çiçek, N., 1994, Küçükçekmece (İstanbul) atıksu Galeri güzergahının Küçükçekmece ve Kiremithane koyu arasındaki bölümünün jeo-mühendislik değerlendirmesi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstürü, Yüksek Lisanstezi, 78 s.

Dalgıç, S. ve Şenyuva, T., 1995, Büyüçekmece Gürpinar köyü Pekmez mevkiiindeki 1052 no'lu parselin jeoteknik incelemesi, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi, Proje No:376/95.

Durgunoğlu, T., Vardar, M., 1979, Stability of natural slopes in the region between Çekmece Lakes. Uygunlama zemin mekâni ulusal sempozyumu, 65-76.

Geosan, 1992, İstanbul-Gürpinar Akçamento Tic. A.Ş. Drenaj Galerisi Çalışması, Doğal Kaynaklar ve ham maddeler sanayi ve Ticaret A.Ş.(Yayınlanmamış rapor), 41 s.

Gökçeoğlu, C., ve Aksoy, H., 1995, Mengen (Bolu) yöresi yamaç duraysızlıklarının analitik yöntemler ve

- görüntü işleme teknikleriyle araştırılması, Yerbilimleri (Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni), 17, 17-33.
- Haneberg, C., W., 1990,** Observation and analysis of pore pressure fluctuations in a thin colluvium landslide complex near Cincinnati, Ohio.
- Heuer, R.E., 1974,** Important ground parameters in soft ground tunneling, Proc. on subsurface exploration for underground excavation and heavy construction, Henniker, New Hampshire, 40-55.
- Means, E.E ve Parcher, J.V.,1963,** Physical properties of soils, Charles E. Merril Publishing, Co., Columbus, Ohio, 464 p.
- Megaw, T.W. ve Bartlett, J.W., 1981,** Tunneling in soft ground, Ellis Horward Ltd, pp145.
- Sharp, J.C.,1970,** Drainage characteristics of subsurface galleries. Proceedings of the Second International Congress on Rock Mechanics, Belgrade, Vol. 3, paper no. 6-10, 8 p.
- Sharp, J. C., Hoek, E., Brawner, C.O.,1972,** Influence of groundwater on the stability of rock masses and drainage system for increasing the stability of slopes. Proceedings of the Institution of Mining and Metallurgy, vol.81, pp A113-A120.
- Smirnoff, T.P., 1989,** Tunneling in soft Ground, Chapter 12, in underground structures design and instrumentation, ed. R.S. Sinha, Elsever, 985 s.
- Tezcan, S., Durgunoğlu, T., vd., 1977,** İstanbul yeni iskan yöreleri geoteknik ve sismik etüdü; Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, Dahili rapor no: 77-14T. 119s.
- Toğrol, E. 1967,** Zeminlerin mekanik davranışları, İTÜ, 163.
- Toğrol, E., Eroskay, O., Lord, A., Coruk, Ö.,1996,** Stabilization of slopes in Istanbul green clay, DGF-Bulletin 11, Proceedings XI ECSMFE, 8.161.
- Yıldırım, M., Yıldırım, S., Akgüner, C., 1996,** Haramdere-Yakuplu yöreni zemin davranışının yapılardaki temel sistemine etkileri, IX Mühendislik Fakültesi Sempozyumu, Isparta.
- Yüksel, A., F., Dalgıç, S.,1995,** Heyelan tehlikeleri: Arazi kullanımı planlaması için bir rehber ön çalışması, İkinci ulusal heyelan sempozyumu, Adapazarı, s.59-70.
- Yüzer, E., Erdoğan, M., Eyüpoglu, R., vd., 1988,** İstanbul Küçükçekmece Resneli çiftliği ve dolayının mühendislik jeolojisi ve yerleşme uygunluk raporu. İTÜ Yerbilimleri ve Yeraltı Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje No:24, 50 s.
- Yüzer, E.,1995,** Heyelan tehlike ve hasarlarının azatılmasında heyelan bölgeleri haritalarının önemi, İkinci ulusal heyelan sempozyumu, Adapazarı, s. 10-22.

Makalenin geliş tarihi : 22.01.1999
Makalenin yayına kabul tarihi : 11.10.1999
Received : January 22, 1999
Accepted : October 11, 1999

