

GERMENCİK JEOTERMAL ALANININ SICAK YERLERİ

Hot Parts Of Germencik Geothermal Field

Ahmet ERCAN^{1,2} ve Hüdavendigar ŞAHİN³

ÖZET

Büyük Menderes çöküntüsünde oluşan sınırlarını belirleyen kırıklar, doğal uçlaşma (SP) (natural electro – thermal and electro – filtration polarization potential) belirti ile açık bir uyuşum içinde görülmektedir. Bölgede kırıklärın sıcak suları yukarı taşımada yol görevi yapması ve sıcak basınçlı (belki de devingen) su içeren su yollarının üzerinde doğal uçlaşmanın soğuk yerlere göre daha büyük (> 100 mV) değerlere ulaşması, sıcak ve soğuk yerlerin ayırt edilmesini sağlamıştır. Sıcak bölgeye yaklaşıkça gerilimin türev değerinin artmasının yanısıra, duyarlılığı bozularak artan genlikte (± 1 den ± 5 mV/m'e degen) duyarsız (değişken) bir gürültü bindiği izlenmiştir.

Germencik – Ömerbeyli dolayında SP dalga boyları 2 km'yi bulmaktadır. Ölçüler bölgede doğu–batı doğrultusunda kırılmaların olduğunu ve bunların 80° – 90° arası dalımlarla 1000 metreye varan atımları içerdiklerini, K–G doğrultulu kırıklärla kesildiklerini belirtmektedir. En sıcak yerler bu kırıklärın kesişme kavşaklarıdır.

ABSTRACT

Considerably good correlation exists between the natural polarization (electro-thermal and electro-filtration) anomalies and faults or tectonic borders along the Büyük Menderes graben formation boundaries. It is possible to set apart heat-induced imbalance of cold and hot sections by consideration of amplitudes and polarities of the natural polarization fluctuations which rise over 100 mV on the hotter places, with respect to the colder sites. Such discontinuities may function as hot water conduits for geothermal water circulation towards the surface. While the observation cross passing the altered zones, there occurred an interesting noise, on the electrical polarization, with amplitudes varying between (± 1 to ± 5 mV/m) caused by unexplained source.

Dipolar natural polarization anomalies of about 100 mV peak – to – trough amplitudes and nearly 2 km peak – to – trough lengths has been measured in a few survey lines in east – west direction at Germencik – Ömerbeyli region. The anomalies do not appear to be related to surface features. Measurements indicate that besides E–W extending fractures, there also exist faults in N–S direction which have estimated westward dipping of 80° to 90° and offset of 1000 meters. Hottest places are junctions or intersections of E–W and N–S trending fault zones.

1 ITÜ Maden Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü, Maslak, İstanbul.

2 Yeraltı Aramaçılık Bil. Ar. Kur. Maçka, Beşiktaş – İstanbul.


3 Maden Tetkik ve Arama Genel Direktörlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi, Ankara.

GİRİŞ

Aktaş sıcak alanı Aydın ili sınırları içinde Hıdırbeyli – Germencik – Ömerbeyli – Alangüllü dörtgeni içinde yer alır. Yukarıda sınırları verilen alan, Aydın dağlarının güneyinde Büyük Menderes çöküntüsünün (graben) batı yakasında yer almaktadır. Çalışmalar Aydın dağlarının yanlarındaki Pliosen tepeciklerinin eteklerinde başlayıp, güneyde devlet karayoluna degen Kuvarterner yaşlı Menderes çökelleri üzerinde sürdürmüştür. Bu alan içindeki bazı kuyularla sıcaklığın 50° – 100°C arasında olması, sıcak su etkili bozulmalar (hidrothermal alterations), jeolojik gözlemlerle saptanan yerel bol kırınlılık ve Aktaş Yamacı “buhar bacası” (Fumarole) (101°C) yerel aşırı ısınmanın birer göstergeleridir (Şekil 1 ve 2).


Tüm Menderes ovası Bouguer gravite haritasında sıfır kapanımı içinde kalmaktadır (Şekil 3). Gediz – Menderes ve Söke – Menderes çöküntüleri ile Menderes – Nazilli göçütüsü gravite haritasında gözlenmekte olup, buralarda Germencik ve Kızıldere jeotermal alanları yer almaktadır.

Özellikle sıcak alanlarda kırık kuşakları, yerel ya da bölgesel iletkenlik, basınç, sıcaklık ve çözelti yoğunluğunu ayıran çizgiler biçimindedir. Sözü edilen ayrılıklar, kırık yüzeyinin bir yanında artı, diğer yanında eksii yüklerin toplanmasına neden olurlar. Dolayısı ile, böyle durumlarda kırık düzlemi bir uçaşma ayrılmaz düzlemi biçimine dönüşür (Şekil 4). Bir yanda artı bir yanda eksii yüklerin çoğalması kanatlar arası dengesizliği sağlayacağından, dengeyi sağlamak üzere yükün geçişmesi




Şekil 1. Türkiye yüzey suları sıcaklık haritası ve Germencik – Ömerbeyli jeotermal alanı.

Figure 1. Surface temperatures of hot springs and Germencik – Ömerbeyli getermal field's.



Şekil 2. Aydın ilinde suların yüzey sıcaklıklarının dağılımı.

Figure 2. Surface temperatures of hot springs in Aydin.




Sekil 3. Aydin ilinin Bouguer vercekimi jymesi belirti haritası

Figure 3. Bouguer gravity anomaly map of Aydın.

başlar. Kırık düzlemine dik yönde başlayan bu geçişme doğal kökenli bir elektrik akımına, akan akım da yer yüzünde, uçlaşma odağının izdüşümünde dengele doğal gerilim alanında bir bozulmaya neden olur. SP ölçümleri ile kırık izinin yeri düzlemi (ya da uçlaşma açısının) bulunabilir. Dolayısı ile SP yönteminin sıcak alanlara uygulanmasının temel amaçları, jeolojik gözlemlerle sap-

tanmış kırıkların varlığının kanıtlanması ya da üstü örtülererek gözleme saptanma olasılığı olmayan kırıkların izlerinin güdülmesi, sıcak–soğuk, yüksek basınçlı – alçak basınçlı, sıvı akışı içeren–icermeyecek, iletken – dirençli yerel bölümlerin ayrimı, temel derinliği ve temeldeki olusuk geçis yerlerinin saptanmasıdır.



Şekil 4. Uçlaşma birimleri tanımı. Artı ve eksi yükünlerin bir çizgi boyunca ayrı yanlarda çoğalmasına **uçlaşma**, artı ve eksi yükünlerin çoğaldığı sınırı belirleyen çizgiye (ya da düzleme) **uçlaşma çizgisi** ya da **düzleme**, uçlaşma düzleminin yatay ile saat akrebi yönünde yaptığı açıya **uçlaşma açısı**, artı ve eksi yanlar arasındaki gerilime **uçlaşma gerilimi**, artı ve eksi yanlar arasındaki akan akımlara **uçlaşma akımları**, bu akımların yüzeyde yarattığı belirtiye **uçlaşma belirtisi**, uçlaşma düzleme orta noktasına **uçlaşma odağı** denir.
 r = Bağ değer, T = Mutlak sıcaklık ($273+t$) t: Santigrad olarak sıcaklık, P = Elektrolitik çözelti basıncı, c = Yükün yoğunluğu, d = Anyon ve katyonların devingenliği.

Figure 4. Definitions of the polarization parameters. Accumulations of different ions at different sides of an interface is called as **polarization**. Such an interface is named as **polarization plane or line**. **Polarization angle** is clock wise dipping of this interface. **Polarization azimuth** is the angle between the measuring profile and the projection line of the polarization interface on the surface. Central point of the polarization interface is called as the **polarization focal depth**. Potential between the two sides called as **polarization potential**. **Polarization currents** are the ones which flow between negative and positive polarities. Flow direction is normal to the polarization interface. Anomaly which originates from such natural currents is named as the **natural polarization anomaly**. Natural polarization anomaly has two components; one is the **polarization electrical field** and the other is the **polarization potential field**.

r = Valency, T = Absolute temperature ($273+t$), t = Temperature in centigrade p = Electrolytic solution pressure, C = Ion concentration, d = Mobility

Bu amaçla son yıllarda sıcak alanlarda SP çalışmaları yapıldığı ve başarılı sonuçlar alındığı izlenmektedir (Morrison ve Corwin 1977; Corwin ve dig. 1979; Diaz 1980; Corwin ve dig. 1980; Ercan 1982). Mineral ara- malarında SP yönteminin uçaşma derinliği ilk 100 metre içinde kalmasına karşın Kızıldere sıcak alanında do- ruktan – çukura 150 mV'luk ve 2 km dalga boylu elde edilen çift-ucay (dipolar) kökenli belirtinin en az 500 metre derinlikten kaynaklandığı sanılmaktadır (Ercan 1982). Nitekim, Güney Kaliforniya Imperial Valley East Mesa sıcak alanında 5 km dalga boylu 90 mV genlikli yığınsal SP belirtisi elde edilmiştir (Corwin ve dig. 1980). Böyle derin belirtilerin nedeni, ya doğrudan doğ- ruya ısıtıcı kaynak, ya da ısı iletken kırık yanlarında sı- caklığa (thermoelectric) ya da su devinimlerinden kay- naklanan (electrokinetic) elektrik akımlarıdır (Ercan ve dig. 1986).

Yatay yönde doğal uçaşma değişimi, kırığın her iki yanındaki kayaç bozusması (alteration) ayrılığından do- ğabilir. Böyle bir bozusma sıcak suların kayaç gözenek- lerine ve kırıklarına yürüyerek kayacın suyla dokunağa geldiği yerlerdeki mineralleri bozmaya olusabilir. Sı- caklığa elektrik akımı yaratılan uçaşma katsayılarının (coupling coefficient) artan gözenek sıvısı iletkenliği ile azaldığı gözlenmiştir (Corwin ve dig. 1980). Doğal u- çlaşmanın, tüm anlatılan yapının fizikal ve kimyasal özellikleri ile ilgili olması, sıcak alanlar üzerinde doğal uçaşma ölçümünün jeolojinin aydınlatılmasında önemli yer tutabileceğini düşüncesi güclendirir.

Ayrıca, kayacın suya doygunlukla, sıcaklığı ve kimyasal içeriğiyle yükseltil (ionic) iletkenliğinin art- ması, sıcak olan ve sulu olan yerlerin, soğuk ve kuru olan yerlerden ayırt edilmesine yol açar. Bu nedenle, ce- şitli derinlik katları için yeraltının elektrosunun çıkarıl- masıyla, sıcak kazanın boyutu ve ısınma işleyi ortaya çı- karılabilir.

YEREL YER YAPISI


Kızılcagedik, Bozköy yükseltimlerinde yüzeylenen başkalaşmış (metamorphic) kayaçlar Menderes çökün- tüsünün temelini oluşturmaktadır. Başkalaşmış kayaç- lar, başta gnays olmak üzere çeşitli şistler, kuvarsit, mer- mer, kalkışt ve serpentinitlerdir. Başkalaşmış kayaçla- rının en altında yer yer derinlik kayacı kökenli (ortho) ve

yer yer çökel kayaç kökenli (para) gözlü gnayalar bulu- nur (Şimşek ve dig. 1979). Gnaysın yüzünün yüzeyden olan derinliğinin derin özdirenç ölçümlerinde 1000 ile 1400 metre arasında değiştiği sanılmaktadır (Şahin 1981).

Germencik – Ömerbeyli alanında 1 ile 7 ohm–metre arasında elektrik özdirenç içeriği sanılan kuvarsit, mermer ve gnayaların birinci hazne kayayı oluşturması olasıdır. B20–D40 arasında 1300 metre derinliği içeren gözlü gnayalar içinde asıl hazneyle karşılaşılıp karşıla- şılmayacağı 1981'de bilinmemekte idi. 1982 yılında, yaklaşık $\phi\phi$ – D40 noktasında yapılan ilk delgi ile 1030 metrede sığa buharası girilmiştir. Daha sonra yapılan 7 ayrı delgide (mekanik sondaj) çeşitli derinliklerde kaza- ni yakalamıştır (Şekil 5).

YERELEKTRİK YAPISI

MTA jeofizik ekibi Germencik yöresinde 500 met- re aralarla araziyi kareliyerek Schlumberger dizilimiyle doğru akım özdirenç ölçümleri yapmıştır (Şekil 5), (Şa- hin 1981). Çeşitli derinlikler için çıkarılan elektrik kat haritalarından biri Şekil 6'da verilmektedir. Bu elektrik kat haritaları aynı derinlikteki değişimi simgelemekle birlikte derine doğru süreklilik içermesi kazan yerini gösterici bir özelliklektedir. Açılmılar D–B doğrultusunda yapıldığı için böyle bir kesit özellikle K–G doğrultusun- daki süreksızlıklarını saptamada duyarlıdır. Kat haritaları üzerinden D–B doğrultusunda kesit alındığında yatay görünür özdirenç değişim eğrisi elde edilmiştir (Şekil 7). Bilindiği gibi bu eğri, iz doğrultusuna dik geçen Schlumberger dizilimi için bir kırık üzerinde beklenen simgesel belirtidir. Benzer, biçimde aynı doğrultuda SP elektrik alan ($\text{turev} - \frac{dv}{dx}$) ölçüsü, simgesel yelpaze bi- çimli belirti vermektedir. Süreksızlık yaratan kırık yelpazenin en büyük genlikli yerinde olmaktadır (Şekil 8). SP ve elektrik özdirenç belirtilerine göre yak- laşık D40 noktasından K–G doğrultusunda bir kırık geç- mektedir (Şekil 9). Kaldı ki jeolojik haritada da aynı noktada KG doğrultusunda bir kırık geçtiği gösterilmiş- tir. Bu noktada temel derinliği yaklaşık 1300 metredir (Şekil 10). 500 metre yanlarında ise derinliğin 1100–1150 metre arasında olması, K–G doğrultulu bu kırığın batı yakasında yaklaşık 100 metre atımlı ikincil bir yükseli- min varlığı düşüncesini güçlendirebilir. İlerde degeñile-ceği gibi aynı kırık SP ölçümü ile de saptanmıştır. Ay-




Şekil 5. Germencik-Ömerbeyli Doğal Uçlaşma ve Doğru Akım Elektrik Özdirenç çalışma alanı. Kırıklı doğrular Doğal Uçlaşma ölçümlerinin aldığı doğrultuları, noktalar Schlumberger açma ölçümlerinin aldığı yerleri göstermektedir. Açılmışlar çoğunlukla D-B doğrultusundadır.

Figure 5. Profiles along which Natural Polarization and DC resistivity soundings were compiled in Germencik Ömerbeyli area. Broken lines and circles indicate profiles for SP and points for schlumberger resistivity sounding measurements, respectively. Expansions of arrays, for both of them, selected in E-W direction.

rica Şekil 9'dan izlendiği gibi, D40 kırığının doğusu (3 ohm-m) batısına göre (7 ohm-m) daha iletkendir. İletkenlik çözelti yoğunluğu ve bunların da sıcaklık ile arttiği düşünülürse, D40 kırığının doğu yakasının batı yakasına göre daha sıcak olduğu düşünülebilir (Ercan 1982).

B40 doğrultusunda alınan kesit, K20-B40 noktasında bir kırığın geçildiğini ani özdirenç düşmesi ile simgelemektedir. D40 ve D100 doğrultularında alınan kesitlerde, geçişin yavaş olması, K-G doğrultulu Alangüllü kırığının doğusunda yer alan bölümde Kızılçagedik güney sınır kırığı ile buna koşut kırık arasında iki tane



Şekil 6. Aydın-Germencik sıcak alanında yapılan Schlumberger ölçümelerinde $r = 1000$ metre için çıkarılan "elektrik kat haritası".


Figure 6. Schlumberger Horizontal apparent resistivity map of Germencik geothermal field for $r = 1000$ meter.

değil daha çok sayıda ikincil kırıkların olabileceğini vurgular. 500 metrelük özdirenç örneklemme aralığı bu arada yer alan kırıkların belirti boyalarından büyük olduğundan bunların yerlerinin ayrıntılı olarak verilmesini engellemektedir.

Beklenebildiği gibi kuzeyden güneye doğru temel derinliği artmaktadır (Biçmen 1983). Ancak, D-B doğrultusunda alınan ölçümler başka bir görünüş içermektedir. Şöyleki, B40'tan doğuda D160'a gittikçe temel 1300 metre derinlikten 500 metreye degen yükselerek sağlıyor. Oysa, G80 ve G100 doğrultularında temel derinliği yaklaşık 1300 metre olarak aynı kalmaktadır,


SP ÖLÇÜMLERİ

Yapılan jeolojik çalışmalara göre çöküntü boyunca kırıklar çoğunlukla doğu-batı doğrultusunda egemendir. Ancak kimi kuzey-güney doğrultulu kırıklar, çevrele-




Şekil 7. Aydın-Germencik sıcak alanında (B40 - D120) noktaları arasında G40 doğrultusu boyunca $r = 1000$ metre için Schlumberger dizilimi kullanılarak belirlenen yanal görünürlük özdirenç değişimi.

Figure 7. Schlumberger apparent resistivity profiling curve along the G40 profile between B40 and D120 bench points in Germencik geothermal fields.



Şekil 8. Sıcak sulu bir kırıga yaklaşırken SP türevinde gözlenen simgesel yelpaze biçimi.

Figure 8. Observed fan type SP gradient while approaching a hot water bearing fault.



Şekil 9. Doğrultular boyunca yatay elektrik görünür özdirenç eğrileri. Schlumberger $r=3000$ m.


Figure 9. Geoelectrical profiling apparent resistivity curves for the Schlumberger array and $r=3000$ m.

rinde sıcak su oluşukları bulundurması açısından bu gibi kırıkların yerlerinin saptanması büyük önem taşır. Ne var ki $\phi\phi$ çizgisinin güneyinde kalan bölge Kuvaterner çökelleri ile doldurulmuş olduğundan, kuzey ucu belli belirsiz olan bu kırıkların güneyde izlenmemektedir. Gözlemlere göre, yörede sıcak su çıkışlarının karşılaşıldığı yerler, a) Aktaş Yamacı – Çallihoca bahçesi arası, b) Aktaş Yamacı önlerinden başlayan ve güneye doğru uzanan olası kırığın Devlet Karayolunu kestiği (G40–D40) bölgesi ve c) Ömerbeyli köyü yakınlarındır. Kabaca en sıcak yerel bölge, Aktaş Yamacı çevresinde 4 km yarıçaplı bir çember içinde kalan yaklaşık 16–20 km²'lik bir alandır. Ölçülere SP belirtisi vereceğini sandığımız bu alandan uzakta bir yerde başlanmıştır. D–B

doğrultusundaki kırıklardan en az etkilenmek ve belki K–G doğrultusundakileri belirleyebilmek için açılımlar D–B doğrultusunda ve Aktaş Yamacında 4–5 km batıdan başlatılmıştır. Böylece D–B doğrultusunda her biri yaklaşık 9 km uzunlukta olmak üzere üç SP türev açılımı yapılmıştır. Bunlar $\phi\phi$, K20 ve G40'tır. Beklenen yerel belirtinin genişliği uyarınca iki ölçü alma noktası arası 70 metre tutulmuştur.

$\phi\phi$ Doğrultusu Boyunca SP Ölçümleri

$\phi\phi$ doğrultusu boyunca SP ölçümleri Batıda Yörük Çeşmesi'nden başlatılmış, Çallihoca Bahçesinin üzerinden, Aktaş Yamacının 400–500 metre aşağıından geçerek Ömerbeyli Camisine bağlanmıştır (Şekil 5 ve 11).




Şekil 10. Germencik jeotermal alanında simgesel elektrik delgi eğrisi.

Figure 10. Typical electrical sounding curve from Germencik geothermal field.

B40 Noktasının Batisındaki Ölçümler. Türev değerleri, B190 ile B40 noktaları arasında genel olarak işaretli bir artı (+) uçaşma gösterirken B40 ile D140 arasında sürekli olarak bir artılı bir eksili değerler vermiştir. Burada mutlak olan, 1) B40'ın doğusunun batısına göre daha iletken olduğu, 2) B40 çevresinde yapısal bir süreksizlik olabileceği ve 3) B40'dan batıya gidildikçe özdirencin büyüdügüdür (Şekil 9 ve 12).

Buna koşut olarak SP gerilim değerleri, B190'dan B40'a degen hemen hemen değişmeyen, yaklaşık 45°'lik

bir eğimle yükselmiş, B40'dan D140'a degen ise 15° eğimli bir doğrunun çevresinde küçük salınımlar yaparak ilerlemiştir. Bu nedenle tek bir doğrultunun ayrı özellikte bu iki parçasının, B40 dönüm noktası üzere, ayrı ayrı ele alınarak incelenmesinde yarar görülmüştür. B40'a iletkenlikleri ayıran bir süreksızlık noktası olarak bakılabilir. Bu süreksızlığın iki yanında izlenen ayrı görüşteki uçaşmaların kökenleri izleyen biçimde sıralanabilir: a) B40 dokunağının doğusunda ve batısında gözenekleri dolduran elektrolitsel yeraltı sularının



Şekil 11. $\phi\phi$ doğrultusu boyunca SP ölçüleri. Noktalar gerilim, basamaklar elektrik alanını simgelemektedir.

Figure 11. SP measurement along the $\phi\phi$ profile. Points and steps represent the potential and electrical field respectively.


sıcaklık arılığı nedeniyle çözelti yükün yoğunlukları başka başka olabilir. Dolayısı ile her iki yanda iletkenlikler birbirlerinden ayrı olabilir. b) B40 orta nokta olmak üzere saat akrebinin dönme yönünde derinlerde olası bir sıcak su döngüsü varlığı (Artı olan batı bölgede yukarıya doğru, eksi olan doğu bölgede aşağıya doğru süzülme) söz konusu olabilir. c) Sığ derinliklerde yatay yönde iletkenlikte batıya doğru süreklilik ya da doğuya doğru süreksizlikler olabilir (Şekil 11).

Söz konusu sıcak yerde, her yer gürültüleri ya da titreşim ölçümeli ve küçük deprem odak dağılımı çalışmaları henüz yapılmadığından mekanizma çözümü bellişsizdir. Bu nedenle en güçlü olasılık birinci (a) ve daha sonra üçüncüdür (c). Birinci olasılığa göre batı yakasında artılık (anod) özelliğin oluşması için, doğu yakasına göre daha dirençli ve B40'dan B190'a gittikçe özdirencin büyümesi gereklidir. Bu bulguya destekler nitelikte batı yakada açılan kuyuların çoğu soğuk, doğu yakadakiler ise yer yer $60\text{--}70^\circ\text{C}$ 'ye varan sıcaklıklardadır. Bunlara ek olarak, elektrik kesite bakmak konuya bir ölçüde açıklık getirebilir (Şekil 12). Kesite göre ortamda, temel üzerinde ana olarak 3 katman vardır. Bunlardan en üstteki 50 ile 75 m kalınlığında, değişken özdirencelerde simgelenen Kuvaterner çökelleri, onun altında 50 ile 250 metre kalınlıkları arasında değişen ortalama özdirenci 15 ohm-metre olan Piliyosen (1 ve 4) katmanları

ve onun alımında da 3–9 ohm-metre özdirençleri ile simgelenen oldukça derin (900–1000 metre arasında) hazne (reservoir) kayaç olduğu sanılan mermer ve kuvarsitlerdir. En alta ise elektrik temel görünümünde olan gnayalar yatomaktadır. Elektrik çalışmalara göre pliosen katmanları doğuya doğru kalınlaşmaktadır. B190 noktasında 100 olduğu sanılan pliosen alt sınırı B40– $\phi\phi$ da 300 metreye varmakta ve B160 deigin aynı düzeyde gitmektedir.

Temel derinliği ise Batıdan (B160) doğuya (B40)'a geldikçe derinleşmekte ve çökelti kalınlığı artmaktadır. Belki de, bunun sonucu olarak, mermer – kuvarsit içindeki özdirenç 9'dan 3 ohm-metreye deigin düşmektedir. Ne varki batıdan – doğuya sürdürulen SP elektrik alan ölçümelerinde artı uçaşma ile karşılaşılması B160'dan B40'a deigin yapının dirençliliğinin arttığı ya da temelin derinleştiği izlenimi uyankıtmaktadır. B40'in doğusu ve batısındaki SP görüntülerinin ayrılığı bu nokta çevresinde temelde oluşan önemli bir yükseklik değişimi olabilir. Kaldı ki elektrik kesit (Şekil 12), B40 çevresinde 1300 m olan temel derinliğinin D160 çevresinde 500 metreye deigin sağlamışlığını belirtmektedir. B185 ile B180 arasında artı değerlerin büyük bir genlikle eksi değerine ulaşması, burada bir kırık olasılığını ortaya koyar. Kaldı ki, jeolojinin K-G doğrultusunda K60'a deigin indirdiği kırgın uzantısı söz konusu SP belirtisi ile iyibir uyum içindedir. $88\text{--}90^\circ$ arasında bir uçaşma (polarization)

gösteren bu kırığın üst yüzeyinin derinliği, yiğinsal eğrinin doruk ve çukur noktaları arasındaki uzaklığın 2 ile çarpımına eşittir. Diğer bir deyimle d, derinlik değeri 50 metre dolayındadır.



SP elektrik alan (SPE) belirtisinden saptanan değer ise 60 mire dolayındadır. Bu noktadaki Kuvaterner çökeltilerinin kalımlığının 50–60 metre çevresinde olması böyle bir uçaşmanın Kuvaterner yaşlı bir kırık yüzeyinde oluşabileceğini gösterir. B183 – ϕ noktasında artılık batıda, eksilik doğudadır ve kırığın dalımı 85° ile 90° ile batıyadır (Şekil 11).

B40 Noktasının Doğusundaki Ölçümler. ϕ doğrultusunda B40 noktasının doğu kanadındaki ölçümlerde uçaşma genellikle artılı eksildir. Bu olgu doğu bölgesinin göreceli olarak iletken ve bol kıraklı olduğunu simgeler (Şekil 12). B40 ile D140 arasında yiğinsal uçaşma eğrisinde yaklaşık 4 km dalga boyunca bölgesel bir SP belirtisi gözlenmiştir. Bu ana belirti üzerinde D40 ile D100 arasında 2 km dalga boylu ikinci bir belirti vardır. Bunu B20 – ϕ ve D100 – D160 arasında binmiş yaklaşık 500'er metre dalga boylu iki ayrı üçüncü belirtiler izlenmektedir (Şekil 12). Bunlardan başka dalga boyları ölçü aralığı genişliğini geçmeyen (70 m) ve sıç derinliklerdeki yerel özdirenç ayrılıklarından kaynaklandığı sanılan yiğinsal gürültülerde vardır (Şekil 8). Taslak (model) çalışmalarından edinilen izlenime göre 4000 metre dalga boylu bölgesel SP belirtisi yaklaşık D60 – D80 arasında 1800 metrede oluşan bir uçaşma işleyişinden (mechanism) kaynaklanabilir. Bu işleyiş, sıcak suları besleyen ana kırık içinden çıkan yüksek ısı akışı oluşturabilir. Eğer bunun bir döngüden kaynaklandığı söz

Şekil 12. Germencik-Ömerbeyli sıcak alanında ϕ doğrultusu boyunca yeraltı jeofizik kesiti. Doğal uçaşma (türev-ve B40'a göre yiğinsal-üstte), Gerilim (B160'a göre yiğinsal-üstten ikinci), Yatay Görünür Özdirenç (üstten üçüncü).

Figure 12. Naturs of natural polarization variations along the ϕ profile and with respect to different base stations. Polarization gradient and potential with respect to B40 base station (above). Polarization potential relative to the B160 base point is shown at second figure from above. Schlumberger apparent resistivity profiling curve is the third from above and estimated electrical resistivity-polarization section, below.

konusu ise bu saat akrebinin dönme yönünün tersinedir. İki kilometredalga boylu yiğinsal SP belirtisinin tümüyle temel yükseltileri ile ilişkili olduğu sanılmaktadır. D75 – $\phi\phi$ noktasının doğusundaki artı kanat sağlaşan temeli, batisındaki eksik kanat ise derinleşen temeli simgelemektedir. Batıda derinleşen temel üzerindeki iletken mermer – kuvarsit eksik bir uç, bunun da doğu yaklaşık $85-90^\circ$ ile dokunağa gelen dirençli gnays ise artı (+) bir u gibi davranışmaktadır. (Mermerin iletkenliği, bol kıraklı ve çatlaklı ve bu çatlaklar arasını dolduran bol minerali sıcak suların elektrolitik iletkenliği ile sağlanmaktadır). Bu dokunak süresizliğine olan derinlik 100 metre çevresindedir. SP ölçmelerine göre yapılan bu yorum (Şekil 12)'deki özdirenç kesitine oldukça uymaktadır. Ayrıca D75 – $\phi\phi$ noktasının doğusunun artılık, batisının ise eksilik göstermesi, batı yakasının doğuya göre daha iletken, ya da daha sıcak olduğunu gösterir. Sözü edilen kırık jeolojik haritada Aktaş tepe'den doğuya doğru uzanan çift kırık izinden doğuda yer alanıdır. SP merkezinin oldukça derinden çıkışması, bu kırığın ısıyı yukarılara taşıyıcı ana kırık görevini üstlenebileceği sanısını güçlendirmektedir. Kaldı ki ilerde izleneceği gibi bu kırık Ömerbeyli köyünü de içine alan D60 ile D140 aralığındaki yaklaşık 5 kırıktan en doğuda olanıdır. Bu aralık bölgede en çok kırılan bölge dir ve iyi bir olasılıkla D75'in doğusunda ve D95 – D110 arasında sıcak suyun yukarıya çıkış yolları bulunmaktadır.

$B\phi$ ve D40 arası SP eğrisinin eksik kanadında oluşan tepecik iyi bir olasılıkla, bu yörede 1300 metre derinliği olan temel üzerinde 1100 metreye dekin sağlaşan B. Menderes çöküğü içindeki ikincil bir yükseltimden kaynaklanmaktadır. Bu ikincil yükseltimin doğu yakasında 1800 metrelerde oluştuğu varsayılan işleyiş, özellikle sıcak su aramaları için D40–D80 arasındaki verimli olabileceğinin izlenimini uyandırmaktadır. Böyle bir yükseltim B. Menderes göçüğü içinde oluşturabilecek gerilme sonucu kırılmalarla yukarılara dekin sokulan atsonosferden kaynaklanabilir (K. Ergin, İTÜ, sözlü bilgi). B20 ile B5 arasında oluşan gerilim ve elektrik alan yaklaşık $130-140$ metre derinde yatayla $150^\circ - 160^\circ$ yapan bir uçaşmayı gösterir biçimdedir (Şekil 12). Bu derinlik yörede Kuvaterner – Pliyosen sınır derinliğine uygundur. Yaklaşık 20° batıya eğimli bir uçaşmanın nedeni Pliyosen katmanın üzerinde Kuvaterner çökelleri içinde göllenmiş tüneklere yeraltısu olabilir. Kuvaterner içindeki su birikin-

tisi üzerinde eksik yiğinsal uçaşma belirtisi elde edilmeyen nedenleri ise, suyun ve hava yüzeyine dokunakta olduğu için su içinde oksijen bolluguştur. $130 - 140$ metre derinde yeralan Pliyosen katmanın siğ yerlerinde su, oksijen azlığı ve hidrojen çokluğu nedeniyle, Pliyosen sanki bir indirgeme (reducing) bölüm gibi artılık, bunun üzerinde yeralan Kuvaterner ise göreceli olarak eksilik kazanmakadır. Dolayısı ile SP gerilimi bir eksilik, SPE değerlerinde ise soldan sağa eksiden artıya bir geçiş vardır. G ve E eğrilerinin bakışık olmaması, uçaşma yüzeyinin yatay olmadığını belirtir. Kaldı ki, bu noktanın 50 metre yakınında bir bahçe kuyusu vardır. Bu kuyudan $30-40$ metre derinden soğuk su alınmaktadır. Suyun soğuk olması, yakında ısıtıcı görevini üstlenen bir kırığın olmadığını ve bu suyun taşınma ile biriktigini belirtir niteliktedir. Yakın çevrede, özellikle, B5 – $\phi\phi$ 'nın doğu yakasında sıcak su kuyuları ile karşılaşılması B5 noktasından bir kırığın gelebileceği olasılığını güçlendirir. Ancak bu kırığın vereceği SP belirtisinin, tüneklere suyun verdiği SP belirtisinden daha küçük oluşması, kırığın etkisinin SP gerilim ve elektrik alan eğrilerine yansımاسını engellemiştir olabilir.

Buhar çıkışlarının olduğu yerlerde edinilen deneyimlere göre, eğer iletken kırık kuşağı bir su döngüsü içeriyorsa, bu kırığa yaklaşırken SP değerleri artan genliklerde bir artı bir eksik yönde uçaşarak, genlikleri görünüş olarak yatay duran bir huni biçimi alır. Ölçüm yönünde ortam iletkenleşiyorsa (kırık ilerde ise) hunının geniş ağızı kırığın olduğu yerde, dar ucu ise salınının başladığı yerdedir. Artı uçaşmaların genliği eksik uçaşmalarдан başka olabilir. Bu olgu uçaşma açısına bağlı olduğu ölçüde su döngüsünün ya da elektrik akımının yönüne de bağlıdır. Eğer bir fışkırmaya varsa artı ve eksik genliklerin artış hızı eşit, akma ilerleme yönünde ise eksik genliklerin artışı daha büyük, eğer akma ilerleme yönünde ters ise artı genliklerin artışı daha küçüktür (Şekil 11).

D20 – D40 arasında, zarlarına bakılınca, içiçe geçmiş iki huni görünümünü veren SPE değişimleri gözlemlenmektedir (Şekil 12). Yaklaşık D30 noktasında iletkenlik sınırı vardır. Bu sınırdı SPE değerleri, Kuvaterner yanında $270 - 315$ derece arasında uçaşma gösteren bir kırığı simgelemektedir. Diğer bir deyişle D30 noktasında batısı doğusuna göre daha dirençli olan ve $85^\circ - 90^\circ$ ile batıya dalan bir kırık vardır. Eski genlikler, artılardan daha büyük olduğundan, eğer varsa, saat yönünde bir su

döngüsü olabilir. Bu kırık, jeolojik haritada Aktaş yamaçından başlayıp güneşe doğru uzanan kırıktır. D28 kırığından 500 metre doğuda D42 noktasında, jeolojik harita gösterilmemiş, aynı özellikte ikinci bir kırık daha gözlenmektedir. D10 – D45 arası sözü edilen yüksek sıcaklık, bol su ve basıncı nedeniyle üretim için düşünülebilcek bir yer görünümündedir. B80 ile D140 arasında yoğunsal ve türev değerlerinde ilginç bir görünüş vardır (Şekil 11). D80'den başlayan bir artılı bir eksili uçaşmanın D100'e yakınlaştıkça genlikçe büyüğü izlenmektedir (Şekil 11). Özellikle su döngüsü içeren yüzeylenmiş sıcak bölgelere yaklaşırken belirtilen türde bir SPE değişimininoluştuğu gözlenmiştir. Kaldı ki, D100 – φφ noktası yakınında olan bahçe kuyusundan sıcak su çekilmektedir.

Bu kırığın (Şekil 5)'de Aktaş tepeden başlayarak doğuya doğru uzanan, birbirine koşut iki kırıktan doğu yandaki olduğu sanılmaktadır. Jeolojik haritada kesikli olarak görülen bu kırık, 85–90° uçaşma açısı ile D95 – φφ noktasında doğal uçaşma eğrilerinde kendini göstermektedir. Uçaşma ölçümülerine göre eksii uçaşma veren kırığın batı yakasının doğusuna göre daha iletken olmasız beklenirken, eğer kırıktan doğudan batıya bir su döngüsü olduğu düşünülürse batının dirençli, doğunun ise iletken olması gereklidir. Kırık uçaşma merkezinin 100 metre çıkması, tektonizmanın Kuvaterner yaşı olduğunu simgelemektedir. Aslında bu kırığı, 200 metre doğuda D110 noktası çevresinde ikinci bir kırık izlemektedir. Jeolojik haritada görülmeyen bu kırığın iz doğrultusunun bir öncekine koşut olduğu sanılmaktadır. Ancak D110 kırığının G ve E eğrilerine göre dalım açısı 85° – 90° arasında batıya doğru çıkmıştır. Eğer bu böyle ise, D95 – D110 arasında artı yüklerin toplanmış olması gerekdir. D110 kırığından doğuya doğru SPE eğrisinin artılı, eksili ve azalan genliklerle sıfır gitmesi (bir öncekisinin tersine), D95 – D110 aralığının tektonik olarak oldukça kırıklı ve su döngüsünü içerdigini belirtebilir. Çünkü hem D95 ve hem de D110 kırıklarının uçaşma açılarına göre D95 – D119 arasında artı, bu alanın dışında ise eksii uçaşma vardır (Şekil 11). Bu durumda bir yorum getirilecek olursa D95 – D110 arasındaki dışa göre daha dirençli ve soğuk olması gereklidir. Oysa, D95 – D110 kırıklı aralığından yükselen ve D95 kırığından batıya, D110 kırığından doğuya doğru düşen sıcak su döngüsü gözlenen türde SP gerilim ve SPE belirtisi verir.

Bu nedenle, D95 – D110 aralığı yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı su döngüsü içeren, üretim için önemli bir bölge olmaya aday görünümündedir. Devingen bol sıcak su içeren böyle bir bölgeye yaklaşırken SPE ölçüleri mutlak genlik açısından büyümekte ve uçaşma yönü sürekli olarak artı bir eksii olmaktadır (Şekil 12). (D120 – D140) – φφ aralığı Ömerbeyli köyü içine denk gelmektedir (Erbeyli'den gelen ana yolun köy içine kıvrıldığı noktadan camiye doğru). Bu aralık içinde yaklaşık D122 noktasında 120°–90° arası uçaşma gösteren, bu nedenle yaklaşık 85°–90° batıya dalan bir kırığı simgeleyen SP belirtileri ile karşılaşılmıştır.

Basamaklı SPE eğrisinin D80–D120 arasındaki görünüşü vermemesi, D122 noktasında beklenen kırığın bir su döngüsü içermediği izlenimini vermektedir. D122 kırığının doğusundaki eksilik, iyi bir olasılıkla D110 kırığından gelen bol oksijenli suların D110 ile D122 arasında toplanmasından oluşmaktadır. Bu nedenle, bu aralıktaki açılacak kuyulardan yüksek sıcaklık beklememek gereklidir. SP eğrilerine göre Ömerbeyli alanında (Camının önü) geçtiği sanılan kırığın dalımı 90° doğusu artı, batısı eksii uçaşma durumundadır. Ömerbeyli içinde açılacak kuyulardan az debi ve ilk su beklenebilir.

Yukarıda sayılan kaynak bilgilerin tümünü kullanarak φφ doğrultusunda çıkarılan elektrik ve uçaşma yapı kesiti görüntülenmektedir (Şekil 12). Bu kesitte en alta yer alan temel sınırı, eğri üzerinde görülen en derindeki katman sınırı simgelemektedir. Jeolojik bilgiyle karşılaştırılacak olursa özdirenci 20 (ohm-metre) olan bu elektrik katman, gnays olabilir. Elektrik temel derinliği genel olarak batıdan doğuya doğru sığlaşmaktadır. Bu genel gidiş üzerindeki ikincil çıkışlarının boyutunun duyarlılığı, yukarıda sayılan yan etkilerin görünür özdirenç (GOZD) etkileri oranına göre değişir.

B160 – D20 arasında geniş derin bir tekne (1200 metre) görünümünde olan çukurluk, doğu yakasında D40 ve D120 altında yapmış olduğu çıkışlarla (ikincil yükseltimler) sanki bir gölet izlenimi vermektedir. Her iki yanından 400, 500 metrelük duvarlarla (gnays?) kapalı olan bu gölet yaklaşık 500 metrelük derinliği ile bir "kaynar kazan" izlenimini uyandıracak niteliktir. Kazan içi ve dışının özdirenç 6.5 ohm-m civarında olmasına karşın kenarlarının özdirenç onlarca ya da yüzlerce ohm-metredir. Bunun sonucu olarak kazan


izdüşümü üzerinde açılmış olan bahçe kuyularının çoğu sıktır ve kazan kenarları arazide gözlenen D40 ve D100 – 120 kırıklarıyla uyum sağlamaktadır. Ancak kazan için yüksek özdirençli bir kapak belirgin olarak gözlenmemekle birlikte, sıg̃ derinliklerde (200–300 metre) yeralan 10–40 ohm-m özdirençli bölüm batıya doğru ağızı açık bir "midye" görünümündedir. Midye kapağının bağlantısı D120, ağızı D40 çevresindedir. Belki, bu nedenle, D40 kırığı ile açıklanan doğrultuda bir buhar tütüslemesi görülmekte ve sıcak su kuyuları dizilmektedir.

Doğal uçaşma, derinliğine ve yatay görünür özdirenç ve jeolojik bilgilerin yorumuna göre, B160 – B140, B120 – B140, B120 – B100, B40 – B20, D20 – D40, D40 – D60, D80 – D100, D100 – D120, D120 – D140 arasında birer kırığın olabileceği sanılmaktadır. Şekil 13 üzerinde bu kırıklar bulgunun kökenine göre (J-Jeoloji, U-Uçlaşma, E-Elektrik özdirenç) olmak üzere belirtilemiştir.

Görünür özdirenç kaydırma (electrical profiling) değerleri 500 metre aralarla alınan derinliğine görünürlük

özdirenç ölçümelerinden $r=500, 700$ ve 1000 metre için çıkartılmıştır (Şekil 12). Ortam yatay katmanlı ve tekdüze olmadığından aynı r açılımı için yatay yönde inceleme derinliğinin aynı olmaması olağandır. Ancak her üç eğriderde ortak yan, B40 batısında ve D120 doğusunda yüksek özdirençli kanatlar arasında özdirenç 6.5 ohm-m varan çukur bir çanak oluşturmasıdır. İletken TT-türü süreksızlık diye adlandırılan bu belirti kazanın yerini göstermeye olup, kazan kenarlarına dik ya da dikey yakın batıya eğimli olduğunu göstermektedir (Ercan 1983).

$r=500$ metrelık açılım için, B160–B20 arasındaki değerler, Pliyosen birimleri içinde oluşan yüksek özdirençli katmandan kaynaklanmaktadır. Bu eğrinin yaklaşık 200–300 metre derinlikte özdirençin yatay yönde değişimini simgelemekte olduğu sanılmaktadır. $r=500$ eğrisinden D20–D40, D40–D60, D100–D120 arasında oluşan kırıklar çıkarılabilirler. Ayrıca, kazan içinde özdirenç 6 ohm-m olduğu belirlenmektedir. $r=700$ metre eğrisi, $r=500$ 'e göre daha yumuşak bir görüntü içermesi, bu derinlikte düşey süreksızlıklar arası yansımıştır.



Şekil 13. Germencik sıcak alanı kırıkları ve bunları belirlemeye kullanılan yöntemler.

Figure 13. Tectonics of Germencik geothermal field and methods which were used to identify the fault lines.

ma katsayısının küçüldüğünü belirtir. Kaniya göre, bu eğri 500 metre derindeki bilgileri yansımaktadır. Buna göre B40 batısında özdirenç değerleri 9.5 ohm-m çevreinde iken B40'daki süreksizlikten doğuya doğru 6.5 ohm-m düzeyine düşmekte D100-D120 kırığından sonra 10 ohm-m'lik bir değere tırmamaktadır. Ortadaki çukur alanın (B40-D100) geniş olması, bu açılımda akımların temel yüksekliklerini görecek ölçüde derine inmediğini belirtmektedir. $r=1000$ metre için, yatay görünürtür özdirenç eğrisi sol yandaki (D20 batısı) teknenin temeline degen inemediği için yumuşak bir iniş göstermekte. Ancak akımların yaklaşık D20-D40 arasında temeldeki yükselim engeli ile karşılaşması eğriyi yükseltmektedir. Ayrıca, kazanın sağ kenarındaki yükselim etkisi D80-D120 arasında eğride bir dalgalanma ile simgelemektedir. Kazan kenarlarının birbirine giren etkileşri nedeniyle, $r=1000$ m eğrisine bakarak kazan içi özdirençini saptama olanağı yoktur. Ancak kazan dışında özdirençin sol yanda 7 ohm-m sağ yanda ise daha büyük olduğu açıklıdır. Bu derinlik düzeyinde kazan içi ve kazan dışı özdirençlerinin yaklaşık aynı olması, neresinin daha sıcak olduğu sorusunu yanıtlamaktadır.

B160 – D160 arası SP gerilim eğrisinin biçimini temel yükseltilerine simgeler biçimde batıdan doğuya doğru yükselmektedir. SPE değerleri, açıkça B40'in batısında ısrarlı biçimde artı değerler alırken B40 doğusunda artılı-eksili değerler alarak dalgalanmaktadır. B40'daki bu süreksızlığın sıcaklık ve çözelti değişiminden kaynaklanması güçlü bir olasılıktır. Buna göre B40 doğusu, batısına göre daha sıcak olabilir. B40'in batısında SPE değerleri hep artı olduğundan, B40 noktasından başlamak üzere doğuya doğru yığılan değerler yaklaşık 5–6 km dalga boylu bir SP belirtisi vermiştir. G eğrisinin D70-B40 arasında kalan bölümü eksi, D70-D160 arasındaki bölüm ise artı değerlidir. SPE değerleri de D70 eksene göre bakışık artı değerli bir çan görünümündedir. Bu oluşum tam D70'in altında yaklaşık 1500–2000 metre derinde 90°lik (düsey) bir uçlaşma işleyişinin varlığını simgelemektedir. Bu merkezin iz düşümü D40 – D120 arasındaki kazanın tam orta noktasına denk gelmektedir. Kazan içinde artı (+) yüklerin kazandışına göre çoğalmasını sağlayarak bir artı – eksi uçlaşma yaratır. Bu olgunun kökeni iyi bir olasılıkla kazan içindeki aşırı sıcaklığıdır. Bu nedenle D40-D120 arasın-

da sınırlanan bölüm yörede aranan "kaynar kazan" olabilir. Benzer uçaşmanın D40 batısında gözlenmemesi D40-B40 arasında göreceli olarak ılık olduğunu belirtmektedir (Şekil 14).

Özet olarak, yörede 300 ile 1000 metreler arası ortalamada 7 ohm-m'lik iletken bir kayaç ile simgelenmektedir. Özdirenç düşüren temel etmen kayaç gözeneklerinin suya doygun olması olabilir. D40 ve D120 de büyük kırıklarla (yüksekimlerle) sınırlanan alanın çözeltisi içindeki yük yoğunluğu dengesizliğinden doğan bir uçlaşma vermesi, yörede üretim için ümitli alanın D60 – D80 arası olabileceğini vurgulamaktadır.

D40- Doğrultusu Boyunca SP Ölçümleri


D40 Doğrultusu, Aktaş Yamacındaki buhardan, Devlet Karayoluna inilen dikmedir. Ölçümler bu doğrultunun güneyde Devlet Kara ve Demir yolunu kestiği yerden başlamış (G40) ve 70 metre aralarla alınan türev ölçümleri ile Aktaş sıcak buhar çıkışını geçerek Kızılçagedik yükselimine ulaşacak biçimde kuzeye doğru sürdürmüştür (Şekil 15). D40 GK doğrultusunda yapılan bu ölçümlerin amacı; G40 ile Kızılçagedik yükselim arası arasındaki alanın sıcak ve soğuk yerlerinin ayrılmamasının yanısıra sıcak-basınçlı su içeren kırıkları saptamaktır.

Ömerbeyli – Hıdırbeyli (Aydin)

Doğrultusunda (K20) SP Ölçümleri


Şekil 5'de "K20 doğrultusu" adı ile anılan ölçüm doğrultusu doğuda Ömerbeyli köyünü, batıda Hıdırbeyli köyüne bağlayan ve Aktaş Yamacı sıcaklık çıkışından geçen 4.5 km'lik bir düz çizgidir.

SPE eğrilerine bakılırsa; türevin sürekli yön değiştirmesinden yapının iletken olduğu anlaşılır. Ölçü ilerleme doğrultusu olan, doğudan batıya doğru türev değerlerinin ardışık yığılması ile oluşan SP eğrisi B60-B20 arasında 100 mV'a varan bir artılık, D20-D120 arasında bir 120 mVolt'a varan eksilik göstermektedir (Şekil 16). Buradan, K20 doğrultusu boyunca, D20'nin doğusunun, batısına göre daha iletken ve sıcak olduğu anlaşılır. Yaklaşık 1700 metre dalga boylu, doğuda eksi batıda artı




Şekil 14. Germencik sıcak alanında $\phi\phi$ doğrultusunda B40'a göre yiğilmiş gerilim ve doğuya doğru değişen türev değerleri.

Figure 14. Natural polarization potential curve with respect to the B40 base station, and gradient values along the $\phi\phi$ profile in Germencik.



Şekil 15. Germencik sıcak alanında D40 doğrultusu alınan Doğal ulaşma ölçüleri.

Figure 15. Natural polarization measurements taken along the D40 profile in Germencik geothermal field.



Şekil 16. Germencik sıcak alanı Hıdırbeyli-Ömerbeyli arası K20 doğrultusu Doğal uçlaşma ölçümleri.

Figure 16. Natural polarization measurements along the K20 profile extending between Hıdırbeyli and Ömerbeyli towns, in Germencik geothermal field.

olan uçlaşma, 1200 metre derinlikte bir oluşum işleyişini simgelemektedir. Doğal olarak bu işleyiş sıcaklık ve aşırı basınçlı su ile ilgilidir. 1200 metre odak derinliği içeren olgunun uçlaşma açısının 90° olması, fiziksel değişim, D20 yakınında yüzey izi olabilecek bir kırıkça süreksızlige uğratıldığı kanısını güçlendirmektedir (Şekil 16).

Erbeyli – Germencik Arası Devlet Karayolu Boyunca SP Ölçümleri (G40 Doğrultusu)

Erbeyli – Germencik arasında algılanan SP ve SPE değerlerinin görünüşü $\phi\phi$ ve K20 boyunca alınan ölçülere oldukça benzemektedir. B40’ın batı yakasında G-geçirim değerleri sıfır milivolt çevresinde dolaşırken, doğu yakası dalgalaranarak artılaşmayı sürdürmektedir. Kaba-ca, bu görünüşün anlamı, B40 noktasından doğuya doğru temel derinliğinin siğlaşıyor olmasıdır. Sonuçta bu bulgu derin özdirenç eğrisinden elde edilen temel kesitiyle desteklenmektedir.

SONUÇLAR

Germencik – Ömerbeyli yöresinde yapılan SP ve elektrik özdirenç ölçüleri, yöntemin özellikle yöreyi ısıtma görevini üstlenen kırıkların yerlerini, uçlaşma düzlemlerini ya da diğer bir deyişle kırıkların eğim açılarını, uzanım doğrultuları bulmada, sıcaklık, basınç ve iletkenlik ayrılıkları olan parçaları ayırt etmede oldukça becerili olduğunu göstermiştir. Kırık yüzeyine dik geçen doğrultularda elde edilen SP belirtileri yörede K-G doğrultusunda uzanan kırıkların çögünün 85° – 90° batıya doğru dalaklı olduğunu ve bunlardan Alangüllü ile Aktaş Yamacı kırığının 1–1.3 km uçlaşma odak derinliğini içerebileceğini göstermiştir (Şekil 12).

Buhar çıkıştı ya da sıcak basınçlı suyun sıç derinliğeye dekin sokulduğu iletken kırık kuşaklarına yaklaşırken SPE ölçüleri bir eksik bir artı değer alarak yaklaşık bıçımı yatkı bir “huni”ye benzeyen bir zarf içinde salınmaktadır. Huni zarfinin geniş ağızı iletken bölüme, ucu ise dirençli yana bakmaktadır. SPE eğrileri, o yörede elektrik-


rik akım yoğunluğunu da belirtiklerinden kırık kuşağına yakınlaştırmıştır. Kırık kuşağına ekstra uçlaşma kanadından yaklaşılıyorsa artı zarfin genliği, ekstra zarfin genliğinden büyük, artı uçlaşma kanadından yaklaşılıyorsa ekstra zarfin genliği artı zarfin genliğinden büyütür. Bunlardan ilkinde kırık düzlemine dik akan akımlar (+ dan - ye) ilerleme doğrultusuna ters, ikincisinde ise ilerleme doğrultusuna uygun yöndedir (Şekil 11).

Özellikle “sıcak buhar çıkışlı” bulunan Aktaş Yamacına yaklaşıkça gerilim değerleri bir ortalama değer civarında sürekli olarak salının göstermiştir. Salının genişliği yaklaşık ± 5 mV olmasına karşın, sıcak bölgeye yaklaşıkça salının genliğindedede bir artış izlenmiştir. Bu salınımlar özellikle D40 doğrultusunda K20 ile K40 noktaları arasında gözlenmiştir. D40 doğrultusunda yapılan çalışmalar, G5 ile K40 noktaları arasında en az 4, en çok 6 tane batıya 85° – 90° ile dalan kırık içerebileceği ve bu bölgenin üretim çalışmaları için en uygun yer olduğunu gösterir niteliktir. G40, G5 arası G5 – K40 arasına göre daha soğuktur. Bu yörede olası basınçlı sıcak su içeren parça K20 ile K30 arasındadır.

SP ölçümlerinde elde edilen belirtinin genişliği çoğulukla kaynağın derinliğinden çok genişliğine bağlıdır. Ancak K20 ve Gφ doğrultuları boyunca gözlenen 1000 metreyi aşın dalga boylu SP belirtilerinin olası üç kökeni üzerinde durmağa değer; a) Bir kanat ile diğer kanat arasında aşırı basınç, sıcaklık ya da iletkenlik ayrılığı vardır. b) SP eğrisinin artılaşığı bölümde temel sağlamaktır, ekstra olduğu bölümde derinleşmektedir, c) “Çift – ucay” (dipoler) türde G- yiğinsal belirtiyi bu yörede gözlenen sıcaklığın kökeni olan, dalga boyunun simgelediği derinlikteki işleyiş oluşturmaktadır. Bunlardan her üçüde olasıdır. Kaldı ki derin özdirenç çalışmalarından gnays temel derinliğinin bu yörede 1300 metre çevresinde olması ve SP eğrisi dalga boyunun yaklaşık bu derinlikteki bir “uçlaşma odağı” varlığını simgelemesi, ikinci ve üçüncü durumların daha olası olabileceğini vurgulamaktadır. Nitekim K20 doğrultusunda 1700 metre dalga boylu bir SP belirtisi elde edilmiştir. Bu belirti, konum olarak D20 noktasının 1200 metre altında -90° ile uçlaşan kaynak niteliğinde bir kırığın ya da sokulumun olabileceğini simgelemektedir. Buna göre, D20'nin batısı dirençli, doğusu ise göreceli olarak D100 noktasın-

değin aşırı iletken ve sıcaktır. İkinci durum gözönüğe alınırsa, temel olarak bilinen gnays D20'den doğuya gitmekçe sağlamaktadır. D 20'nin batısında bir tane kırık gözükmele birlikte, doğusunun beş–altı kırıkla oldukça kırılmış bir yapıyı simgelediği ortaya çıkmıştır (Şekil 13). Doğu yakasının kırıklı yapısı, bu yakada gözlenen aşırı sıcaklığın temel kökenidir. K20 doğrultusunda, D40–D65 arasında “yatık huni” görüşlü elektrik alan SP değerleri, en iletken ve sıcak yörenin D40–D65 aralığı olduğunu gösterir (Şekil 17).

φ doğrultusu boyunca D70 noktası dış odak olmak üzere yaklaşık 1200–1300 metre derinliğinde 90° lik uçlaşma gösteren bir işleyiş olabilir. Eğer böyle bir ısitıcı odak var ise Aktaş tepeden geçerek yaklaşık D–B doğrultusunda uzanan çift kırıklar arası üretim için uygun bir yer görünümüne bürünmektedir. Jeolojik haritada da “Aktaş çift kırığı” olarak gözlenen bu kırıkların gerçek sayısının 3 ya da 4 olabileceği SP ölçümlerinden anlaşılmaktadır. Sözü edilen 2 ek kırık bir önceki çift kırık doğrultusunda olup en kuzeydeki Ömerbeyli köyünün güney yarısından geçer. Elde edilen SP ölçülerin bu dört kırık arasında büyük genlikli olması ve uçlaşma yönündeki sık değişimler, bu kuşağın güneyde uzanımının incelenmesinin bir bakıma sıcak kuşağı belirleme ile eş anlamlı olacağının iznimini uyandırmaktadır. K20 ve φ doğrultularından edinilen izlenim, B40 noktasının bir özellik ayrılık sınırı ödevini üstlendiğidir. Şöyleki B40'in doğusu batısına göre daha iletken, sıcaktır ve basınçlıdır. Jeolojik haritada B160 ile B200 arasında K–G doğrultusunda uzanan kırığın K20 ile G40 arasında da sürdüğü SP ölçümlerinden anlaşılmıştır. D–B doğrultusundaki ölçümle bir D30 ve diğeri D40'da olmak üzere iki tane D–B doğrultusunda kırık vardır. Nitekim, yaklaşık 250 metre aralı her çift kırığın arasında açılan bahçe kuyularından çekilen suların tümü sıcaktır. Yaklaşık D–B doğrultusunda Pliosen tepelerinin önden geçen kırık, SP ölçümlelerinde büyük genlikli uçlaşma değerleri vermiştir. Bu kırık ile D–B doğrultulu Aktaş Yamacı kırıkları arasındaki kuşağın oldukça kırıklı olması bu aralığın üretim için uygun olabileceği izlenimi uyandırmaktadır (Şekil 13 ve 17). Bu bölgede 500 metre aralarla yapılan doğru akım derin Schlumberger ölçümü ile gnays temelinin üst yüzeyi belirlenmiştir



Şekil 17. Germencik sıcak alanı at nali biçiminde oluşan arama kuyuları için öncelik haritası.

Figure 17. Horse-shoe type priority anomaly map for production drilling in Germencik.

(Şekil 10). Gnays temeli üzerindeki 100–200 metreye degen olan çıkıştılar Frekans Ortamı Yapay Elektromanyetik, Tellurik ve duyułur frekans manyetotellurik yöntemlerle çabuk olarak saptanabilir. Gnays temelinin altındaki yapıyı çarşmak için yörede Geçici Elektromanyetik Yöntemin ve TUBEL yönteminin kullanılması düşünebilir (Ercan ve diğ. 1985).

Ayrıca gözenekleri sıcak su ile dolu bölgeyi ayırt etmek için sismik P dalgası hız değişimi, sıcak alanın etkinlik ölçüsünü ve yerlerini sınırlamak için “küçük yer titreşimleri” ölçümleri yapılabilir.

Sonuç olarak; a) Batıdan doğuya gidildikçe temel yükselmektedir. b) D60 ile D100 noktaları arasında yer alan kırıklarda 500 metreye varan atımlar vardır. Ayrıca bu aralıktta temel aniden derinleşmektedir. c) Temel derinliği kuzyeden güneye doğru derinleşmektedir. d) Yaklaşık 100–200 metrenin altında temele degen özdeş değer 4 ile 6 ohm-metre arasındadır. En küçük değerleri se D20 ile D100 arasında yer almaktadır.

KATKI BELİRTME

Bu çalışma 1981'de bitirilmiş ve sunu biçimine dönüştürülmüştür. O tarihten sonra yapılan jeofizik (sismik, IP) ve sondaj çalışmaları bu çalışmaya konulmuştur. Bu çalışmanın sürdürülmesinde emekleri geçen, üstün çaba ve çalışma örneği gösteren öğrencilerim Murat Hazinedaroğlu, M. Emin Yavuzkol, Gülcin Özurlan, Faruk Biçmen, İlyas Ekşioğlu, Gönül Çetinok ve Nerican Yılmaz'a teşekkür ederim.

Aydın Jeofizik Kampının araç, konaklama ve yararlanmayı sağlayan MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğüne, kamp üyelerinden Jeof. Müh. Alp Dülger ve Topograf Yusuf Uğurcuklu'nun ölçü noktalarının arazide dağıldıkları yerlerin seçilmesinde ve çizim çalışmalarında gösterdikleri ilgi ve gayretleri için teşekkür ederim. Ayrıca, bölgenin yapısı ve kırık varlığı üzerine tartışma olanağı bulduğum Dr. Şakir Şimşek sağolsun.

KAYNAKLAR

- Biçmen, F. 1983, Aydin – Germencik Sıcak Alanında
Doğru Akım Öздirenç Isınım Ölçülerinin Yorumu;
İTÜ Maden Fak. Bitirme Ödevi, 98 sayfa.
- Corwin, R.F. and Morrison, H.F., Diaz C.S., and Rodriguez B., J. 1979, Self – potential studies at the Cerro Prieto Geothermal field; Special report, Univ. Cal. Berkeley, CA., U.S.A.
- Corwin, R.U., De Moully, G.T., Harding, R.S., Morrison, H.F. 1980, Interpretation of self– potential survey results from the East Mesa geothermal field, California, J.G.R., 86, 1841–1848.
- Diaz, C. S. 1980, CFE Self– potential survey, northwest of Cerro Prieto; Geothermics, 9, 27–37.
- Ercan, A. 1982, Kızıldere Sıcak Alanında Doğal Uçlaşma Çalışmaları; TJD, Jeofizik, c. 9, s. 1.
- Ercan, A. 1982, Germencik jeotermal alanında yerelektrik ve çalışma çalışmaları; İTÜ Maden Fakültesi Yayınları, 120 sayfa.
- Ercan, A. 1983, Doğru akım elektrik özdirenç yöntemleri; Cilt II, İTÜ Maden Fakültesi Jeof. Müh. Böl. Yay. 230 s.
- Ercan, A., Duygu, M.A., Toprak, F. 1985, "Petrol rezervinin yerelektrik (Tubel) yöntemle belirlenmesi Siirt, Oyuktaş; TJK, Kurultayı 18–22 Şubat, Ankara.
- Ercan, A., Drahor, M. and Atasoy, E., 1986, Natural polarization studies at Balçova Geothermal field; Geophy. Prospecting, 34, 475–491.
- Morrison, H.F. and Corwin, R.F. 1977, Interpretation of self–potential data from geothermal areas; proposal to U.S.G.S. Eng. Geoscience, U.S.G.S., Cal. 9.
- Şahin, H. 1981, Jeotermal Sahalarda Jeolektrik Yöntemin Uygulanması; Yeni ve Yenilebilir Enerji Kaynakları Seminer 24–27 Kasım, Ankara, 15 sayfa.
- Şimşek, Ş., Uygur, N., Özbayrak, İ. H., Dikmenoğlu, F., Coşkun, B.S., Aras, A. 1979, Aydin (Germencik – Söke) Alanının Jeotermal Enerji Olanakları, MTA, Petrol ve Jeotermal Enerji Dairesi İnceleme Yazısı, 8 sayfa.