

ANADOLU OTOYOLU ASARSUYU GEÇİŞİNDE ZAYIF KAYAÇLarda YAMAÇ DURAYSIZLIĞI SORUNLARI

SLOPE STABILITY PROBLEMS OF THE WEAK ROCKS IN THE ASARSUYU PASSING OF THE ANATOLIAN MOTORWAY

Süleyman DALGIÇ

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
34850 Avcılar, İstanbul

Özet: Anadolu Otoyolun Asarsuyu geçiği, Kuzey Anadolu Fay Zonu tarafından çok sık aralıklı süreksizlik sistemleri tarafından kesilmiş ve farklı derecede ayrılmaya uğramış, birbirleriyle gırık amfibolit, metagranit ve metadioritten oluşan çok zayıf - zayıf bir kayaç külesi içerisinde geçmektedir. Vadideki, duraysızlıkların süreksizliklerden ziyade, kayacın jeomekanik özelliklerinin denetiminde geliştiği ve kayma düzlemlerinin de dairesel yüzeyler boyunca geliştiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Otoyol, fay, zayıf kayaç, duraysızlık

Abstract: Asarsuyu passing of the Anatolian Motorway is cut by several discontinuity systems in the North Anatolian Fault Zone. It extends through very poor to poor rock mass consisting of amphibolite, metagranite, and metadiorite that are altered to varying degrees. It was observed that instabilities in the valley were developed along circular slip surfaces under the control of geomechanical properties rather than along discontinuities.

Key words: Motorway, fault, weak rock, instabilities

GİRİŞ

Asarsuyu vadisi geçiği ve bu vadinin bitimindeki Bolu tüneli geçiği Anadolu otoyolunun en sorunlu kesimlerini oluşturmaktadır. Bu çalışma ise yapımına devam edilen Asarsuyu vadisindeki yaklaşık 7 km uzunluğundaki Anadolu otoyolunun kuzey ve güney yamaçlarındaki doğal yamaç duraysızlıklarını, bunların mekanizmasını, kaya külesi ve zemin özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır (Şekil 1).


Asarsuyu vadisindeki kütte hareketleri araştırma sondajları, araştırma çukurları, jeofizik çalışmaları ile arazi ve laboratuvar deney sonuçlarından yararlanılarak incelemiştir. Çalışmada önce, Asarsuyu vadisinin jeomorfolojisi, jeolojisi, litolojik birimlerin mühendislik özellikleri, yeraltısu koşulları ve depremselliği araştırılmıştır. Çalışmanın sonraki aşamasında vadideki belirlenen yamaç hareketleri, kuzey yamaçlarda Kom heyelanı, Kilise heyelanı, Lokman heyelanı ve güney yamaçlarda Zekîdağ akmaları olarak adlandırılarak incelemiştir. Kom heyelanında kayaç küteleri Bieniawski (1989)'nin RMR sisteme göre sınıflandırılmış, Hoek-Brown (1995) kriterinden yararlanılarak dayanım parametreleri elde edilmiştir. Kom heyelanında geriye dönük analizlerde Bishop (1955) yöntemi kullanılarak Hoek-Brown eşitliği ile belirlenmiş kohezyon ile içsel sürtünme açı değerleri karşılaştırılmıştır. Kuzey yamaçlardaki kütte hareketlerinin bulunduğu alanlarda inklinometre

ölçümleri de yapılarak yamaç duraylılıklarını kontrol altına alınmıştır.

Asarsuyu vadisine komşu bölgelerdeki diğer kütte hareketleri bu çalışmanın yaklaşık 15 km doğusundaki Yumrukaya heyelanları ile (Dalgıç vd., 1995) batısındaki Bülbül deresi ve Bakacak heyelanlarıdır. Bülbül deresi heyelanı 4-5 km uzunlığında, 2-3 km genişliğinde, bölgedeki en büyük heyelanlardan biridir. Bakacak heyelanı ise 4-5 km uzunlığında ve 1.5 km genişliğinde dir. Bakacak heyelanı O-1 (E5) karayolunun geçtiği kesimlerde ve sınırlarında daha küçük aktif heyelan özelliği dır. Bu heyelanın topuk kesimi, otoyol için uzunluğu 2600 metre olan viyadük ayaklarının inşa edilmesi bakımından önem taşımaktadır.

ASARSUYU VADİSİNİN JEOMORFOLOJİSİ

Kuzey Anadolu Fay Zonu sisteme bağlı olarak B-D doğrultulu olmuş Asarsuyu vadisinin uzunluğu yaklaşık 7 km'dir. Otoyol ekseninin geçeceği ilk 3 km de topografya doğrultu atımlı faylarla şekillenmiş sırtın eteklerinden geçmektedir. Otoyol güzergahı bu kesimden sonra Kom deresini kesmektedir. Kom deresinden sonra güzergah, Kom heyelanı ile şekillenmiş tabla şekilli yamaçın eteklerinden geçer. Güzergah bu kesimden sonra, Asarsuyu vadisi nehir yatağına paralel, yaklaşık 700 m kotlarında yayvan bir topografya üzerinde ilerleyerek Bolu tünelinin Asarsuyu girişine ulaşır. Vadide yamaçları yoğunlukla %30'dan (15°) fazla eğim sahiptir.



Şekil 1. İnceleme alanı yer buldurı haritası.
Figure 1. Location map of the study area.

Asarsuyu vadisindeki morfolojik değişimler yapının ve daha az olarak litolojinin denetiminde gelişmiştir. Kuzey Anadolu Fay Zonu ile şekeitenen Asarsuyu vadisi ve bu vadiye ulaşan yan kolların dik açı ilişkileri, vadi girişlerindeki dönüşler, kütte hareketleri, üçgen yüzlü tepler çok genç bir morfolojiyi yansıtmaktadır. Asarsuyu


vadisine ulaşan küçük vadilerin oluşumu da yapısal unsurlar boyunca zayıf kayaların dayanımsız ve çabuk aşınabilen zonlarında gelişmiş olmalıdır.

JEOLOJİK KONUM

Batı Pontid kuşağı içerisinde yer alan Asarsuyu geçişinin temelini birbirleriyle sahada ayırtlanamayacak kadar girik amfibolit, metagranit, metadiyoritten oluşan, Prekambriyen yaşı Yedigöller formasyonu oluşturur (Şekil 2). Bu birimlerin üzerinde tektonik dokanakla güney ve kuzey yamaçlarda fillit, sleyt ve kireçtaşından oluşan İkizoluk formasyonu yer almaktadır. Bu birimlerin de üzerinde Pliyo-Kuvaterner yaşılı siltli kum, kumlu silt, çakılık kum, kumlu çakıldan oluşan Asarsuyu formasyonu bulunmaktadır. Vadide tabanında ise eski-güncel alüvyon çökelleri, alüvyon konisi çökelleri ve kolüvyon çökelleri yer almaktadır (Dalgıç, 1994a).

Otoyol güzergahını etkileyen tektonik olaylar paleotektonik dönemde oluşan bindirme düzlemleri ile neotektonik dönemde oluşan Kuzey Anadolu Fay Zonu sistemi dir. Vadideki en önemli tektonik yapı ise Kuzey Anadolu Fay Zonu sistemi içerisinde oluşan Asarsuyu fayıdır (Dalgıç, vd., 1996a).


Asarsuyu fayı, vadideki oluşumunu sağlamış doğrultu atımlı sağ yönlü ana faylardan biridir (Şekil 2). Bu fay, Yedigöller formasyonunu etkilemiş ve güncel Ku-



Şekil 2. Asarsuyu vadisinin jeoloji haritası.
Figure 2. Geological map of the Asarsuyu valley.

vaterner çökelleri tarafından örtülmüştür. İnceleme alanı içerisinde alınan eklem, sıstozite ve kayma yüzeyi ile ilgili ölçüler, eşit alan stereografik projeksiyonunda belirgin bir yoğunlaşma yerine, dağınık bir dağılım göstermektedir (Şekil 3). Saha gözlemlerinde de bu yönde veriler elde edilmiştir. Bu durum, duraysızlıklar üzerinde

süreksızlıkların belirgin bir denetiminin olmadığıının göstergesi olarak yorumlanmıştır. Çalışma alanı yakınındaki Mengen yöresinde de Gökçeoğlu ve Aksoy (1995) tarafından yapılan kinematik analizlerde, bölgedeki kayaç kütelerinde süreksızlıkların denetlenen duraysızlık sorununun olmadığını tespit etmişlerdir.



Şekil 3. Yedigöller formasyonundaki süreksızlıkların kontur diyagramındaki dağılımı.
Figure 3. Distribution of discontinuities in the Yedigöller formation.

YERALTISUYU KOŞULLARI

Asarsuyu vadisi kuuzey yamaçlardaki kütte hareketlerinin bulunduğu alanlarda araştırma sondajlarının bazılarına piezometre boruları yerleştirilerek değişik tarihlerde yeraltısı düzeyleri ölçülmüştür. Özellikle Kom heyelanındaki araştırma sondajlarının büyük bir kısmında yeraltısı ölçülmemiştir. Ayrıca, aynı kayaç ortamı içerisinde şev stabilite analizleri için, 14 basınçlı su testi yapılarak yeraltısı koşulları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan basınçlı su testlerinde de kayaç kütlesinin geçirimlilik katsayısunun (5×10^{-6} m/s ile 3×10^{-8} m/s) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kazısı yapılmakta olan Bolu otoyol tünelinde 150 - 200 m'lik örtü yükü altında yaklaşık 700 m aynı birim içerisinde ilerleme yapılmış (Dalgıç, 1996 b) ve bu tür kayaçlarda yeraltısı ile karşılaşılmamıştır. Yine, Asarsuyu vadisinin yamaçlarının oldukça yüksek eğime sahip olması nedeniyle yeraltısunu besleyemeden yüzey drenajıyla sahayı terk etmesi ve vadinin kuuzey yamaçlarının sınırlı beslenme alanına sahip olması yeraltısı potansiyelini sınırlamıştır. Ancak, yüzeydeki çok ayırmış - ayırmış kesimlerde fay ve eklem sistemlerinde yağlı dönemlerde vadının kuuzey ve güney yamaçlarından Asarsuyu deresine doğru sızıntı (0.1-0.5 lt/s) şeklinde sular bulunmaktadır. Bu sular güney yamaçlarda yoğunluk kazanmakta ve yaz aylarında kurumakta veya debileri azalmaktadır. Büttün bu özellikler itibarıyla kuuzey yamaçlardaki kütte hareketlerinde yeraltısının etkisinin olmadığı, güney yamaçlardaki kütte hareketlerinin oluşmasında yeraltısının etkisinin olduğu dikkate alınmıştır.

DEPREMSELLİK

Türkiye'de depremlere bağlı gözlenen kütte hareketlerinde, heyelanlar birinci sırada yer almaktadır. Oluşmasına göre ikinci önemli kitle hareketleri kaya düşmeleridir. Ayrıca, magnitüdü 6'dan büyük olan depremlerde kütte hareketlerinin oluş sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir (Yüksel ve Dalgıç, 1995). Keefer (1984) ise magnitüdü 4'den büyük olan depremlerin kütte hareketi oluşturabileceğini belirtmiştir. Aynı yazar magnitüdü 7.5 olan depremlerin episentrinden 300 km'lik bir alan içerisinde de şev duraysızlıklarına neden olabileceği saptamıştır.

Asarsuyu vadisinde faylardan kaynaklanacak en büyük depremin büyüklüğü 7.0 dolayında tahmin edilmektedir (Dalgıç, 1994). Bu durumda bölgede depremlerin, esasen kritik durumda yamaçlarda, oluşan yatay ve düşey yer ivmeleri sebebiyle bir çok yer kayması oluşturmuş olabileceği ve oluşturmaya devam edeceği düşünülmektedir. Nitekim, 1957 Abant depremi bölgede birçok heyelanı tetiklemiştir (Ambraseys, 1988).


DURAYSIZLIK TÜRLERİ

Asarsuyu vadisinde belirlenen duraysızlık türleri kuuzey yamaçlarda Kom heyelanı, Kilise heyelanı, Lok-

man heyelanı ve güney yamaçlarda Zekidağ akmaları olarak adlandırılarak incelenmiştir.


Kom heyelanı

Otoyol eksenini etkileyen en önemli derecedeki kütte hareketi, önceden kayarak şimdi duraklı konumda bulunan dairesel Kom heyelandır. Kom heyelanı bölgedeki genç tektonizmaya bağlı olarak oluşan yüksek eğimli yamaçlaki zayıf - çok zayıf kayaçların kayması sonucu oluşmuştur (Şekil 4 ve 5). Heyelan hareketi Yedigöller formasyonuna ait birbirleriyle gırık metagranit, amfibolit, metadiyorit birimleri içerisinde olmuştur. Hareketin boyutları 1200 m x 750 m x 130 m ve hareketin kayma yönü kuuzeyden güneşe doğrudur.



Şekil 4. Kom heyelanından bir görünüm.
Figure 4. A view from the Kom landslide.

Bu alanda iki araştırma sondajı (AS-58, AS-60) heyelanın kayma düzlemini araştırmaya yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma sondajlarından AS-58 136 m ve AS-60 145 m derinliktedir. Her iki kuyudan elde edilen karotlara göre ilk 3-4 m. de az plastik- plastik kahve renkli kumlu kilden oluşan yamaç molozlarından sonra ayırmış, orta sert, son derece kırıklı, kayma yüzeyle amfibolit, metadiyorit, metagranit litolojileri bulunmaktadır. Bu düzeylerin P dalga hızları 900 ile 3000 m/s dolayında ölçülmüştür. Heyelanın kayma düzlemine AS-58 araştırma sondajında 110 m de girilmiş ve kuyu sonu 136 m'ye kadar devam etmiştir. AS-60 araştırma sondajında ise kayma düzlemine 116.5 m de ulaşılmış ve bu kuyu da kayma düzlemi içerisinde bitirilmiştir. Kayma düzleminin alt sınırı ise heyelanın geometrik şekline göre sondaj verilerinden yaklaşık 10-15 m daha altdadır. Kayma düzlemindeki litolojilerde son derece ayırmış, yumuşak-az sert, ezik amfibolit, amfibolgnays, metagranit, metadiyorit parçaları zemin özelliğinde kumlu siltli killi birimler içerisinde bulunmaktadır.



Sekil 5. Kom heyelانında araştırma sondajlarına göre belirlenen kayma yüzeyinin konumu.

Figure 5. Position of a slip surface detected from the explanatory drillings within the Kom landslide.

Kom heyelانının kesin yaşı belirlenememiştir. Buna rağmen kaymanın yaşı ile ilgili bir yorum yapılmıştır: Kom heyelانının oluşması ile vadide kapanarak arkasında, Asarsuyu formasyonun çökeldiği bir göl ortamı oluşturmuş olmalıdır. Asarsuyu formasyonunun gölsel özellikler göstermesi ve heyelانın batısında bu tür çökellerinin bulunmaması bu görüşü destekler niteliktedir. Bu amaçla, Asarsuyu formasyonundan alınan örnekler üzerinde palinolojik yaşı araştırmaları yapılmıştır (Kleberger, 1992). Bu araştırmaların sonucuna göre Asarsuyu formasyonun en az 20000 yıl önce çökeldiği tespit edilmiştir. Bu durumda Kom heyelانının yaşı bu saptanan yaşı konağından daha eski olmalıdır. Bölgesel ölçekteki çalışmalar ve Kuzey Anadolu Fay Zonunun yaşı ile ilgili araştırmalar ise (Barka, 1992), Kom heyelانının alt yaşıının Pliyosen'e kadar inebileceğini belirtmektedir.

Kom heyelانının bulunduğu alanda, yaklaşık B-D doğrultulu olası bir fay bulunmaktadır. Bölgenin çok ormanlık olması ve fayın doğu ucunun Pliyo-Kuvaterner


yaşılı çökel birimleri tarafından örtülmesi, bu faya ait yeterli yüzey ve yeraltı verilerinin elde edilmesini engellemiştir. Bu nedenle olası fayın, heyelana etkisi bu çalışmada incelenmemiştir.

Kom heyelانında yapılan arazi gözlemleri ve AS-59 no'lu araştırma sondajında yapılan periyodik inklinometre okumaları, Kom heyelانında herhangi bir hareketin gelişmediğini göstermektedir. Bu durum ise Kom heyelанında yamaç duraylılığının olduğunu göstermektedir. Ancak, bu alanda otoyol güzergahı için planan yamaç çalışmaları tekrar duraylılık sorunlarına yol açmak için vaz geçilmiş ve güzergah vadide tabanına yakın bir alana kaydırılmıştır (Dalgıç, 1994 b).

Kilise heyelانı

Kilise heyelانı, yaklaşık 40x30x15 m boyutlarında ve kayma düzlemi AS 2 no'lu araştırma sondajında yüzeyden ortalama 17 m derinlikte ve dairesel özelliktedir.


Heyelanın oluşum mekanizması Düzce fayının zayıflık zonları ile ilişkilidir (Şekil 6 ve 7). Kilise heyelanı Yedigöller formasyonuna ait birbirleriyle girik çok zayıf, zayıf amfibolit, metagranit ve metadiyoritler içerisinde izlenmektedir.



Şekil 6. Sığ derinlikteki Kilise heyelani.


Figure 6. Kilise landslide occurring at shallow depths.

otoyolun dolgu alanı içerisinde kalmaktadır. Ayrıca, AS-40 no'lu araştırma sondajında yapılan periyodik inklinometre okumaları, Lokman heyelanında herhangi bir hareketin gelişmediğini göstermektedir.



Şekil 8. Lokman heyelânının görüntüstü.

Figure 8. A view from the Lokman landslide.




Şekil 7. Kilise heyelânına ait kayma yüzeyinin konumu.

Figure 7. Position of a slip surface from the Kilise landslide.

Lokman heyelani

Lokman heyelani yaklaşık $150 \times 100 \times 30$ m boyutlarında ve kayma düzlemi AS-40 sondajında yüzeyden 30.70 m derinlikte ve dairesel özelliktedir. Heyelanın oluşmasında Düzce fayının kollarının etkisi bulunmakta- dir (Şekil 8 ve 9). Duraysız kütle içerisinde Yedigöller ve İkizoluk formasyonuna ait litolojiler bulunmaktadır. Heyelanın topuk kısmındaki malzeme kalınlığının az oluşu Kom deresile ilgilidir. Çünkü dere heyelanın topuk kısmındaki malzemeyi halen güncel olarak taşıtmaya devam etmektedir. Lokman heyelânının topuk kısmı ise




Şekil 9. Lokman heyelânında kayma yüzeyinin konumu.

Figure 9. Position of a slip surface from the Lokman landslide.

Zekîdağ akmaları

Asarsuyu vadisinin yüksek eğimli, güney yamaçlarında kolloidal hareketlere bağlı olarak sığ derinliklerde, yaklaşık 20 aktif akma hareketi saptanmıştır. Bu hareketlerin yönü kuzeyden güneye doğru olup, akmalar ikizoluk formasyonu ile Yedigöller formasyonu'nun ayırmış kaya birimleri içerisinde olmaktadır (Şekil 10 ve 11). Akma hareketlerinin geliştiği yükseltiler 700 m kottedadır. Akma düzlemi derinlikleri 10-15 m kadardır. Akma olaylarını Zekîdağ bindirmesi, Asarsuyu fayı ve

yan kollarında gelişen ezik kayalar oluşturmaktadır. Ayrıca, Zekidağ akmalarının güney yamaçlarda gelişmiş olması bu alandaki parçalanmış ve ezik kayaların suya doygunluğu bakımından göreceli olarak diğer yamaçlara göre fazla olduğunu göstermektedir. Ezik kaya zonu içerisinde, ayrışma olayları, dik topografya yüzeyi, sıcaklık-nem, hava koşulları csakidan blok boyutuna kadar parçalarını siltli kıl hamur içerisinde taşıyan kolüviyal zeminin oluşumunu sağlamıştır.



Şekil 10. Birbirı üzerine değişik zamanlarda gelişen Zekidağ akmaları.

Figure 10. Zekidağ flows developing onto each other in different times.

DURAYSIZLIKLARIN MEKANİZMASI

Asarsuyu vadisi kütle hareketlerindeki Yedigöller ve İkizoluk formasyonuna ait litolojiler tektonik etkilerle çok parçalanmış, ayrılmamın da etkisiyle giderek daha zayıflamıştır. Bu durum, Kom heyelanı, Kilise ve Lokman heyelanı ile Zekidağ akmalarında belirgin eklem sistemleri içeren sağlam kaya kütelerinde karşılaşılan süreksizlik denetimli duraysızlık modellerinden farklı bir mekanizmanın gelişmesine yol açmıştır. Başlıca Asarsuyu Fayı ve diğer faylardan dolayı gelişen parçalanma ve ayrışma sonucunda zayıflamış kayaç küteleri dairesel yüzeyler boyunca yenilmektedir. Bu tür yenilmelerde kaymalar, kaya parçalarının kısmen birbirleri üzerinde döndüğü ve kısmen de ayrılmış kaya kütlesi içerisinde dayanımının en zayıf olduğu noktalar boyunca gelişmektedir.


Bölgelerdeki bazı heyelanların oluşmasında da yukarıda belirtildiği gibi depremler de etkili olmaktadır.

KOM HEYELANININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ

Kom heyelanının RMR kaya kütlesi ve Hoek-Brown eşitliğinden yararlanılarak makaslama parametreleri saptanmıştır.


Kom heyelanında kaya kütlesi sınıflaması

Doğal yamaçlarda uygulanabilirliği nedeniyle Kom heyelanındaki kütle hareketinde kayma düzlemi ve kayma düzleminin üst ve alt kesimindeki kayaçlar Bieniawski (1973) tarafından önerilen ve aynı araştırcı tara-



Şekil 11. Zekidağ akmalarına ait blok diyagramı (ölçeksziz).

Figure 11. A block diagram for the Zekidağ flows (no scale).



Şekil 12. Geriye dönük duraylılık analizlerinde Kom heyelanı için limit denge koşulunda kohezyon ve içsel sırttünme açısı ilişkileri.

Figure 12. Relationship between internal friction angles and cohesion values in the back analyses at limiting equilibrium condition for Kom landslide.

findan (Bieniawski 1979, 1989) modifiye edilen RMR kaya kütlesi sınıflama sistemine göre değerlendirilmişdir.

Kom heyelانındaki parçalanmış litolojilerde, tek eksenli deneyler için standartlara uygun boyutta karot alınamamıştır. Bu nedenle, sondajlarından elde edilen düzensiz şekilli örnek üzerinde ISRM (1985)'e göre nokta yüklemeye dayanımı yapılmıştır (Çizelge 1). Ancak, elde edilen 0.1-0.9 MPa'lık nokta yük indeksi değerleri Bieniawski (1989) sınıflamasında değerlendirilmeye alınmamaktadır. Bu durumda sınıflamada kayanın tek eksenli sıkışma dayanım değerleri kullanılmaktadır. Bu nedenle Bolu tünel güzergahı üzerinde de aynı formasyona ait litolojilerde yapılan tek eksenli sıkışma dayanımı parametreleri RMR sınıflamasında değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen tek eksenli sıkışma dayanımı değeri süreksızlıklere ve petrografik gözlemlere göre kayanın mineral içeriklerine bağlı olarak 5.6 ile 44.8 MPa ile arasında değişmektedir (Dalgıç, 1994), (Çizelge 1).

Kom kaya kaymasında ve vadinin diğer kesimlerinde yapılan araştırma sondajlarında kaya kalite göstergesi (RQD) Deere (1964) sınıflamasına göre çok kötü kaya

(RQD: % 0-10) sınıfını temsil etmektedir. Buna neden olarak özellikle bölgedeki etkin tektonizma sonucu kayaçların çok kırıklı bir yapı kazanmış olması ve kütle hareketi etkilerinin olduğu düşünülmektedir.

Araştırma sondaj verilerine göre süreksızlık aralığı kayma düzlemlerinde < 60 mm'dir. Kayma düzleminin üst kesimlerinde 60-200 mm, kayma düzlemlerinin alt kesimlerinde 200-600 mm arasında değişmektedir. Süreksızlıkların uzunluğu ise araştırma sondajlarında yeteri kadar takip edilememiştir. Ancak saha gözlemlerinde süreksızlıkların uzunluğunun >20 m ile <1 m arasında değiştiği saptanmıştır. Süreksızlıkların açıklığı kayma düzlemlerinde > 5 mm, kayma düzlemlerinin üst kesimlerinde 1-5 mm ve kayma düzlemlerini alt kesimlerinde 0.1-1.0 mm arasında değişmektedir. Süreksızlık yüzeyleri kayma düzleminde kayma yüzeyli, kayma düzleminin üst kesimlerinde düz-az pürüzlü, kayma düzlemlerini alt kesimlerinde az pürüzlü ve pürüzlü olarak değişmektedir. Kayma düzlemleri yumuşak kil dolgulu, kayma düzlemlerinin üst kesimleri >5 mm sert kil dolgulu, kayma düzlemlerini alt kesimleri demiroksit sıvalıdır. Ayrıca karot örneklerinde kayma düzleminde süreksızlıklar tamamen ayrılmış, kayma düzleminin üst kesimlerinde çok-orta derece ayrılmış, kayma düzlemlerini alt kesimlerinde orta-az ayrılmış özelliktedir.

Kom kaya kaymasında herhangi bir serbest veya başınçlı akifer koşulu ile karşılaşılmamıştır. Ancak, yağışlardan kaynaklanan ve kayaç kütlesinin içine süzülen suların ayrılmış kütleyi bir miktar yumoşatarak malzemenin dayanımını azalttığı düşünülmüştür. Bu nedenle yeraldısunun kayma düzleminde nemlenme ve damlama, kayma düzlemlerinin alt ve üst kesimlerinde nemlenme durumu değerlendirilmeye alınmıştır.

Süreksızlıkların yönelik gelişmiş güzel özelliktedir. Bu nedenle kütle hareketlerinde süreksızlıkların yönelikinin etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla RMR sınıflamasında yamaçlar için önerilen düzeltme puanı çok uygun olarak değerlendirilmeye alınmıştır.

Kom heyelانının, kayma düzleminde RMR değerleri 17 ile 20 arasında değişmektedir. Kayma düzleminin üst kesimlerinde 30 ile 33, alt kesimlerinde 47 ile 51 arasında değişmektedir. Bu verilere göre Kom heyelانının kayma düzlemi çok zayıf, kayma düzleminin üst kesimleri zayıf, alt kesimleri orta kaya sınıfladır (Çizelge 2).

Çizelge 1. Yedigöller formasyonuna ait litolojilerin nokta dayanım indeksi ve tek eksenli sıkışma dayanımı.

Table 1. Uniaxial strength parameters and point strength index of the units belonging to the Yedigöller formation.

Parametre	Değişim aralığı	Aritmetik ortalama	Standart sapma (s)
En küçük	En büyük		
Nok.yükü day.ind. (MPa)	0.3	0.9	0.20
Tek eksenli sıkışma dayanımı (Mpa)	5.6	44.8	0.50

Çizelge 2. Kom kaya kaymasındaki kayaçların RMR sınıflama puan değerleri.

Table 2. RMR classification of rocks within the Kom rock slide.

Kaya Külesi Parametresi	Kayma düzlemi	Kayma düzlemlerinin üst kesimleri	Kayma düzlemlerinin alt kesimleri
Tek eksenli sıkışma dayanımı (Mpa)	2	2	4
RQD	3	3	3
Aralığı (m)	5	8	10
Uzunluğu	0	2	6
Açıklığı	0	1	4
Pürüzlülük	0	1	3-5
Dolgu	0	2-3	4
Ayrışma	0	1-3	3-5
Yeraltısuyu	7-10	10	10
Yönelim düzeltmesi	0	0	0
Toplam RMR puanı	17-20	30-33	47-51

Kom heyelanında kaya külesi dayanımı

Kom heyelanında tahmini kaya külesi ve makaslama dayanımı Hoek-Brown 1980 tarafından önerilen ve en son Hoek vd., (1995) tarafından modifiye edilen eşitliği ile hesaplanmıştır.

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma c \left(mb \frac{\sigma_3}{\sigma c + s} \right)^a \quad (1)$$

Bu bağıntıdaki mb , s ve a dayanım sabitleri, σ_1 ve σ_3 yenilme anındaki asal etkin gerilmeler, c sağlam kayanın tek eksenli basınç dayanımını göstermektedir. Dayanım sabitlerinin belirlenmesi için ise jeolojik dayanım indeksi değerinden (GSI) yararlanılmıştır. İncelemeye konu olan amfibolit, metagranit ve metadiyorit için, kaya külesi dayanım parametreleri ve Hoek - Brown yenilme kriterine (amfibolit, metagranit ve metadiyorit için $m_i=17$, alınarak) göre belirlenen kohezyon (c) ve içsel sürtünme açıları değerleri (ϕ) Çizelge 3'de sunulmuştur. Kom heyelanın kayma düzlemindeki parçalanmış kaya larda kohezyon $c=0.0$ kPa, içsel sürtünme açısı $\phi = 27.1$ olarak belirlenmiştir.

KOM HEYELANINDA GERİYE DÖNÜK DURAYLILIK ANALİZLERİ

Kom heyelanında elde edilen makaslama parametrelerinin doğruluğunu saptamak amacıyla geriye dönük analizler yapılmıştır. Analizlerde, Sancio, (1981); Tinoco ve Salcedo'nın (1981) önerdiği birden fazla sayıda kayma incelenerek (Şekil 5A ve Şekil 5B) kohezyon

Çizelge 3. Kaya kütesi dayanım parametreleri.

Table 3. Rock mass strength parameters.

Parametre	Kom	kaya	kayması
	Kayma düzlemi	Kayma düzleminin üst kesimi	Kayma düzleminin alt kesimleri
GSI	9	26	44
a	0.6	0.5	0.4
mb	0.66	1.21	2.30
s	0.00	0.0003	0.0020
σc mass (MPa)	0.1	1.2	5.6
Kohezyon (MPa)	0.00	0.3	1.3
İçsel sürtünme açısı	27.1	35.2	41.5

ve içsel sürtünme açısı arasındaki ilişkiyi yansitan doğruların en az bir noktada kesişmesi koşuluna göre incelenmiştir. Bu amaçla, Kom kayma modeline uygunluğu dikkate alınarak dairesel kaymalar için Bishop (1955) tarafından önerilmiş olan analiz yöntemi kullanılmıştır. Limit denge kavramına göre kayma alanında güvenlik kat sayısının $F=1$ olacağı gerçeğinden hareketle arazide araştırma sondajları ile belirlenen Şekil 5'teki A ve B kesitlerinden yararlanarak kayma düzleme geometrisi ile kohezyon ve içsel sürtünme açısı değerleri analiz edilmiştir. Bu analizlerde herhangi bir serbest ve basınçlı akifer koşulu dahil edilmemiş ve boşluk suyu basıncı $r_u=0$ alınmıştır. Analizlerde, farklı iki kesitin kohezyon ve içsel sürtünme açı değerleri kohezyon değerinin artmasıyla ve içsel sürtünme açısının azalması ile birbirlerine yaklaşmaktadır (Şekil 12). Analizlerde kohezyon ve içsel sürtünme açısı değerlerinin bir noktada kesişmesi kayma düzlemindeki malzememin heterojen yapıda olmasından kaynaklanmış olmalıdır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Anadolu otoyolu Bolu dağı Asarsuyu vadisinin, iki yamacında birbirleriyle girik, amfibolit, metagranit, metadiyorit'ten oluşan zayıf kayaçlarda duraysızlıklar gelişmektedir.

Vadi içerisindeki duraysızlıklarda, kayacın çok zayıf kesiminin jeomekanik parametreleri duraysızlıkların oluşumunu denetlenmekte ve yenilmeler zeminlerde yaygın olarak görülen dairesel yüzeyler boyunca gelişmektedir.

Asarsuyu vadisindeki kütle hareketleri Kom, Kilise ve Lokman heyelanları ile Zekidağ akmalarıdır. En önemli kütle hareketi ise kuzey yamaçlarındaki Kom heyelanıdır. Bu alanda yapılan arazi gözlemleri ve inklinometre okumaları şev duraylılığının olduğunu göstermektedir. Ancak, bu alanda otoyol güzergahı için planan yarma çalışmalarından tekrar duraylılık sorunlarına yol

acmamak için vaz geçilmiş ve güzergah vadisi tabanına yakın bir alana kaydırılmıştır.

Kom heyelani kayma düzlemlerinde RMR değerleri çok zayıf (17 ile 20 arasında), kayma düzleminin üst kesimlerine ait RMR değerleri zayıf (30 ile 33), alt kesimleri orta (47 ile 51) kaya kütlesi sınıfında yer almaktadır. Kom heyelanında, RMR değerlerinden yararlanılarak, Hoek-Brown eşitliğinden makaslama dayanım parametreleri elde edilmiştir. Bu eşitlige göre, Kom heyelânının kayma düzlemindeki parçalanmış kayalarda kohezyon $c=0$ kPa, içsel sürtünme açısı $\phi=27.1$ olarak belirlenmiştir. Kom heyelanında Hoek-Brown eşitliğinden bulunan makaslama parametreleri geriye dönük duraylılık analizleri ile yeteri ölçüde desteklenmemiştir. Bu durum kayma düzleminde bulunan heterojen malzeme yapısından kaynaklanmış olmalıdır.

Asarsuyu vadisinde özellikle fay zonlarında ezik kayaşalar bulunmakta olup, bölgedeki deprem ve diğer etkenler bu alanlarda duraysızlık koşulları oluşturabilecektir. Bu nedenle fay zonlarındaki ezik kayaşların dayanım özellikleri ayrıca dikkate alınmalıdır. Ayrıca, Asarsuyu vadisindeki inşaat çalışmalarında doğal yamaçlarda olduğu gibi, dolgu ve yarmalarda bölgenin depremselligi önem kazanmaktadır. Deprem riskinin büyüklüğü ile orantılı deprem etkisinin şev ve dolgularda hesaba katılması, olası bir deprem sırasında veya sonrasında zemin ve kayanın makaslama dayanımındaki değişiminin duraylılık analizlerinde göz önüne alınması gerekmektedir.

SUMMARY

Some instabilities are developed in weak amphibolite, metagranite, and metadiorite rocks on both sides of the Asarsuyu valley in the Bolu mountain part of the Anatolian motorway. Formation of instabilities is controlled by geomechanical parameters of the weakest section of the rock and failures are developed along the circular surfaces that are commonly observed in the soils.

The main mass movements in the Asarsuyu valley are Kom, Kilise and Lokman landslides. Of these, Kom landslide is the biggest and most important mass movement. Field observations and inclinometer measurements performed in this area indicate the presence of a slope stability. However, due to possible instability problems, arising from excavation studies planned for the motorway alignment in this site was cancelled and the route was realigned to the south forming an embankment in the valley base instead of cuttings.

RMR values of the slip plain in the Kom landslide is very poor (17-20), this in upper and lower parts of the slip plain is poor (30-33) and medium (47-51) rock, respectively. Using the RMR values and Hoek-Brown equation, shear strength parameters was determined. Parameter obtained from the Kom landslide was unsupported with back stability analyses of the stability.

Earthquakes and other structures in the region may cause unstable conditions in crushed rocks in the Asarsuyu valley, particularly in the fault zones. Therefore, strength properties of crushed rocks in the fault zones should be taken into consideration. Moreover, seismicity of the region is also important for embankment and excavation works within the Asarsuyu valley, as well as for natural slopes. The consideration of the earthquake risk in slope is particularly important in the embankment design. The stability analyses performed must allow for changes in shear strength of soil and rock during a earthquake.

DEĞİNİLEN BELGELER

- Ambraseys, N., N., 1988,** Engineering seismology. Earthquake engineering and Structural Dynamics, 17, 1-105.
- Barka, A.A., 1992,** The North Anatolian fault zone, Special Issue- Supplement to Volume VI- 164-195, Annales Tectonicae, 99.
- Bieniawski, Z.T., 1973,** Engineering classification of jointed rock masses. Trans. S. Afr. Inst. Civ. Eng., 15: 335-344.
- Bieniawski, Z.T., 1979,** The geomechanics classification in rock engineering applications. ISRM Proc. 4 th Int. Congr. Rock Mechanics, Montreux, Balkema, Rotterdam, Vol. 2: 41-48.
- Bieniawski, Z.T., 1989,** Engineering Rock Mass Classification. McGraw Hill, New York, N.Y., 237 pp.
- Bishop, A.W., 1955,** The use of the slip circle in the stability analyses of slopes. Geotechnique, 5,7-17.
- Dalgıç, S., 1994 a,** Anadolu otoyolu Bolu dağı geçişinin mühendislik jeolojisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Ens. Doktora tezi, 213 s.
- Dalgıç, S., 1994 b,** Anadolu otoyolu Bolu dağı geçişinin mühendislik jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, Ankara, Sayı 9, 382-393.
- Dalgıç, S., Şimşek, O., ve Gözübol, A., M., 1995,** Anadolu otoyolu Bolu Yumrukaya geçişinde heyelanların etkisi; İkinci Ulusal Heyelan Sempozyumu, Sapanca, 163-170.
- Dalgıç, S., Gözübol, A., M., ve Hasdemir, S., 1996a,** Otoyol inşasında kırmataş ocağı seçimi: Bir vaka analizi. Türkiye 1. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, 333-346.
- Dalgıç, S., ve Gözübol, A. M., 1996b,** Bolu otoyol tuneline sıklışan kayaşlar, 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 25-33.
- Deere, D., 1964,** Technical description of rock cores for engineering purposes, Rock Mechanics and Eng. Geo., 1, 17-22.

- Gökçeoglu, C., ve Aksoy, H., 1995,** Mengen (Bolu) yöresi yamaç duraysızlıklarının analitik yöntemler ve görüntü işleme teknikleriyle araştırılması, Yerbilimleri (Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni), 17, 17-33.
- Hoek, E., Brown, E.T., 1980,** Empirical strength criterion for rock masses. ASCE J. Geotech. Eng. Div., 106:1013-1035.
- Hoek, E., Kaiser, P.K., ve Bawden, W.F., 1995,** Support of Underground Excavations in Hard Rock, A.A. Balkema, Rotterdam, 215 pp.
- ISRM (International Society for Rock Mechanics), 1985,** Suggested methods for determining point load strength. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abstr. 22,(2): 53-60.
- Keefer, D.K., 1984,** Landslides caused by earthquakes, Geological Society of America Bulletin, 95 (4), 406-421.
- Kleberger, J., 1992,** Anadolu Otoyolu Gümüşova - Gedre kisim 2 nihai proje jeolojik raporu, No: 2034. Karayolları Genel Müdürlüğü, 32.
- Sancio, R.T., 1981,** The use of back calculations to obtain shear strength and tensile strength of weathered rocks, Proj. Intl. Symp. On Weak Rock, Tokyo, Japan, 21-24 Sept., 1981, V.2, 647-652.
- Tinoco, F.H. and Salcedo, D.A., 1981,** Analysis of slope failures in weathered phyllite, Proc. Intl. Symp. On weak rock, Tokyo, Japan, 21-24 Sept., V.1, 55-62.
- Yüksel, A., F., ve Dalgıç, S., 1995,** Heyelan tehlikeleri: Arazi kullanımı planlaması için bir rehber ön çalışması. İkinci Ulusal Heyelan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Adapazarı, 59-70.

Makalenin geliş tarihi: 09.01.1998

Makalenin yayına kabul tarihi: 04.05.1998

Received January 09, 1998

Accepted May 04, 1998