

Ayhan KOÇBAY

Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara

Mecitözü-Konaklı (Çorum) çevresinin hidrojeolojisi ve yeraltısu kalitesi

Bu çalışmada Çorum'a bağlı Mecitözü ilçesi ile Konaklı köyü arasında kalan yaklaşık 130 km²'lik bir kesimin jeoloji ve hidrojeolojisi yapılmıştır. Çalışma alanında temeli Karbonifer-Triyas yaşı Devecideğ Karışığı oluşturmaktadır. Geçirimsiz olan bu birimin üzerinde uyumsuz olarak Üst Jura-Alt Kretase yaşı Avkad ve Elmapınar üyelerinden oluşan Ferhatkaya formasyonu yer almaktadır. Bununda üzerine Eosen yaşı Çekerek formasyonu gelmektedir. En üstte ise kumtaşı ve çakaltaşından oluşan Kuvaterner yaşı alüvyon yer alır. İnceleme alanının yeraltı suyu potansiyeli açısından Ferhatkaya formasyonu'nun kireçtaşları ve alüvyon önem taşır. Ferhatkaya formasyonu'nun yüzey ile irtibatlı olduğu kesimlerde serbest akifer, üzerinde marnlı seviyeleri fazla olan Çekerek formasyonu ile örtülü olduğu alanlarda ise basınçlı akifer oluşturmaktadır. Alüvyon birimleride serbest akifer özelliğindedir. Kireçtaşlarının toplam gözeneklilikleri % 1-% 4, hidrolik iletkenlikleri 10⁻⁵-10⁻⁴ m/s, alüvyonda ise gözeneklilik % 24-% 36, hidrolik iletkenlik 10⁻³-10⁻² m/s arasında değişmektedir. İnceleme alanındaki yeraltı suları genellikle benzer kimyasal bileşim ve özelliklere sahiptir. Sularda Ca ve HCO₃ diğer iyonlardan daha fazladır. Hemen hemen bütün sular CaCO₃'lu sulardır. Suların elektriksel iletkenlikleri (EC) 377-972 µmho/cm, sertlikleri 21, 5-41 FS⁰ arasında değişir. Kimyasal tahlilleri yapılan sular Su Kirliliği Yönetmeliği'ne göre Yüksek Kaliteli Yeraltısuları'dır. Avkad üyesi kireçtaşlarında yaygın bir karstlaşma mevcuttur. Gelişen bu karstlaşma sonucu uvala, dolin, lapyā vb. karst şekillerinin olduğu gözlenmiştir.

Giriş

İnceleme alanı; 1/25000 ölçekli Çorum G34-cl, c4, d2, d3 paftalarında Çorum ilinin 25 km kuzeydoğusunda, Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayolları arasında yer almaktadır (Şekil 1).

Bu çalışmada yaklaşık 130 km²'lik inceleme alanında bulunan litoloji birimleri stratigrafik olarak ayırtlanılmış, 1/25000 ölçekli jeoloji haritası yapılmış ve türlü akiferler belirlenmiştir (Şekil 2). Farklı birimlerden alınan numunelerin laboratuvara toplam gözeneklilik ve hidrolik iletkenlikleri tayin edilmiştir. Arazide, sondaj kuyularında yapılan pompa testleri ile akifer özelliği taşıyan birimlerin hidrojeoloji karakteristikleri belirlenmiştir. İnceleme alanında gözlenen türlü karst şekillerinin oluşumunu etkileyen faktörler ile farklı akiferlerde depolanan yeraltı suyunun, akım yönü ve suların kimyasal özellikleri açıklanmıştır.


Mecitözü (Çorum) meteoroloji istasyonunun 1992 yılı verilerine göre yıllık yağış miktarının 440,10 mm ve ortalama sıcaklığın 9,36 °C olduğu inceleme alanında, Thornthwaite yöntemi ile buharlaşma-terleme değerleri hesaplanmış ve deneştirmeli nem bilançosu yapılmıştır.

Sondaj kuyusu, adı kuyu ve kaynaklardan alınan su numunelerinin kimyasal tahlilleri ile suların türlü diyagramları çizilmiş ve bunlar kullanım amacına göre yorumlanmıştır.

İnceleme alanı civarında önceki yıllarda jeoloji ve hidrojeoloji amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Jeoloji amaçlı ilk çalışma Lahn (1940) tarafından yapılmıştır. Daha sonra bunu Yücel (1943), Demirci ve Diğ. (1970), Alp (1972), Özkazanç (1972), Özcan ve Diğ. (1980)'nın jeoloji, Öncel (1992)'in jeofizik ve Özbey ve Baltan (1966), Tanrıverdi (1971) ve Koçbay (1994)'in hidrojeoloji amaçlı çalışmaları izlemiştir.

Jeoloji

Çorum ili Mecitözü ilçesi sınırları içerisinde yer alan çalışma alanında Karbonifer-Kuvaterner yaşı aralığındaki birimler yüzeylemektedir (Şekil 3). Bunlardan en alta kireçtaşı blokları, volkanik matriksli kumtaşı ve metamorfik sistlerden oluşan Devecideğ Karışığı yer alır. Karışığın içerdiği kireçtaşları Karbonifer-Triyas yaşı aralığını verdikleri için karışığa bu yaşı verilmiştir (Özcan vd, 1980). Devecideğ Karışığı'nın üzerine aşasal uyumsuzlukla Ferhatkaya Formasyonu gelmektedir



Şekil 1. Yer belirleme haritası.

(Alp, 1972). Farklı özellikteki kireçtaşlarından oluşan Ferhatkaya Formasyonu Koçbay (1994) tarafından Avkad üyesi ve Elmapınar üyesi olmak üzere iki ümeye ayrılmıştır. Avkad üyesi genel olarak tek düz bir kireçtasından oluşmaktadır. Taze yüzü gri, bej, pembe gibi renkli, şiddetli tektonizmaya uğradıkları için kıvrımlı, kırık ve çatlaklıdır. Tabaka kalınlıkları çok değişkendir. Birimin yaşı Üst Jura-Alt Kretase'dir (Özcan vd., 1980). Elmapınar üyesi ise taban kısmında aralarında yer yer silis bantları görülen arenitik kumtaşı ile mikritik kireçtaşının özellikindedir. Kireçtaşları koyu gri, bazen pembe ve kirli yeşil, mikritik seviyeler ince-orta tabakalı, arenitik seviyeler kalın, tabakasız ve mikritik kesim içerisinde mercek veya ara tabaka görünümündedir. Birimin yaşı Üst Jura-Alt Kretase'dir (Özcan vd., 1980).

Çalışma alanındaki düzliklerde, Ferhatkaya Formasyonu kireçtaşlarının üzerinde uyumsuz olarak kumtaşı, kil, marn ve konglomeratdan oluşan Çekerek Formasyonu yer alır. Tabanda çakıltaşı ve gevşek çimentolu, çörtülü kireçtaşları ile başlayan birimin üzerine mavi, yeşil renkli marn-kumtaşı ardalanmalı birimler gelmektedir. Kumtaşları yer yer makro fosiliidir. Aralarında bazı kesimlerde çok ince tabakalı tif ve gri kireçtaşının bantları vardır. Genellikle denizel ve sığ ortamda oluşan bu ka-

ya türleri düşey olarak ardalanmalar gösterir. Birimin yaşı Eosen (Lütesyen)'dir (Özcan vd., 1980).

Alandaki volkanik kayaçlar Koçbay (1994) tarafından Çekerek Formasyonu'nun Eskice Üyesi olarak ayrılmıştır. Bu birim andezit, bazalt ve tüflerden meydana gelmiş olup, Çekerek Formasyonu ile aynı yaşadır.

İnceleme alanının en genç birimi olan alüvyon ise Sağmalçiozu deresi boyunca dar bir alanda çökelmıştır.

Özellikle kireçtaşlarında görülen kırıklı, çatlaklı ve kıvrımlı yapı Alpin Orojenezine bağlı olarak gelişmiştir. Avkad Üyesi kireçtaşlarında ölçülen 272 adet çatlak konumundan yararlanılarak çizilen kontur ve gül diyagramlarından hakim doğrultuların K29° D, K73° ve K43°B olduğu belirlenmiştir (Koçbay, 1994).

Hidrojeoloji

İnceleme alanının 1/25000 ölçekli jeoloji ve eş basınç yüzeyi haritası yapılmıştır (Şekil 2). Bu çalışmalar sırasında kayaçların hidrojeoloji özellikleri, akiferin beslenme ve boşalmış koşulları ile su noktaları belirlenmiş ve sulardan bazılarının kimyasal tahlilleri yapılarak değerlendirilmiştir.

Kayaçların hidrojeoloji özellikleri


Kayaçların hidrojeoloji özellikleri belirlenirken akifer oluşturabilecek alüvyon ve kireçtaşları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş, geçirimsiz özellikteki şistler, geçirimsiz-yarı geçirimsiz özellikteki fliş oluşukları ve volkanitler üzerinde durulmuştur.

Kireçtaşları yüzeylendikleri kesimlerde serbest akifer, üzerlerinin fliş oluşukları ile kaplı oldukları alanlarda ise asılı artezyen özelliğinde basınçlı akifer oluşturdukları belirlenmiş ve bu birimlerden derlenen örneklerin türlü özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla gözeneklilik, hidrolik iletkenlik ve elek analizi deneyleri yapılarak, bunların diyagramları çizilip yorum gidilmiştir. Ayrıca yapılan pompa deneyleri ile kireçtaşının akiferinin karakteristikleri ortaya konmuştur.

Serbest akifer oluşturan alüvyondan alınan numunelerin elek analizi deneylerine göre; etkili tane çapının 0.08 mm-0.28 mm, ortalama tane çapının 0.17 mm-1.02 mm, boyanma sabitinin 1.57-3.29, düzen katsayısının ise 3.75-10.50 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; alüvyon boyanması zayıf, düzen katsayıısı > 2 olduğundan taneler farklı çaplıarda ve gözeneklilik düşüktür (Castany, 1969). Sıklaşmamış malzemeden alınan (1.0-5.0 m'ler arası derinlikten) numunelerin sıklama yöntemi ile toplam gözenekliliklerinin %24-%36 arasında değiştiği, sıklaşmış kayaçların (kireçtaş) ise özgül ağırlık yöntemi ile gözenekliliklerinin %1-%4 arasında değiştiği belirlenmiştir.


Sabit seviyeli permametre ile alüvyona ait malzemedede yapılan deneyler sonucu hidrolik iletkenlik katsayısının 10^{-3} - 10^{-2} m/s, kireçtaşlarında çeşitli derinliklerde yapılan basınçlı su deneyleri sonucunda hidrolik iletkenliklerinin ise 10^{-5} - 10^{-4}

Şekil 2. İnceleme alanının jeoloji ve hidrojeoloji haritası.



AÇIKLAMALAR EXPLANATIONS

Qal	Alışveren (Kuvşinler) Alıvum (Quaternary)		Tabakta doğrulu eşiği Bedding strike and dip		Sürseli akan dere (Creek) Mevalmik akan dere Seasonally flowing creek
Tç	Çekerek Formasyonu Eskiçe Üyesi (Eosen) Eskiçe member of Çekerek Formation (Eocene)		Çeklik doğrulu eşiği Joint strike and dip		
Tç	Çekerek Formasyonu (Eosen) Çekerek Formation (Eocene)		Düzenli çeklik doğruluğu Vertical joint strike		Uvela
JKfe	Ferhatkaya Formasyonu Bımapnır Gyesi (Ü.Jura-A.Kre.) Bımapnır member of Ferhatkaya Formation (U.Jur.-L.Cre.)		Dakanak (dassi vb) Formation boundary		Kuru dolın (dry dolin)
JKfa	Ferhatkaya Formasyonu Avkad Gyesi (Ü.Jura-A.Kre.) Avkad member of Ferhatkaya Formation (U.Jur.-L.Cre.)		Normal fay (dassi vb) Normal fault		Izahdrojips eşitleri Elevation curves for groundwater table
Pd	Deveçedig Karstığı (Karbonifer-Triyassı) Deveçedig Complex (Carboniferous-Triassic)		Dogrultutu fay (dassi vb) Strike slip fault		Yeraltı suyu akım yönü Groundwater flow direction
			Karayolu (highway)		→ K1 Kaynak (spring)
			Stabilize yolu (gravel road)		SK1 16767 Sondaj kuyusu (borehole)
			Residential merkezi Residential area		O KK1 Adi kuyu (domestic well)



Sekil 3. İnceleme alanının genelleştirilmiş stratigrafik kolon kesiti.

m/s arasında değiştiği tespit edilmiştir (Demirci vd, 1970). Bu değerlere göre kireçtaşları yarı geçirimli özelliktedir (Castany, 1982). Kireçtaşı akiferinde yapılan pompa testlerinin sonuçları Jacob yöntemi ile değerlendirilmiş ve yapılan hesaplar sonucunda hidrolik iletkenliğin 9.12×10^{-5} m/s- 1.63×10^{-4} m/s, transmisivitenin ise 8.65×10^{-3} m²/s- 1.07×10^{-2} m²/s arasında değiştiği belirlenmiştir.

Su noktaları

Akarsular

İnceleme alanının tek akarsuyu olan Sağmalçıözü deresi, inceleme alanı dışında bulunan Sağmaca Kaynağı'ndan beslenmektedir. Bu kaynağın suyunun Çorum iline su temini için kullanılması nedeni ile devreye verilen su miktarı geçmiş senelere oranla oldukça azalmıştır. Bu nedenle beslenimi iyice azalan, başka beslenme kaynağı olmayan ve suyu çevre halkı tarafından sulamada kullanılan dere yaz aylarında genellikle kurudur.

Kaynaklar

Çalışma döneminde (1992) debisi 1-3 l/s arasında değişen birkaç kaynak ile çok sayıda, debisi 0.1-1 l/s arasında değişen

ve kimisi kurumuş olan kaynaklar tespit edilmiştir. Bunlardan ölçüm yapılabilenlerde debileri ölçülmüş ve bazlarından kimyasal tahlil için numuneler alınmıştır. Kaynakların birçoğunun kireçtaşlarında ve kireçtaşı-fli kontağından çıktıgı görülmüştür. Adı kuyular

İnceleme alanında kullanma ve sulama amacıyla açılmış çok sayıda adı kuyu bulunmaktadır. Bu kuyuların derinlikleri 2-15 m arasında olup çoğu alüvyon ve fliş birimlerinde bazları ise kireçtaşlarında açılmışlardır.

İnceleme döneminde bu kuyulardan bir kısmının kuru olduğu, bir kısmının ise suyunun oldukça azaldığı gözlenmiştir. Buna son yıllarda yağışın çok az olması ve akiferlerden çok su çekilmesinin neden olduğu düşünülmektedir.

Sondaj Kuyuları

İnceleme sahasında Devlet Su İşleri, İller Bankası ve yöre halkı tarafından açılmış sondaj kuyuları mevcuttur.

Devlet Su İşleri tarafından 1969-72 yılları arasında 9 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Bu kuyuların 7 tanesinden halen içme ve sulama suyu temini için yararlanılmaktadır. Tanrıvermiş ve Çitli köyleri sınırları içerisinde olan bu kuyuların derinlikleri 120-183 m arasındadır ve basınçlı kireçtaşı akiferinden su temini sağlanmaktadır (Şekil 4). Kuyuların verimleri 20-60 l/s arasında değişmektedir.


İller Bankası tarafından 1991-92 yıllarında Çorum iline su temini için Konaklı köyü sınırları içerisinde bulunan Değirmen tepenin kuzey eteklerindeki kireçtaşlarında 6 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Kuyuların derinlikleri 140-166 m arasında değişmekte olup verimli 40-60 l/s arasındadır.

Bölge halkı tarafından açılmış olan derinlikleri 10-40 m, verimleri ise 5-15 l/s arasında değişen sondaj kuyuları da mevcuttur. Derinliği az olan bu kuyularda bazlarının yaz aylarında kuruduğu görülmüştür.

Yeraltı suyunun beslenmesi

Yeraltına süzülen su miktarı; yıllık yağış (P), beslenme yüzdesi (k) ve mostra alanına (A) bağlı olarak değişmekte ve bu değerlerin çarpımı ile hesaplanabilmektedir.

$$Q_{\text{bes}} = A \times P \times k$$



Sekil 4. İnceleme alanının jeoloji ve hidrojeoloji kesitleri.

İnceleme alanının yıllık toplam yağışı 1992 yılı için 440.10 mm'dır. Beslenme yüzdesi değerleri ise literatür çalışması ve arazi gözlemleri sonucu belirlenmiştir.

Sistemler mostra alanı yaklaşık 1.5 km^2 kadardır ve beslenmesi sadece yağıştan olmaktadır. Yağıştan ortalama süzülmeyi %2 kabul ederse $Q_{\text{bes}} = 13.20 \text{ m}^3/\text{yıl}$ bulunur.

Kireçtaşları inceleme alanında en geniş yayılma sahip olan ve hidrojeoloji açısından en önemli birimlerdir. İnceleme alanının yaklaşık 45 Km^2 'lik bir kesimini kaplayan bu birimler yarık, çatlak ve erime boşlukları nedeniyle yüksek ikincil gözeneklilik ve bundan dolayı da yüksek geçirimliliğe sahiptirler. Beslenme sadece yağıştan olmaktadır. Yağıştan ortalama süzülmeyi % 30 kabul edildiğinde $Q_{\text{bes}} = 5.94 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}'dır.$

Cok az geçirimiği-geçirimsiz özellikteki 63 km^2 'lik mostra alanı olan fliş oluşuklarında yağıştan ortalama süzülme % 3 kabul edildiğinde $Q_{\text{bes}} = 0.84 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$ bulunur.

İnceleme alanında yaklaşık 10 km^2 'lik alan kaplayan volkanitlerin yağıştan ortalama süzülme miktarı % 4 kabul edilmiş ve $Q_{\text{bes}} = 0.18 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$ bulunmuştur.

Mostra alanı yaklaşık 12.5 km^2 olan ve yağıştan ortalama süzülme miktarını % 5 olarak kabul edebileceğimiz alüvyonda ise $Q_{\text{bes}} = 0.28 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}'dır.$

Bu değerlere göre inceleme alanında yağıştan toplam süzülme miktarı $7.24 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$, kaynaklar, sondaj kuyuları ve adi kuyulardan boşalan su miktarı ise $Q_{\text{bes}} = 9.46 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$ olarak hesaplanmıştır.

Yukarıdaki değerler dikkate alındığında yağıştan süzülen su miktarının boşalan suyu karşılamadığı görülmektedir. Bu nedenle inceleme alanı dışında kuzey ve kuzeydoğuya doğru yayılmış devam ettiği bilinen kireçtaşlarının bu alanlardan da beslendiği anlaşılmaktadır.

Karstlaşma

Karstlaşabilir özellikteki kayaçların, CO_2 'li suların kimyasal eritme ve fiziksel aşındırmasıyla yeryüzü ve yeraltında ayırtman erime şekilleri kazanmaları karstlaşma olarak ifade edilmektedir. Kayacın ve suyun kimyasal bileşimi, süreklişılıklar ve iklim şartları karstlaşmadaki başlıca faktörlerdir.

İnceleme alanında bulunan birimlerden Avkad üyesi kireçtaşlarının faylı, kıraklı, çatlaklı olması ve CaCO_3 oranının ortalama % 88 olması sonucu; uvala, dolin, lapyası gibi karst şekilleri yaygın olarak gelişmiştir. Karstik şekillerin oluşumu, birimin akifer özelliğine sahip olmasında da başlıca etkendir.

Yapılan jeofizik rezistivite çalışmaları sonucuna göre karst taban düzeyi yüzeyden ortalama 150 m derinliktedir. Kireçtaşlarında bu derinliğe kadar 500-550 ohm.m rezistivite değere bu derinlikten sonra ise 850-1000 ohm.m gibi yüksek rezistivite değerleri elde edilmiştir (Öncel, 1992).

Yeraltısu kimyası ve kalitesi

İnceleme alanındaki bazı sondaj kuyularından, adi kuyulardan ve kaynaklardan alınan suların kimyasal tahlilleri yapılmış ve bunlar çeşitli diyagramlarla değerlendirilip, yorumlanmıştır.

Yarı logaritmik Schoeller diyagramında suların iyonlarının sıralanmasının genel olarak $r\text{Ca} > r\text{Mg} > r\text{Na} > r\text{K}$ ve $r\text{HCO}_3 + r\text{CO}_3 > r\text{Cl} > r\text{SO}_4$ şeklinde olduğu belirlenmiştir (Schoeller, 1962).


Bu durum suların bir kireçtaşlı akifer ile köken bakının ilişkili olduğunu göstermektedir. Bazı sularda ise $r\text{Mg}$ 'un, $r\text{Ca}$ 'dan fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun da kireçtaşında bulunan çatlak ve kırıkları dolduran dolomitten geldiği söylebilir (Şekil 5).

Piper diyagramına göre sular; $\text{Ca} + \text{Mg} > \text{Na} + \text{K}$ özelliği ile karbonatlı ve sulfatlı sular grubunda, sadece KK15 nolu su ise karışık sular grubunda yer almaktadır (Şekil 6).


İnceleme alanındaki suların sulama suyu olarak sınıflamaları Wilcox ve ABD Tuzluluk Laboratuvarı diyagramları ile yapılmıştır.

Wilcox diyagramına göre; SK1, K29, K40, K48, K51, K71, KK8 ve KK15 nolu sular çok iyi-iyi, SK4 ve SK8 nolu sular ise iyi-kullanılabilir sular sınıfına girmektedir (Şekil 7).

ABD Tuzluluk Laboratuvarı diyagramında da SK1, K29,



Şekil 5. İnceleme alanındaki suların Yarı Logaritmik Schoeller Diyagramı.



Şekil 6. İnceleme alanındaki suların Piper Diyagramı.

K40, K48, K51, K71, KK8 ve KK15 nolu sular C_2 - S_1 , SK4 ve SK8 nolu suların ise C_3 - S_1 sınıfında oldukları belirlenmiştir (Şekil 8).

İçilebilme diyagramında suların tamamı devamlı içilebilen sular grubunda yer almaktadır. Bunlardan K40 ve K48 nolu sular 1. Kalite (iyi), SK1, SK4, SK8, K29, K51, K71, KK8 ve KK15 nolu suların ise 2. kalite (oldukça iyi) aralığında yer aldığı görülmüştür (Şekil 9).

İnceleme alanındaki yeraltı sularının elektriksel iletkenlikleri (EC) $377\text{-}972 \mu\text{mho/cm}$, sertlikleri $21.5\text{-}41.0 \text{FS}^\circ$ arasında değişir. K48 "Tatlı su", K29, K40, K51, K71, KK8 "sert su", SK1 (16768), SK4, SK8 ve KK15 nolu sular "Çok sert su" sınıfında yer alır (Erguvanlı ve Yüzer, 1973).

İncelemesi yapılan yeraltı sularının içme suyu açısından değerlendirilmesi, TSE (1986) İçme Suyu Standartları ve Çevre Müsteşarlığının (1988) Su Kirliliği Yönetmeliğindeki yeraltısu kalite kriterlerine göre yapılmıştır.


Çevre Müsteşarlığının (1988) Su Kirliliği Yönetmeliğinde yeraltı suları kalite kriterlerine göre üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlar;

Sınıf YAS I: Yüksek kaliteli yeraltı suları

Sınıf YAS II: Orta kaliteli yeraltı suları

Sınıf YAS III: Düşük kaliteli yeraltı sularıdır.

Tahlilleri yapılan suların sadece ikisinde çok düşük deri-



Şekil 7. İnceleme alanındaki suların Wilcox Diyagramı.


şimde NH_3 , NO_2 , NO_3 gibi azot bileşiklerine rastlanmakla birlikte bütün sular TSE (1986) İçme Suyu Standardına uygundur ve Çevre Müsteşarlığı Su Kirliliği Yönetmeliğine göre "Yüksek Kaliteli Yeraltı suları" sınıfında yer almaktadır. Buna göre bu sular içmesuyu ve gıda sanayiinde kullanılabilen sulardır.

Sonuçlar

İnceleme alanında yeraltı suyu depolama ve sağlama açısından önem taşıyan birimler alüvyon ve Ferhatkaya Formasyonu kireçtaşlarıdır. Diğer birimlerin yeraltı suyu potansiyeline önemli katkıları yoktur.

Yapılan jeofizik çalışmalar ve alanda açılmış olan kuyularda yapılan pompa testleri ve çeşitli ölçütler sonucunda Avkad üyesi kireçtaşlarının karstik özellikte olduğu ve yeraltı suyu içeriği belirlenmiştir. Bu kireçtaşlarının hidrolik iletkenliği $10^{-3}\text{-}10^{-4} \text{ m/s}$ arasındadır ve yeraltı suyu genel akım yönü güney doğudadır.

Akiferin inceleme alanı içerisinde yağıştan beslenme miktarı, boşalan suyu karşılamamaktadır. Bu nedenle inceleme



Şekil 8. İnceleme alanındaki suların ABD Tuzluluk Laboratuvarı Diyagramı.

alanı dışında kuzey-kuzeydoğuya doğru yayılımı devam eden kireçtaşlarının bu alanlardan da beslendiği anlaşılmaktadır.


İnceleme alanındaki sularda Ca ve HCO_3^- iyonları diğer iyonlardan daha fazladır. Bu akiferin kireçtaşından oluşmasından ileri gelmektedir. Bazı sularda Mg, Ca'dan fazladır.

Yeraltı sularının elektriksel iletkenlikleri (EC) 377-972 $\mu\text{mho}/\text{cm}$, sertlikleri 21.5-41 FS^0 arasında değişmektedir. Bu na göre K48 "Tath su", K29, K40, K51, K71, KK8 "sert su", SK1 (16768), SK4, SK8 ve KK15 nolu sular "Çok sert su" sınıfında yer alır.

İncelenen sulardan KK8 ve KK15 nolu adı kuyularda çok düşük derişimde NH_3 , NO_2 , NO_3^- gibi azot bileşiklerine rastlanmakla birlikte bütün sular TSE'nin (1986) İçmesuyu Standartlarına uygundur.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ndeki Yeraltısısu Kalite Kriterlerine göre incelenen yeraltı suları "Yüksek Kaliteli Yeraltısıları" sınıfındadır.

Son yıllarda yağışın azlığı, akiferin oesleniminin az oluşu ve aşırı pompaj nedeni ile kuyulardaki dinamik seviyelerde



Şekil 9. İnceleme alanındaki suların İçilebilirlik Diyagramı.

bir düşüş izlenmektedir. Bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayabilmek için akiferin daha fazla beslenmesi ve ihtiyaç fazlası pompajları engellemek gerekmektedir.

CaCO_3 oranının % 88 olduğu Avkad üyesi kireçtaşları ile CaCO_3 oranının % 77 olduğu Elmapınar üyesi kireçtaşlarında yaygın bir karstlaşmanın geliştiği ve uvala, dolin, lapa ve düzensiz kart şeklindelarının oluştuğu tesbit edilmiştir.

Değerlendirilen Belgeler

Alp, D., 1972. Amasya Yörəsinin Jeolojisi, İÜ Fen Fakültesi Monografileri, 101 s., İst.

Castany, G., 1969 (Çev. Karacadağ, K., Şeber, T.A.). Yeraltı Suları Hakkında Pratik Uygulamalar, DSİ Gn. Md., Yayın No: 638, Ankara.

- Castany, G., 1982. *Principes et Methodes De l'hydrogeologie*, 235 s, Paris.
- Çevre Müsteşarlığı, 1988. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Resmi Gazete 9.9.1988, Sayı 19919, Ankara.
- Demirci ve Diğ., 1970. Tanrıvermiş Projesi Planlama Raporu, DSİ, Ankara.
- Erguvanlı, K ve Yüzer, E., 1987. Yeraltı Suları Jeolojisi, İTÜ Yayıını, 339 s, İstanbul.
- Koçbay, A., 1994. Mecitözü-Konaklı Dolayının Hidrojeoloji İnceleme, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 100 s. Ankara.
- Lahn, E., 1940. Kızılırmak ile Yeşilirmak Arasındaki Mintikanın Jeolojisi, MTA Rapor No: 1026, Ankara.
- Öncel, K., 1992. Çorum İlinin İçmesuyu İhtiyaç Açığını Karşılamaya Yönelik Jeofizik Etüd Raporu, İller Bankası, Ankara.
- Özbey, R. ve Baltan, O., 1966. Çorum ile Kuzey ve Kuzeydoğuundaki Kalkerlerin Hidrojeolojik Etüdü, DSİ, Ankara.
- Özcan ve Diğ., 1980. Kuzey Anadolu Fayı-Kırşehir Masifi Arasının Temel Jeolojisi, MTA, Rapor No: 6722, Ankara.
- Özkazanç, F., 1977. Çorum-Mecitözü Beyözü Sahasının Manyetik Etüd Raporu, MTA Rapor No: 6505, Ankara.
- Schoeller, H., 1962. *Les eaux Souterraines*. Masson et cie, Paris.
- Tannverdi A., 1971. Çorum İli Hidrojeolojik Etüd Raporu, DSİ, Rapor No: 772, Ank.
- Tse, 1986. Türk İçme Suyu Standardları, 97 s., Ankara.
- Yücel, T., 1953. Kızılırmak-Yeşilirmak Arasında Kalan Bölgenin Jeolojisi Hakkında Rapor, MTA, Rapor No: 2001, Ankara.